

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

ویژگی‌های مطلوب مواد و وسائل آموزشی

علوم

(دوره راهنمایی)



وزارت آموزش و پژوهش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تعاونیت تأثیف، تولید مواد و رسانه های آموزشی
دفتر تکنولوژی آموزشی و گمک آموزشی

فهرست مطالب

۹	مقدمه
۱۱	نام وسایل، تعاریف، ویژگی‌ها و آزمون‌ها
۱۱.....	گیره (Clip)
۱۳.....	گیره‌ی حلقوی (Ring Retort Stand)
۱۴.....	گیره‌ی چنگکی (Universal Clamp)
۱۶.....	انبردست (Combination)
۱۸.....	چکش (Hammer)
۲۰	پیچ‌گوشتی (Screw Driver)
۲۲.....	فیچی (Nippers)
۲۴.....	خط‌کش مدرّج (Graduated Ruler)
۲۶.....	عینک آزمایشگاهی (Laboratory Glasses)
۲۷.....	اهرم (Lever)
۲۸.....	ترازوی دوکفه‌ای آموزشی (Educational Balance)
۳۰.....	ترازوی دو کفه‌ای (Double Beam Balance)
۳۱.....	ترازوی یک کفه‌ای (Single Pan Balance)
۳۳.....	ترازوی آشپزخانه (Balance Compression)
۳۵.....	ترازوهای هیدرولستاتیکی (Hydrostatic Balance)
۳۷.....	جعبه وزنه (Set of Weights)
۳۹.....	آینه‌ی تخت (Plane Mirror)
۴۰.....	آینه‌ی کاو (مقعر) (Concave Mirror)
۴۲.....	آینه‌ی کوژ (محدب) (Convex Mirror)

۴۴	پایه‌ی نگهدارنده‌ی شیشه یا آینه‌ی تخت(Mirror Support Block)
۴۵	شیشه‌ی تخت نازک
۴۶	صفحه‌(پرده‌ی نمایش)(Image Board)
۴۷	عدسی(Lens)
۴۹	منشور(Prism)
۵۰	چشم زیر دریابی(Priscope)
۵۱	ذره‌بین(Glass / lens)
۵۳	چراغ رویتر(پرتو افکن)(Roitter's Lamp)
۵۵	تیغه‌های چند شکافی چراغ رویتر(Roitter's Lamp Splits)
۵۷	تیغک(Lamel)
۵۸	تیغه(Lam)
۵۹	جعبه کوبهای میکروسکوپی
۶۱	پایه‌ی لامپ(Lamp Holder)
۶۳	جا باتری(Battery Holder)
۶۵	کلید قطع و وصل(کلید چاقویی)(On and Off Switch)
۶۷	سیم رابط(Plug Lead)
۶۹	موتور الکتریکی(Electric Motor)
۷۰	الکتروسکوپ(Electroscope)
۷۲	میله‌ی شیشه‌ای(Glass Rod)
۷۳	کلید بین راهی(Circulating Switch)
۷۵	باتری خورشیدی(Solar Cells)
۷۷	اتو برقی(Iron)
۷۸	آهنربا(Magnet)
۸۰	قطب‌نما(Polariscope)
۸۲	قبله‌نما(Kiblah Indicator)
۸۴	فن(Spring)

۸۶.....	سطح شیبدار (Wclined Plane)
۸۸.....	نیروسنگ (Spring Balance)
۹۰	فرقره (Pulley)
۹۲.....	مجموعه‌ی آونگ چهارتایی (Set of 4 Pendulums)
۹۴.....	بادکنک (Bladder)
۹۵.....	حلقه و گلوله (Ring and Bullet)
۹۷.....	چراغ بونزن (Bunsen Burner)
۹۹.....	مکعب‌های چگالی (Cubes, Set of)
۱۰۰.....	تخته پرس گیاهی (تخته خشک‌کن گیاهی) (Plant Press)
۱۰۲.....	استوانه‌ی مدرج (Measuring Cylinder)
۱۰۳.....	ظروف مرتبط (Communicating Vessels)
۱۰۴.....	لوله‌ی U شکل (U- Tube)
۱۰۵.....	لوله‌ی آزمایش (Test Tube)
۱۰۶.....	گیره‌ی لوله‌ی آزمایش (Test Tube Holders)
۱۰۷.....	لوله‌شوی (لوله شور) (Brush for Rube)
۱۰۸.....	لوله‌ی رابط (Connection Pipe)
۱۰۹.....	لوله‌ی رابط شیشه‌ای ساده (Tube Connecting)
۱۱۰.....	لوله‌ی رابط شیشه‌ای با زاویه‌ی خم ۱۲۰ درجه (Tube Connecting 120o Two- Way)
۱۱۱.....	لوله‌ی رابط شیشه‌ای با زاویه‌ی خم ۶۰ درجه (Tube Connecting 60o Two- Way)
۱۱۲.....	لوله‌ی رابط T شکل (Tube Connecting -T Shaped)
۱۱۳.....	لوله‌ی رابط Y شکل (Tube Connecting -Y Shaped)
۱۱۴.....	لوله‌ی رابط U شکل (Tube Connecting -U Shaped)
۱۱۵.....	ارلن مایر (Erlenmeyer)
۱۱۷.....	بسر شیشه‌ای (Glass Beaker / Beacher)
۱۱۹.....	جا لوله‌ی آزمایش استیل (Test Tube Rack)
۱۲۰.....	قیف (Funnel)

۱۲۲.....	کاغذ صافی (Filter Paper)
۱۲۳.....	درپوش پلاستیکی (Rlastic Stopper)
۱۲۴.....	شیشه‌ی ساعت (Clock Glass)
۱۲۵.....	قطره‌چکان پلاستیکی (Pipettes)
۱۲۶.....	قطره‌چکان شیشه‌ای (Pipettes)
۱۲۷.....	همزن شیشه‌ای (Glass Agitator)
۱۲۸.....	آبغشان (پیست) (Washing Bottle, Wask Bottle)
۱۳۰.....	آکواریوم (Aqvarium)
۱۳۱.....	توری فلزی (Mitallic Gauze)
۱۳۲.....	سه‌پایه (Tripod Attachment)
۱۳۳.....	چراغ الکلی شیشه‌ای (Spzrit Lamp, Alcohl Lamp)
۱۳۵.....	دستگاه مقایسه‌ی چگالی مایع‌ها (آزمایش Hare's Apparatus)
۱۳۶.....	پیت (Pipette, Pipet)
۱۳۸.....	دماسنجد الکلی (Spirit Thermometer) تا 110°C - 10°C
۱۳۹.....	دماسنجد طبی (Medical Thermometer)
۱۴۱.....	گوشی پزشکی (Stethoscope)
۱۴۲.....	دستگاه فشارسنج خون (Sphygmomanometer)
۱۴۳.....	وسایل تشریح (Dissecting)
۱۴۹.....	مولاز (Moulage)
۱۵۲.....	تور حشره‌گیری (Insect Net)
۱۵۳.....	تور صید جانداران کوچک (Circular Net)
۱۵۴.....	ظرف جمع‌آوری حشرات (دستگاه مکنده) (Aspirator)
۱۵۵.....	ظرف نگهداری حشرات (Collecting Bottle with Tube)
۱۵۶.....	سینی تشتک (Dissecting Dish)
۱۵۷.....	مدل مولکولی (Molecular Model)
۱۵۸.....	مکعب لسلی (Leslie's Cub)

۱۶۰.....	دستگاه همرفتی (Convection Apparatus)
۱۶۲.....	دستگاه انتقال فشار مایعات (Apparatus for Transmission of Pressur in Liquids)
۱۶۴.....	سنگ‌ها و کانی‌ها (Rocks and Minerals)
۱۶۶.....	فسیل‌ها (Fossils)
۱۶۷.....	معرف‌های شناسایی
۱۶۹.....	معرف فنل فتالین (Phnol Phtalain)
۱۷۰.....	معرف کاغذ تورنسل (کاغذ لیتموس) (Litmus paper, Tournecol)
۱۷۱.....	معرف بندیکت
۱۷۲.....	آنتی‌کورهای گروه‌های خونی
۱۷۳.....	الکل چراغ الکلی (الکل تقلیبی) (Denatured Alcohol)
۱۷۵.....	الکل اتیلیک (اتانول) (Ethil Alcohol / Ethanol)
۱۷۷.....	سدیم بی‌کربنات (جوش شیرین) (Sodium Bicarbonate)
۱۷۹.....	نمک خواراکی (Sodium Chlorid)
۱۸۲.....	سولفور (گوگرد) (Sulfur, sulphur)
۱۸۶.....	هیدروکلریک اسید (جوهر نمک) (Hydrochloride Acid)
۱۸۸.....	کلسیم اکسید (آهک زنده) (Calcium Oxide / Quicklime)
۱۹۰.....	پودر آهن (Iron Powder)
۱۹۱.....	مس (II) سولفات متابور (Copper(II) Sulfate)
۱۹۳.....	سدیم هیدروکسید (Sodium Hidroxid)
۱۹۵.....	ید (Iodin)
۱۹۷.....	اسید استیک / اتانوییک اسید (Acetic Acid / Ethanoic Acid)
۱۹۹.....	آب اکسیژنه (H_2O_2) (Hydrogen Peroxide)
۲۰۱.....	آب مقطر (H_2O) (Distilled Water)
۲۰۲.....	نشاسته (Starch)
۲۰۶.....	وازلین (Retrolatum, Vaselen, Vaseline)
۲۰۸.....	فهرست منابع

مقدمه

به نام آن که جان را فکرت آموخت

تحولات دنیای معاصر در زمینه‌ی تکنولوژی موجب شده است تا نیاز روزافروز به داشتن نیروی متخصص و کارآمد بیش از پیش احساس شود. انسان‌هایی که بتوانند تحولات و نیازهای روز جامعه را بشناسند و از عهده‌ی انجام کارها برآیند. برای رشد چنین انسان‌هایی آموزش و پرورش باید بتواند دانش و مهارت لازم را به آن‌ها منتقل کند و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری‌های جدی در بخش آموزش است. مدارس نیز باید دارای امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب برای انجام فعالیت‌ها و دست‌یابی به اهداف خود باشند. اما این تجهیزات زمانی می‌توانند مفید واقع شوند که از ویژگی‌ها، توان و کارآیی لازم برای استفاده‌ی معلمان و دانش‌آموزان برخوردار باشند.

مسئله‌ای به نام عدم وجود تعریف مشخص از ویژگی‌ها و نیازهای آموزشی در زمینه‌ی امکانات و تجهیزات آموزشی موجب شده است، مدارس با عدم آگاهی از تنوع، کیفیت و ارزش تجهیزات آموزشی، از اصول فنی تجهیز مدارس آگاه نباشند، بدین لحاظ فاصله‌ی محسوسی میان دانش نظری و مهارت‌های دانش‌آموزان مشاهده می‌شود. از سوی دیگر تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات آموزشی نیز نیازها و معیارهای مورد نیاز آموزش و پرورش را نمی‌شناسند و این موجب تولید محصولاتی بعض‌اً مغایر با نیازهای آموزشی شده است.

مجموعه‌ی حاضر تلاشی است در پاسخ به انتظارات فوق، هر چند که در تهیه‌ی این مجموعه دفاتر، سازمان‌ها و همکاران زیادی بی‌دریغ زحمت کشیده و یاری بسیار کرده‌اند لیکن دست‌یابی به نظرات محققین و صاحب‌نظران در این خصوص موجب ارتقای علمی و تکامل این حرکت خواهد شد.


بدین وسیله از کلیه‌ی کسانی که در انجام فعالیت حاضر یار و همراه ما بوده‌اند، به خصوص همکاران عزیزم در حوزه‌ی معاونت تأليف، تولید مواد و رسانه‌های آموزشی تشکر و قدردانی کرده و از خداوند منان توفيق روزافزون برای آن‌ها مسأله‌ت می‌کنم.

بهرام محمدیان

معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام وسایل، تعاریف، ویژگی‌ها و آزمون‌ها

(Clip) گیره



تعریف

وسیله‌ای است که برای بستن وسایل مختلف آزمایشگاهی بر روی میله‌ی پایه به کار می‌رود.


ویژگی‌ها

- ۱- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۲- از یک طرف فضای خالی برای بستن به میله وجود داشته باشد.
- ۳- طول پیچ به صورتی باشد که تا انتهای فضای خالی برسد.
- ۴- قسمت انتهای فضای خالی زاویه‌دار باشد.
- ۵- دستگیره در انتهای پیچ لق نخورد.
- ۶- محل بستن گیره به میله با اندازه‌ی میله‌های آزمایشگاه متناسب باشد.
- ۷- پس از سوار کردن گیره بر روی پایه، سطح گیره و میله بر هم عمود باشند.
- ۸- زنگ نزنند.

- ۹- قطر سوراخ آن حدود ۱۱ میلی‌متر باشد.
- ۱۰- پیچ‌های آن به راحتی باز و بسته شوند.

آزمون

- ۱ تا ۷- مشاهده و یا لمس.
- ۸- گیره را به مدت یک هفته درون آب قرار می‌دهیم، نباید زنگ بزند.
- ۹- قطر سوراخ را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، برابر ۱۱ میلی‌متر باشد.
- ۱۰- پیچ‌ها را ۱۰۰ مرتبه باز و بسته می‌کنیم، نباید هیچ‌گونه ترک خوردگی و تغییر فیزیکی در گیره ایجاد شود.

گیره‌ی حلقوی (Ring Retort Stand)**تعریف**

وسیله‌ای است که برای گرفتن ظروف آزمایشگاهی، نظیر بالن ته گرد، به منظور گرما دادن به کار می‌رود.


ویژگی‌ها

- ۱- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۲- از یک طرف فضای خالی برای بستن به میله وجود داشته باشد.
- ۳- طول پیچ به صورتی باشد که تا انتهای فضای خالی برسد.
- ۴- دستگیره در انتهای پیچ لق نخورد.
- ۵- محل بستن گیره به میله با اندازه‌ی میله‌های آزمایشگاه متناسب باشد.
- ۶- پس از سوار کردن گیره بر روی پایه، سطح گیره و میله بر هم عمود باشند.
- ۷- زنگ نزند.
- ۸- قطر سوراخ آن حدود ۱۱ میلی‌متر باشد.
- ۹- پیچ آن به راحتی باز و بسته شود.

آزمون

- ۱ تا ۶- مشاهده و یا لمس.
- ۷- گیره را به مدت یک هفته درون آب قرار می‌دهیم، نباید زنگ بزند.
- ۸- قطر سوراخ را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول 1 ± 0.1 میلی‌متر، برابر ۱۱ میلی‌متر باشد.
- ۹- پیچ را ۱۰۰ مرتبه باز و بسته می‌کنیم، نباید هیچ‌گونه ترک خوردگی و تغییر فیزیکی در گیره ایجاد شود.

گیره‌ی چنگکی (Universal Clamp)



تعریف

گیره‌ای فلزی که یک طرف آن به شکل چنگک است، اندازه‌ی دهانه‌ی آن توسط پیچ، قابل تنظیم است و برای نگهداری لوله و وسایل آزمایشگاهی دیگر استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۲- دستگیره در انتهای پیچ لق نزند.
- ۳- در قسمت داخلی چنگک، جسم عایق نرم، نظیر چوب پنبه، وجود داشته باشد.
- ۴- بخش‌های مختلف گیره لق نزند.
- ۵- فک‌ها طوری طراحی شده باشند که شیشه‌های آزمایشگاهی را محکم نگه دارند.
- ۶- زنگ نزند.
- ۷- قطر میله‌ی گیره ۱۰ میلی‌متر باشد.
- ۸- طول میله‌ی گیره حدود ۱۵ سانتی‌متر باشد.
- ۹- پیچ آن به راحتی باز و بسته شود.

آزمون


- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- فک‌ها تا حدی محکم باشند که وسایل آزمایشگاهی درون آن‌ها سُر نخورند اما نباید باعث شکستن شیشه‌ها شوند.
- ۶- گیره را به مدت یک هفته درون آب قرار می‌دهیم، نباید زنگ بزند.
- ۷- قطر میله را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل

قبول ۱ ± ۰ میلی‌متر، برابر ۱۰ میلی‌متر باشد.

۸- طول میله را با خط‌کش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ۱ ± ۱ میلی‌متر، برابر ۱۵ سانتی‌متر باشد.

۹- پیچ را ۱۰۰ مرتبه باز و بسته می‌کنیم، نباید هیچ‌گونه ترک‌خوردگی و تغییر فیزیکی در گیره ایجاد شود.

انبردست(Combination)



تعریف

وسیله‌ای است که برای خم کردن، برش، نگه داشتن، فرم دادن سیم و ... به کار می‌رود.



ویژگی‌ها

- ۱- دسته‌ی انبردست دارای روکش عایق پلاستیکی با قطر مناسب و دارای آج باشد.
- ۲- روکش دسته باید فاقد پلیسه و زایده باشد.
- ۳- روکش دسته باید به گونه‌ای باشد که در اثر فشارهای زیاد از جای خود بیرون نیاید، نچرخد و لغزش نداشته باشد.
- ۴- فک‌های انبردست باید به راحتی باز و بسته شوند.
- ۵- قسمت‌های داخل فک‌ها باید دارای آج‌هایی با برجستگی لازم باشند.
- ۶- فک‌های انبردست، به هنگام بسته بودن، باید کاملاً روی هم منطبق شوند.
- ۷- لبه‌های بُرنده پهلوی فک‌ها باید کاملاً روی هم قرار بگیرند.
- ۸- لبه‌های بُرنده پهلوی فک‌ها باید بُرنندگی لازم را داشته باشند.

آزمون‌ها

- ۱ و ۲- مشاهده و لمس.
- ۳- ۵۰ عدد میخ به طول ۴۰ تا ۶۰ میلی‌متر و به قطر ۲ میلی‌متر تهیه کرده و به

- صورت تک تک، عمود به گیره بسته و خم و راست کنید، روکش دسته نباید تغییر کند.
- ۴- پس از انجام آزمون شماره‌ی ۲، فک‌های انبردست را باز و بسته کنید، این عمل باید به راحتی انجام بگیرد.
- ۵- پس از انجام آزمون شماره‌ی ۲، آج‌های داخلی فک‌ها نباید تغییر فیزیکی داشته باشند.
- ۶- پس از انجام آزمون شماره‌ی ۲، با بستن دهانه‌ی انبردست، دو لبه‌ی فک‌ها باید کاملاً روی هم قرار بگیرند و انحرافی مشاهده نشود.
- ۷- پس از انجام آزمون شماره‌ی ۲، با بستن دهانه‌ی انبردست، لبه‌های بُرندۀ کناری باید کاملاً روی هم قرار بگیرند و هیچ‌گونه تغییرات فیزیکی در آن‌ها مشاهده نشود.
- ۸- پس از انجام آزمون شماره‌ی ۲، قسمت سر ۵۰ میخ را توسط لبه‌های بُرندۀ پهلوی فک‌ها قطع کنید، نباید تفاوت چندانی پس از قطع کردن اولین و آخرین میخ، مشاهده یا احساس کنید.
- ❖ **نکته:** برای دوره‌ی راهنمایی، انبردست به طول ۱۵ تا ۱۸ سانتی‌متر(انبردست متوسط) پیشنهاد می‌شود.

چکش (Hammer)



تعریف

وسیله‌ای است که در مصارف عمومی برای ضربه‌زنی به کار می‌رود و از دو قسمت سر و دسته تشکیل شده است.

ویژگی‌ها

۱- دسته

- ۱-۱- دسته باید در داخل سر چکش کاملاً محکم بوده و لق نخورد (آزمون ۱).
- ۱-۲- برای محکم کردن دسته در داخل سر چکش‌های فلزی و چوبی، از قطعه‌ای به نام «گوه» استفاده می‌شود (آزمون ۱).
- ۱-۳- جنس دسته باید از چوب سخت باشد.
- ۱-۴- سطح دسته باید کاملاً صاف و پرداخت شده باشد.
- ۱-۵- انتهای دسته حالت ابزارخور داشته باشد و فاقد گوشه‌های تیز باشد.
- ۱-۶- طول دسته حداقل ۲۵ سانتی‌متر باشد.
- ۱-۷- قطر دسته به گونه‌ای باشد که از پایین به بالا کم شود.

۲- سر

- ۲-۱- چکش‌ها ممکن است دارای سر فلزی، پلاستیکی، لاستیکی و یا چوبی باشند.
- ۲-۲- جنس سر چکش‌های فلزی باید سخت بوده و در مقابل ضربات، تغییر شکل ندهد (آزمون ۲).
- ۲-۳- برای جلوگیری از زنگ زدن سر چکش‌های فلزی باید پوشش مناسبی برای آن‌ها انتخاب شود.

۴- تمامی سطوح سر چکش باید صاف و پرداخت شده باشد.

آزمون ۱: استحکام دسته

چکش را از فاصله ۲۰ سانتی‌متری ۱۰۰ بار روی سندان می‌کوییم.

نتایج آزمون ۱

۱- دسته نباید در محل خود لق بخورد یا شل شود.

۲- ثبات گوه: بعد از انجام آزمون ۱ نباید گوه از محل استقرار خود تکان خورده یا بیرون بیاید.

آزمون ۲

با قسمت سر چکش فلزی ۱۰۰ بار روی یک میله‌ی آج‌دار فلزی می‌کوییم.

نتیجه آزمون ۲

روی قسمت ضربه زننده‌ی چکش نباید آثاری از پخش شدگی، لهش‌دگی و یا فرورفتگی مشاهده شود.

پیچ‌گوشتی (Screw Driver)




تعریف

وسیله‌ای است که برای باز و بسته کردن پیچ‌های سر شیاردار به کار می‌رود. پیچ‌گوشتی دوسو برای پیچ‌هایی که یک شیار دارند (−) و چهارسو برای پیچ‌هایی که دو شیار دارند (+) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیچ‌گوشتی از سه قسمت دسته، بدنه و تیغه (سر یا نوک) تشکیل شده است.

ویژگی‌ها



۱- هر چه دسته و بدنه‌ی پیچ‌گوشتی بزرگ‌تر باشند، انتقال و افزایش نیرو توسط پیچ‌گوشتی بهتر و بیشتر خواهد بود.



۲- در صورتی که بخواهیم از چکش برای ضربه زدن پیچ‌گوشتی استفاده کنیم، باید در انتهای پیچ‌گوشتی، قطعه‌ی فلزی وجود داشته و این قطعه به بدنه متصل شده باشد (شکل زیر).

۳- دسته

۳-۱- جنس، فرم و اندازه‌ی دسته (و بدنه) باید متناسب با وضعيت‌های مورد استفاده باشند.

۳-۲- دسته نباید زبر یا دارای عیب و نقص باشد، چون ممکن است هنگام استفاده منجر به بروز حادثه شود.

۴- بدنه

۱- بدنه یکنواخت باشد.

۲- آبکاری شده باشد.

۳- در صورتی که پیچ‌گوشتی بدنه‌ی عایق داشته باشد، عایق باید محکم به بدنه چسبیده باشد و لق نخورد.

۴- عایق باید صاف و بدون پلیسه و زایده باشد.

۵- باید قسمت انتهایی بدنه که داخل دسته قرار می‌گیرد، محکم باشد و هنگام کار لق نخورد و چرخش نداشته باشد.

۵- تیغه(سر یا نوک)

۱- صاف و یکنواخت باشد.

۲- آبکاری یکنواخت و بدون پوسته داشته باشد.

۳- تیغه‌ی پیچ‌گوشتی از نظر اندازه متناسب با شیار پیچ باشد.

تذکر ۱: پیچ‌گوشتی‌ها دارای تیغه‌های گوناگون هستند که در صنعت کاربرد دارند.


تذکر ۲: نباید از پیچ‌گوشتی‌هایی که در انتهای دسته‌ی خود دارای قطعه‌ی فلزی هستند برای کارهای برقی استفاده شود. بدین منظور باید از پیچ‌گوشتی‌هایی که دارای دسته و روکش عایق و نسوز(مانند شکل مقابل) هستند استفاده شود.

یادآوری: برای مقطع راهنمایی پیچ‌گوشتی دوسو و چهارسو باید مطابق با نوع نیاز در نظر گرفته شود.



پیچ‌گوشتی با بدنه‌ی عایق

قیچی(Nippers)



تعریف

وسیله‌ای است که برای بریدن پارچه، کاغذ، مقوا، ورقه‌های نازک فلزی و ... به کار می‌رود.


ویژگی‌ها

- ۱- تیغه‌ها و بدنه‌ی آن فلزی باشند.
- ۲- دسته باید قادر هر گونه پلیسه و زایده باشد.
- ۳- روکش پلاستیکی دسته (در صورت وجود) باید در جای خود محکم باشد.
- ۴- در صورتی که بین دو دسته فنر وجود داشته باشد، فنر دارای انعطاف‌پذیری کافی بوده و در جای خود محکم باشد.
- ۵- تیغه‌ها باید کاملاً تیز و بُرنده باشند.
- ۶- محل اتصال دو قسمت قیچی نباید به راحتی شل و یا لق شود.
- ۷- هنگام استفاده از آن نباید فشاری بیش از اندازه به انگشتان و یا پوست دست وارد کند.

آزمون

- ۱- مشاهده.
- ۲- مشاهده و لمس.
- ۳- با انجام ۱۰۰ بُرش ۲۰ سانتی‌متری پارچه، کاغذ و ..., نباید لقی و یا خلاصی در روکش مشاهده شود.
- ۴- پس از انجام آزمون ۳، فنر نباید انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد و یا از جای خود بیرون بیاید.

- ۵- پس از انجام آزمون ۳، تیغه‌های قیچی نباید بُرندگی و تیزی خود را از دست داده باشند و نباید هیچ‌گونه تغییر فیزیکی روی آن‌ها مشاهده شود.
- ۶- پس از انجام آزمون ۳، نباید دسته‌ها دارای لقی و خلاصی باشند.
- ۷- پس از انجام آزمون ۳، هیچ‌گونه کبودی، ورم، ساییدگی و خراش در انگشتان دست مشاهده نشود.




خطکش مدرج (Graduated Ruler)

تعریف

وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری طول و یا کشیدن خط راست به کار برد می‌شود.

ویژگی‌ها



- ۱- سالم و بدون شکستگی و ترک خورده باشد.
- ۲- رنگ چاپ درجه‌بندی با رنگ زمینه‌ی خطکش متضاد باشد.
- ۳- بر حسب میلی‌متر و سانتی‌متر مدرج شده باشد.
- ۴- چاپ درجه‌بندی آن خوانا و بدون پخش شدگی رنگ باشد.
- ۵- از جنس پلاستیک، چوب یا فلز باشد.
- ۶- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۷- سطوح خطکش صاف و یکنواخت باشد.
- ۸- کلفتی خطکش در تمام درازای آن یکنواخت باشد.
- ۹- پهنهای خطکش در تمام درازای آن حدود ۳ سانتی‌متر باشد.
- ۱۰- درازای آن حدود ۵۱ سانتی‌متر باشد.
- ۱۱- صفر آن حدود ۵/۰ سانتی‌متر از ابتدای خطکش فاصله داشته باشد.
- ۱۲- چاپ درجه‌بندی خطکش به راحتی پاک نشود.

آزمون

- ۱ تا ۷- مشاهده و یا لمس.
- ۸ و ۹- اندازه‌گیری با کولیس.


۱۰- اندازه‌گیری با خطکش استاندارد.

۱۱- مشاهده و اندازه‌گیری با خطکش استاندارد.

۱۲- با دستمال نرم ۵۰ مرتبه روی نوشته‌ها و خطوط روی خطکش می‌کشیم، نوشته‌ها و خطوط نباید محو شوند.


توجه: از یک طرف خطکش، خطی می‌کشیم. خطکش را می‌چرخانیم و روی همان خط از همان طرف خطکش، خط دیگری می‌کشیم، باید دو خط روی هم قرار بگیرند.

عینک آزمایشگاهی (Laboratory Glasses)



تعریف

وسیله‌ای است که برای محافظت چشم‌ها و قسمتی از صورت در برابر پرش براده و یا اجسام و مایعات خطرناک استفاده می‌شود.




ویژگی‌ها

- ۱- لنزها از جنس شیشه‌ی ساده و مقاوم و یا طلق مقاوم باشند.
- ۲- لنزهای عینک بدون خشن باشند و شکستگی نداشته باشند.
- ۳- بخش داخلی عینک به کمک مواد نرم و ارتجاعی به گونه‌ای طراحی شود که در اطراف چشم به طور کامل به سطح صورت بچسبد.
- ۴- وسعت شیشه‌های آن از عینک معمولی بیشتر باشد تا سطح بیشتری از چشم و اطراف آن را پوشاند.
- ۵- انحنای شیشه‌ها بیشتر از عینک‌های طبی و آفتایی باشد تا نقش حفاظتی بیشتری نسبت به آن‌ها داشته باشد.
- ۶- دسته‌های عینک، براساس اندازه‌ی صورت‌های افراد مختلف قابل تنظیم باشند.
- ۷- میزان سطح حفاظتی عینک (سطح پوشش چشم و صورت) متناسب با نوع کاربرد آن باشد.

آزمون

- ۱تا ۷- مشاهده، لمس و یا مقایسه با عینک‌های معمولی.

(Lever) اهرم**تعریف**

نوعی ماشین ساده است که قسمتی از آن به جایی تکیه کرده یا آویخته می‌شود و می‌تواند حول تکیه‌گاه خود حرکت کند.


ویژگی‌ها

- ۱- بازوهای اهرم باید سالم و بدون زایده، خمیدگی و شکستگی باشند.
- ۲- درجه‌بندی روی بازوها مشخص و دقیق باشد.
- ۳- بازوها همگن باشند، به طوری که در صورت قرار گرفتن تکیه‌گاه در وسط آن، اهرم دارای تعادل باشد و به صورت افقی قرار بگیرد.

آزمون‌ها

- ۱- مشاهده و لمس.
- ۲- مشاهده و اندازه‌گیری. فاصله‌ی درجه‌ها، سوراخ‌ها یا علائم متواالی دیگر روی اهرم را با کولیس اندازه بگیرید، فاصله‌ها باید یکسان باشند (خطای 1 ± 0.5 میلی‌متر قابل قبول است).
- ۳- تکیه‌گاه اهرم را در قسمت وسط قرار دهید (از یک پایه و میله استفاده کنید)، بازوها باید در یک راستا به صورت افقی قرار بگیرند و اهرم دارای تعادل باشد.

ترازوی دوکفه‌ای آموزشی (Educational Balance)



تعریف

اهرمی فلزی با دو کفه است که نسبت به کمترین تفاوت وزن حساس باشد.

انواع: ترازوها بر اساس نوع حساسیت، تقسیم‌بندی‌های گوناگون دارند.

ویژگی‌ها


- ۱- اجزای ترازو آبکاری شده (در صورت فلزی بودن)، صاف، صیقلی و بدون پلیسه باشند.
- ۲- وزنهای گوناگون و آبکاری شده داشته باشند.
- ۳- پایه‌ای برای استقرار بر روی مکان ثابت داشته باشد.
- ۴- بازوهای آن افقی قرار بگیرند.
- ۵- روی یک سطح صاف لق نزند.
- ۶- دارای شاهین و شاخص باشد.
- ۷- نحوه‌ی کار و نحوه‌ی اندازه‌گیری به وسیله‌ی ترازو برای همه آسان باشد و پیچیدگی نداشته باشد.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و لمس.
- ۵- ترازو را از پایه روی سطح صاف قرار می‌دهیم، پایه باید بر روی آن سطح مستقر شود و لق نزند.

- ۶- پس از نصب شاهین بر روی ترازو، نباید شاهین به بدنه‌ی ترازو گیر کند و باید به راحتی حرکت کند. جنس آن نیز نباید به گونه‌ای باشد که به راحتی خم شود و یا تغییر شکل دهد.
- ۷- به وسیله‌ی وزنه‌های گوناگون و همچنین توسط افراد مختلف، سهولت کار با ترازو را می‌سنجیم.

ترازوی دو کفه‌ای (Double Beam Balance)



تعریف

وسیله‌ای است که برای توزین مواد مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، این نوع ترازو برای ایجاد تعادل نیاز به وزنه دارد.

ویژگی‌ها

- ۱- مشخصات باید بر اساس ضوابط موجود در استاندارد ملی ایران به شماره‌ی ۵۶۶ (ترازوی مرغی) باشد. به عنوان مثال باید نام کارگاه سازنده، ظرفیت، شماره‌ی شناسایی و سال ساخت ترازو روی شاهین حک شود.
- ۲- شاهین‌های ترازو باید در حالت طبیعی، درست مقابله هم قرار بگیرند و تعادل داشته باشند.
- ۳- کفه‌ها باید هم وزن و با هم قابل تعویض باشند.
- ۴- ترازوی دو کفه‌ای باید در ظرفیت‌های ۱، ۲، ۵، ۱۰ و ۲۰ کیلوگرم باشد.


آزمون ۱: دقیق ترازو

ترازو را روی یک سطح تراز قرار می‌دهیم و تعادل آنرا بدون بار، با کفه و بدون کفه بررسی می‌کنیم. بدین منظور یک کفه‌ی ترازو را با دست به طرف پایین کشیده و رها می‌کنیم، ترازو باید چندین نوسان آزاد داشته باشد و در نهایت در وضعیت تعادل باقی‌ماند.

آزمون ۲

کفه‌های ترازو را با یکدیگر تعویض می‌کنیم و مجدداً آزمون شماره‌ی ۱ را تکرار می‌کنیم، باید مطابق نتیجه‌ی آزمون شماره‌ی ۱ باشد.

ترازوی یک کفه‌ای (Single Pan Balance)



تعریف

ترازویی با یک کفه و وزنهای لغرنده است که برای اندازه‌گیری جرم اجسام استفاده می‌شود.

مزایای این ترازو نسبت به ترازوی دوکفه‌ای عبارت‌اند از:

۱- دقیق بیشتری دارد.

۲- سرعت اندازه‌گیری بیشتر است.

۳- عمل اندازه‌گیری راحت‌تر است.

ویژگی‌ها

۱- دارای سه نوار لغزش مدرج باشد.

۲- وزنهای نباید از نوار لغزش جدا شوند.

۳- به همراه وسیله، دفترچه‌ی راهنمای وجود داشته باشد.

۴- گستره‌ی اندازه‌گیری و حداثیر جرم مورد اندازه‌گیری، روی برچسب وسیله مشخص شده باشد.

۵- بخش‌های مختلف وسیله زایده و پلیسه نداشته باشند.

۶- رنگ (لعل) بدنه یکنواخت باشد.

۷- قطعه‌ی لاستیکی زیر کفه جاسازی شده باشد تا در هنگام حمل و نقل از حرکت‌های اضافی دستگاه جلوگیری کند.

۸- روی هر نوار لغزش بریدگی‌ها (شیارها)ی وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که وقتی وزنهای روی اعداد مشخص قرار می‌گیرند، نلغزند.

۹- دارای پیچ تنظیم باشد.

- ۱۰- روی سطح صاف لق نزند.
- ۱۱- دارای قفل باشد تا نوارهای لغزش هنگام جابه‌جا کردن آسیب نبینند.
- ۱۲- وزنهای به راحتی روی نوار حرکت کنند.
- ۱۳- شاهین دستگاه باید به راحتی حرکت کند و به هیچ قسمی از دستگاه تماس نداشته باشد.
- ۱۴- هر نوار دارای ۱۰ شیار با فاصله‌های مساوی باشد.
- ۱۵- دقت اندازه‌گیری آن 0.1 گرم باشد.
- ۱۶- قطر کفه حدود ۱۱ سانتی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۸- مشاهده و یا لمس.
- ۹- پیچ تنظیم باید به راحتی به چپ و راست بچرخد و با تنظیم آن، علامت شاهین روی صفر قرار بگیرد.
- ۱۰- ترازو را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
- ۱۱- قفل ترازو را می‌بندیم، نباید نوارهای لغزش حرکت کنند.
- ۱۲- وزنهای را روی نوارها حرکت می‌دهیم، این عمل باید به راحتی صورت پذیرد و وزنهای گیر نکنند.
- ۱۳- با تنظیم ترازو باید شاهین دقیقاً روی صفر قرار بگیرد و هنگام توزین نباید شاهین به جایی گیر کند.
- ۱۴- مشاهده و اندازه‌گیری با خطکش.
- ۱۵- وزنهایی با جرم معین را روی کفه قرار می‌دهیم و جرم آنها را می‌خوانیم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 0.1 گرم، برابر جرم‌های معین باشند.
- ۱۶- اندازه‌گیری با خطکش.

ترازوی آشپزخانه (Balance Compression)



تعریف

وسیله‌ای است که برای توزین مواد مختلف غذایی به کار می‌رود. این ترازو برای ایجاد ترازنده (تعادل) نیازی به وزنه ندارد.

ویژگی‌ها

۱- کارآیی:



الف) نحوه ساخت ترازو باید چنان باشد که بر اثر کار دایم تغییر قابل ملاحظه‌ای در خواص اندازه‌شناختی آن ایجاد نشود.

ب) نحوه ساخت و مواد به کار برده شده در ترازوهای مشمول این استاندارد باید چنان باشد که این ترازو دو برابر ظرفیت کامل را تحمل کند.

۲- ایمنی توزین: طرح و ساخت ترازو باید چنان انجام شود که هیچ گونه نامیزانی و گیر در آن نباشد.

۳- قفل دستگاه:

الف) این ترازو باید دارای وسیله‌ای برای قفل کردن آن هنگام حمل و نقل باشد به طوری که هنگام جابه‌جایی کلیه قطعه‌های متحرک آن در حالت سکون قرار بگیرند و آسیب‌ناپذیر باشند.

ب) کلیه قطعه‌های دستگاه باید نسبت به تغییر آب و هوا و اکسیدشدن مقاومت داشته باشند.

۴- صفحه‌ی بار:

الف) مقاومت فیزیکی صفحه‌ی بار باید به حدی باشد که با قرار دادن باری معادل دو برابر ظرفیت ترازو بر روی صفحه، تغییری اعم از خمیدگی، پیچیدگی یا شکستگی ایجاد نشود.


ب) گنجایش صفحه‌ی بار باید متناسب با حداکثر ظرفیت ترازو و کاربرد معین آن باشد.

آزمون

یک وزنه‌ی ۵ کیلوگرمی را ۳۰ بار با ترازوی مورد نظر وزن می‌کنیم، در نتیجه:

- ۱- نباید محل عقره‌ی ترازو در حالت بدون بار نسبت به صفر صفحه‌ی مدرج اختلاف داشته باشد.
- ۲- میزان انحراف عقره‌ی در دفعه‌های مکرر توزین از حد وزنه بیشتر یا کمتر نباشد.

ترازوهای هیدروستاتیکی (Hydrostatic Balance)



تعریف

از این وسیله برای اندازه‌گیری چگالی، نمایش نیروهای ارشمیدس و اندازه‌گیری جرم هوای درون یک فضای بسته (نظیر بادکنک) استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- دارای میله‌ی قائم برای تنظیم ارتفاع باشد.
- ۲- پایه‌ی نگهدارنده با پایداری بالا داشته باشد.
- ۳- پایه، میله‌های افقی و قائم و کفه‌ها پلیسه و زایده ندانسته باشند.
- ۴- لوازم زیر به همراه وسیله وجود داشته باشد:
 - (آ) جعبه‌ی وزنه (معمولًا از ۱۰ میلی‌گرم تا ۲۰۰ گرم)؛
 - (ب) پنس برای جابه‌جایی وزنه‌های کوچک.
- ۵- روی سطح صاف لق نزند.
- ۶- پیچ تنظیم صفر داشته باشد.
- ۷- دارای سه کفه‌ی ترازو با جرم‌های برابر باشد.
- ۸- دقت اندازه‌گیری آن حدود ۵ میلی‌گرم باشد.
- ۹- قطر هر یک از کفه‌ها حدود ۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۱۰- طول میله‌ی قائم، میله‌ی افقی و میله‌ی (زنگیر و ...) نگهدارنده‌ی کفه‌ها به ترتیب حدود ۴۳، ۳۵ و ۱۸ سانتی‌متر باشد.

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.


۵- دستگاه را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.

۶- با پیچ مخصوص، دستگاه را تنظیم می‌کنیم، علامت شاهین باید روی صفر باشد. هم‌چنین پیچ تنظیم باید به راحتی به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد حرکت کند.

۷- جرم کفه‌ها را با ترازوی استاندارد اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با هم برابر باشند.

۸- وزنه‌های یکسانی در دو کفه قرار می‌دهیم، علامت شاهین باید روی صفر باشد. هم‌چنین جرم یک جسم را با این ترازو و با یک ترازوی استاندارد اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول با هم برابر باشند.

۹ و ۱۰- اندازه‌گیری با خط‌کش.



جعبه وزنه (Set of Weights)

تعریف

جعبه‌ای است که مجموعه‌ای از وزنه‌ها با جرم‌های متفاوت در آن وجود دارد که برای توزین اجسام به کار می‌روند.

ویژگی‌ها


- ۱- جنس جعبه چوبی یا پلاستیکی باشد.
- ۲- سطح‌های جعبه پلیسه، زایده، شکستگی و ترک نداشته باشند.
- ۳- در صورتی که از جعبه‌ی چوبی استفاده می‌شود، سطح آن دارای پوشش محافظه‌کاری یا رنگ یکنواخت باشد.
- ۴- جرم هر وزنه روی آن مشخص شده باشد.
- ۵- وزنه‌ها از جنس آلومینیوم، نقره، زرمانیوم، برنج یا ... باشند.
- ۶- محل‌هایی برای فراردادن وزنه‌ها در داخل جعبه در نظر گرفته شده باشد.
- ۷- در و بدنه‌ی جعبه کاملاً روی هم منطبق شوند.
- ۸- دقت اندازه‌گیری وزنه‌ها روی جعبه نوشته شده باشد.
- ۹- پنس برای جایه‌جایی وزنه‌های با جرم کوچک وجود داشته باشد.
- ۱۰- جعبه‌ی وزنه‌ها معمولاً به دسته‌های کالی زیر تقسیم‌بندی می‌شوند:
 - الف) 20mg ، 10mg
 - ب) 500mg ، 200mg ، 100mg ، 50mg
 - پ) 50g ، 20g ، 10g ، 5g ، 1g
 - ت) 100g ، 200g ، 500g ، 1000g
- ۱۱- بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد.

- ۱۲- در جعبه به راحتی باز و بسته شود.
- ۱۳- لولاهای در محل خود ثابت و محکم باشند و لق نخورند.
- ۱۴- کلیه موارد چاپی بادوام و خوانا باشند.
- ۱۵- چفت جعبه محکم باشد.

آزمون

- ۱ تا ۱۰- مشاهده و یا لمس.
- ۱۱- جعبه را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
- ۱۲ و ۱۳- در جعبه را ۳۰ بار باز و بسته می‌کنیم، این کار باید به راحتی انجام شود و لولاهای استحکام خود را حفظ کرده و لق نزنند.
- ۱۴- با پارچه‌ی نرم ۵۰ بار بر روی موارد چاپی می‌کشیم، نوشته‌ها نباید محو شوند.
- ۱۵- با جابه‌جا کردن جعبه و یا حرکت دادن آن نباید چفت جعبه باز شود.

آینه‌ی تخت (Plane Mirror)



تعریف

وسیله‌ای است که برای تشکیل تصویر مستقیم، مجازی و هماندازه از اجسام به کار برده می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- سطح آینه صاف، بدون موج و شکستگی باشد.
- ۲- پوشش آینه خشن نداشته باشد.
- ۳- پشت آینه، پوشش محافظ رنگی داشته باشد.
- ۴- لبه‌ای آینه صاف بوده و تیزی نداشته باشند.
- ۵- در صورت چهارگوش بودن آینه، گوش‌های آن تیز نباشند.
- ۶- ضخامت شیشه‌ی آینه ۲ میلی‌متر باشد.
- ۷- در صورت مربع شکل بودن آینه، اندازه‌ی هر ضلع آن ۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۸- شیشه‌ی آینه بدون موج باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- ضخامت آینه را با کولیس اندازه می‌گیریم، ضخامت آن باید با میزان خطای قابل قبول 1 ± 0.1 میلی‌متر برابر ۲ میلی‌متر باشد.
- ۷- ابعاد آینه را با خطکش استاندارد اندازه می‌گیریم، هر یک از اضلاع آن باید با میزان خطای قابل قبول 1 ± 1 میلی‌متر برابر ۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۸- وقتی جلوی آینه قرار می‌گیریم، تصویر ما باید بدون موج و واضح باشد.

آینه‌ی کاو (مقعر) (Concave Mirror)



تعریف

بخشی از یک پوسته‌ی کروی یا استوانه‌ای است که سطح داخلی آن صیقلی باشد. این آینه پرتوهای نور را به خوبی بازتاب و در یک سطح کوچک (سطح کانونی) جمع می‌کند. پرتوهای بازتاب از این آینه همگرا هستند و جنس آینه می‌تواند از شیشه و یا استیل باشد.

ویژگی‌ها

- ۱- در صورت استفاده از شیشه، شیشه‌ی آن حباب نداشته باشد.
- ۲- سطح آینه فاقد خش باشد.
- ۳- سطح آن صیقلی باشد.
- ۴- لبه‌های بُرنده نداشته باشد.
- ۵- شیشه‌ی آینه بدون موج باشد.
- ۶- فاصله‌ی کانونی آن مشخص شده باشد.
- ۷- ضخامت شیشه بیشتر از ۲ میلی‌متر نباشد (در صورت شیشه‌ای بودن).

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
 - ۶- مشاهده و تطبیق از طریق آزمایش تعیین فاصله‌ی کانونی.
- به وسیله‌ی پرتو افکن، پرتوهای موازی به سطح آینه می‌تابانیم. پرتوها پس از بازتابش از کانون عبور می‌کنند که با اندازه‌گیری به وسیله‌ی خطکش، فاصله‌ی کانونی

آن را به دست می‌آوریم.

۷- توسط ریزسنج ضخامت شیشه را اندازه می‌گیریم، ضخامت آن باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0.1\text{ mm}$ با عدد بیان شده در دفترچه‌ی راهنمای مطابقت داشته باشد.

آینه‌ی کوثر(محدب) (Convex Mirror)



تعریف

بخشی از یک پوسته‌ی کروی یا استوانه‌ای است که سطح خارجی آن صیقلی باشد. این آینه پرتوهای نور را به خوبی بازتاب می‌کند. پرتوهای بازتاب از این آینه واگرا هستند و جنس آینه می‌تواند از شیشه و یا استیل باشد.

ویژگی‌ها

- ۱- در صورت استفاده از شیشه، شیشه‌ی آن حباب نداشته باشد.
- ۲- سطح آینه فاقد خشن باشد.
- ۳- سطح آن صیقلی باشد.
- ۴- لبه‌های برنده نداشته باشد.
- ۵- شیشه‌ی آینه بدون موج باشد.
- ۶- فاصله‌ی کانونی آن مشخص شده باشد.
- ۷- ضخامت شیشه بیشتر از ۲ میلی‌متر نباشد.


آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس
 - ۶- مشاهده و تطبیق از طریق آزمایش تعیین فاصله‌ی کانونی.
- ابتدا با یک وسیله‌ی نوری تصویری حقیقی تشکیل می‌دهیم و سپس آینه را به گونه‌ای قرار می‌دهیم که این تصویر حقیقی برای آینه‌ی محدب در حکم شیء مجازی باشد. سپس با داشتن فاصله‌ی جسم مجازی و تصویر آن و با استفاده از

$$\text{رابطه‌ی } \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f} \text{ می‌توان } f \text{ را محاسبه کرد.}$$

۷- توسط ریزسنج ضخامت شیشه را اندازه می‌گیریم، ضخامت آن باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0.1\text{mm}$ با عدد بیان شده در دفترچه‌ی راهنمای مطابقت داشته باشد.

پایه‌ی نگهدارنده‌ی شیشه یا آینه‌ی تخت (Mirror Support Block)



تعریف


وسیله‌ای برای نگهداری شیشه یا آینه‌ی تخت است که در آزمایش‌های نور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها

- ۱- شیشه یا آینه داخل محل خود لق نزند.
- ۲- قدرت نگهداری شیشه یا آینه را داشته باشد (تعادل آن مناسب باشد).
- ۳- در صورت فلزی بودن پایه، آبکاری یا رنگ‌آمیزی شده باشد.
- ۴- فاقد پلیسه، زایده و لبه‌های ُبرنده باشد.
- ۵- شیشه یا آینه در محل خود به طور قائم قرار بگیرد.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- یک پرتوی نور افقی به آینه می‌تابانیم، این پرتو باید روی خودش برگردد.



شیشه‌ی تخت فازک

تعریف

شیشه‌ی تختی است که در آزمایش‌های نور مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویژگی‌ها

- ۱- حباب و موج نداشته باشد.
- ۲- به شکل مربع یا مستطیل باشد.
- ۳- لبه‌های آن فاقد تیزی بوده و بُرنده نباشد.
- ۴- ضخامت شیشه بین $1/5$ تا 2 میلی‌متر باشد.
- ۵- طول هر ضلع آن بین 10 تا 15 سانتی‌متر باشد.

آزمون‌ها

- ۱ و ۲- مشاهده.
- ۳- مشاهده و لمس.
- ۴- ضخامت آن را با کولیس(ریزسنچ) اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $1/5 \pm 0$ میلی‌متر، بین $1/5$ تا 2 میلی‌متر باشد.
- ۵- اندازه‌گیری با خط کش.

صفحه (پرده‌ی نمایش) (Image Board)



تعریف

صفحه‌ی سفید رنگ کدر با پایه‌ی نگهدارنده است که در آزمایش‌های نور برای نشان دادن پرتوهای نور، تصویر و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد و از دو بخش صفحه و میله تشکیل می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- دارای سطح صاف، کدر و سفیدرنگ باشد.
- ۲- قادر خش و رنگ پریدگی باشد.
- ۳- رنگ صفحه یکنواخت باشد و پوسته پوسته نشده باشد.
- ۴- لبه‌های آن تیز و بُرنده نباشد.
- ۵- به شکل مربع یا مستطیل باشد.
- ۶- طول هر ضلع آن بین ۱۰ تا ۲۰ سانتی‌متر باشد.
- ۷- ضخامت صفحه حدود ۱ میلی‌متر باشد.
- ۸- دارای میله‌ی نگهدارنده محکم باشد.
- ۹- ضخامت میله متناسب با گیره‌های آزمایشگاهی باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- اندازه‌گیری با خطکش.
- ۷- اندازه‌گیری با کولیس یا ریزسنج.
- ۸- با وارد کردن نیرو نباید میله از صفحه جدا شود.
- ۹- میله‌ی متصل به صفحه باید به راحتی در داخل گیره قرار بگیرد و حرکت نکند.

(Lens) عدسی**تعریف**

وسیله‌ای است که از مواد شفاف مانند شیشه یا پلاستیک به شکل‌های گوناگون ساخته می‌شود و سبب شکست نور می‌شود.

انواع عدسی: هم‌گرا و واگرا


ویژگی‌ها

- ۱- سطح عدسی صیقلی و صاف باشد.
- ۲- عدسی حباب، موج و خشن نداشته باشد.
- ۳- عدسی شکستگی و لب پریدگی نداشته باشد.
- ۴- طول دسته به اندازه‌ای باشد که در داخل دست جا بگیرد.
- ۵- جنس دسته و قاب پلاستیکی یا فلزی باشد.
- ۶- لبه‌های عدسی تیز و بُرنده نباشند.
- ۷- مشخصات عدسی روی دسته یا قاب آن نوشته شده باشد.
- ۸- شیشه یا پلاستیک‌هایی که برای ساخت عدسی به کار می‌روند باید به خوبی تراشیده و پرداخت شده باشند و فاقد موج، حفره و لب پریدگی باشند.
- ۹- عدسی در جای خودش محکم باشد و لق نخورد.
- ۱۰- فاصله‌ی کانونی آن 15cm باشد.
- ۱۱- قطر حلقه‌ی عدسی حدود 6 سانتی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۹- مشاهده و یا لمس.

- ۱۰- عدسی را جلوی نور آفتاب می‌گیریم، وقتی پرتوهای خروجی روی صفحه‌ی تصویر در یک نقطه(کانون) متمرکز شدند، فاصله‌ی آن نقطه تا عدسی باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 سانتی‌متر، برابر ۱۵ سانتی‌متر باشد.
- ۱۱- قطر عدسی را با خطکش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 5 میلی‌متر، برابر ۶ سانتی‌متر باشد.



منشور (Prism)

تعریف

محیط شفافی است که به سطح‌های متقاراطعی محدود می‌شود و از آن برای تجزیه و تغییر مسیر نور استفاده می‌کنند.

انواع متداول: ۴۵ و ۶۰ درجه.

ویژگی‌ها


- ۱- سطح منشور صیقلی و صاف باشد.
- ۲- جنس آن از شیشه یا پلاستیک شفاف باشد.
- ۳- سطوح و لبه‌های آن زایده و پلیسه نداشته باشند.
- ۴- شیشه یا پلاستیک به کار رفته در منشور قادر موج، حفره و لب‌پریدگی باشد.
- ۵- لبه‌های آن بُرنده نباشند.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.

چشم زیر دریایی (Priscope)

تعریف



وسیله‌ای است که برای دیدن اشیای بالاتر یا پایین‌تر از سطح چشم ناظر و یا اشیایی که دیدن مستقیم آن‌ها میسر نیست، به کار برد می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- آینه‌ها(منشور)‌ها صاف و بدون خشن و موج باشند.
- ۲- سطوح آینه(منشور)‌ها موازی یکدیگر باشند.
- ۳- زاویه‌ی سطوح آینه(منشور)‌ها نسبت به افق 45° درجه باشد.
- ۴- محل قرار گرفتن چشم به گونه‌ای باشد که هنگام مشاهده، صدمه‌ای به چشم وارد نشود و چشم به راحتی در محل خود قرار بگیرد.
- ۵- جایگاه آینه(منشور)‌ها به صورتی به پایه نصب شود که لق نزند.
- ۶- ارتفاع آن بین 50 تا 80 سانتی‌متر باشد.

آزمون

۱، ۲ و ۴- مشاهده.

- ۳- زاویه‌ی سطوح آینه(منشور)‌ها را نسبت به افق اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $1 \pm 45^{\circ}$ درجه برابر باشند.
- ۵- 50 مرتبه وسیله را محکم با دست تکان می‌دهیم، آینه‌ها یا منشورها نباید از جای خود جدا شده و لق بزنند.
- ۶- اندازه گیری با متر.

توجه: آینه(منشور)‌ها باید طوری نصب شده باشند که با نگاه کردن به یک آینه(منشور)، تصویر در آینه(منشور) دیگر به وضوح دیده شود.

ذره‌بین (Glass / lens)**تعریف**

وسیله‌ای از جنس شیشه و یا پلاستیک شفاف است که دارای بزرگ‌نمایی بوده و جزئیات مورد مطالعه را می‌توان با دقت بیشتری مشاهده کرد.

ویژگی‌ها

- ۱- دسته و قاب می‌تواند پلاستیک یا فلزی باشد.
- ۲- عدسی حباب یا موج نداشته باشد.
- ۳- عدسی ذره‌بین فاقد موج و خش باشد.
- ۴- عدسی شکستگی و لب پریدگی نداشته باشد.
- ۵- عدسی در جای خودش محکم باشد و لق نخورد.
- ۶- طول دسته به اندازه‌ای باشد که در داخل دست جا بگیرد.
- ۷- جنس عدسی از شیشه یا پلاستیک باشد.
- ۸- عدد بزرگ‌نمایی روی دسته یا حلقه حک شده باشد.
- ۹- بزرگ‌نمایی ذره‌بین ۲ تا ۴ برابر باشد.
- ۱۰- قطر داخلی قاب عدسی حداقل ۵ سانتی‌متر باشد.


آزمون

- ۱ تا ۸- مشاهده و یا لمس.
- ۹- ذره‌بین را به صورت عمود ثابت کرده و یک شمع روشن (به طول AB) را در فاصله‌ای از عدسی قرار می‌دهیم. سپس پرده (صفحه‌ی تصویر) را در طرف دیگر عدسی جایه‌جا می‌کنیم تا تصویری واضح از «شعله‌ی شمع» روی آن تشکیل شود. آنگاه طول

تصویر روی پرده را اندازه می‌گیریم $A'B'$. در خاتمه طول $A'B'$ را به طول AB تقسیم می‌کنیم، عدد بزرگ‌نمایی محاسبه می‌شود.

۱۰- اندازه‌گیری با خط‌کش.

چراغ رویتر (پرتو افکن) (Roitter's Lamp)



تعریف

وسیله‌ای است که برای تولید نور در آزمایش‌های مربوط به نور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها

- ۱- سطح‌های آن زایده یا پلیسه نداشته باشند.
- ۲- ولتاژ و نوع برق مورد استفاده بر روی آن نوشته شده باشد.
- ۳- مشخصات لامپ آن تعیین شده باشد.
- ۴- لامپ آن قابل تعویض باشد.
- ۵- در موقع استفاده، تبادل گرمایی خوبی با محیط داشته باشد.
- ۶- باید بتوان لامپ را در راستای موازی با سطح وسیله حرکت داد و در محل مورد نظر ثابت کرد.
- ۷- نور لامپ باید حداقل تا فاصله‌ی ۲ متری را روشن کند.
- ۸- در صورت داشتن پایه، دسته، میله‌ی وصل شونده به گیره و ..., این اجزا لق نبوده و محکم باشند.
- ۹- در صورت نداشتن میله‌ی وصل شونده به گیره، باید سطح زیرین آن دارای خاصیت آهن‌ربایی باشد به نحوی که محکم به صفحه‌ی فلزی متصل شود و نیفتد.


آزمون

- ۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.

- ۴- لامپ را ۲۰ بار باز و بسته می‌کنیم، این عمل باید به راحتی انجام شود.

- ۵- پرتوافکن را به مدت ۲ ساعت به مبدل مربوطه وصل کرده و آنرا روشن می‌کنیم، پس از این مدت نباید بدنهٔ پرتوافکن آن قدر گرم شود که دست بسوزد یا تغییر فیزیکی در اجزای آن ایجاد شود.
- ۶- فاصلهٔ لامپ تا روزنہ‌ی خروجی نور را تغییر می‌دهیم، باید پرتوهای نور همگرا، واگرا و موازی تشکیل شود.
- ۷- پرتوافکن را در محلی با تاریکی مطلق روشن می‌کنیم، پرتوها باید در فاصلهٔ ۲ متری قابل مشاهده باشند.
- ۸- با وارد کردن نیروی متناسب، محکم بودن اجزای وسیله را بررسی می‌کنیم.
- ۹- در صورت وجود آهنربا در سطح زیرین وسیله، خاصیت آهنربایی آن باید به اندازه‌ای باشد که هنگام اتصال افقی و یا قایم آن به سطح میز، لق نزند و نیفتد.

(Roitter's Lamp Splits) چراغ رویتر چند شکافی



تعریف

تیغه‌هایی هستند که برای تشکیل پرتوهای نور(همگرا، واگرا و موازی) و همچنین ایجاد جسم نورانی در مقابل پرتوافکن قرار داده می‌شوند.

انواع: تک شکافی، دو شکافی، چند شکافی و فلش(جسم نورانی).

ویژگی‌ها


- ۱- سطح‌های آن‌ها پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۲- شکاف‌ها یکنواخت بوده و پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۳- فلزی یا از جنس پلاستیک فشرده باشند.
- ۴- سطح‌های آن‌ها تیره باشند به‌گونه‌ای که نور فقط از شکاف‌ها عبور کند.
- ۵- محلی برای قرار گرفتن تیغه‌ها در جلوی نورافکن تعییه شده باشد(روی خود نورافکن یا یک صفحه‌ی پایه‌دار).
- ۶- در صورت پلاستیکی بودن، در اثر گرمای پرتوافکن، تغییر حالت فیزیکی ندهند.
- ۷- شکاف‌های آن‌ها به اندازه‌ای باشند که با قرار گرفتن جلوی پرتوافکن روشن، پرتوهای نور مورد نظر تشکیل شوند.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- پرتوافکن را به مدت ۲ ساعت به مبدل مربوطه وصل کرده، آنرا روشن می‌کنیم و شکاف‌ها را مقابل پرتوافکن روشن قرار می‌دهیم، پس از این مدت نباید هیچ‌گونه

تغییر فیزیکی در تیغه‌ها ایجاد شود.

۷- هر یک از تیغه‌ها را مقابل پرتوافکن روشن قرار می‌دهیم، باید متناسب با هر تیغه، پرتو(ها)ی مورد انتظار تشکیل شوند و پرتوها یکنواخت باشند.

تیغک (Lamel)**تعریف**

صفحه‌ای شفاف و بی‌رنگ

است که روی نمونه‌های زیستی واقع بر لام قرار می‌گیرد.

**ویژگی‌ها**

۱- شفاف و بی‌رنگ باشد.

۲- بدون موج باشد.

۳- قادر خش باشد.

۴- لب پریدگی، ترک و شکستگی نداشته باشد.

۵- قادر حباب باشد.

۶- طول و عرض (در نمونه‌های مربع یا مستطیل) یا قطر (در نمونه‌های دایره‌ای شکل) آن از عرض لام استاندارد بیشتر نباشد.


۷- ضخامت تیغک کمتر از 18° میلی‌متر باشد.

آزمون

۱ تا ۶- مشاهده و یا لمس.

۷- ضخامت تیغک را با ریزسنج اندازه می‌گیریم، اندازه‌ی آن باید با میزان خطای

قابل قبول $\pm 1^{\circ}$ میلی‌متر، کمتر از 18° میلی‌متر باشد.

(Lam) تیغه**تعریف**

صفحه‌ای شفاف و بی‌رنگ

است که برای مطالعه‌ی میکروسکوپی نمونه‌های زیستی به کار بردہ می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- شفاف و بی‌رنگ باشد.
- ۲- بدون موج باشد.
- ۳- قادر خش باشد.
- ۴- لب پریدگی، ترک و شکستگی نداشته باشد.
- ۵- قادر حباب باشد.
- ۶- ابعاد آن حدود $۲۶ \times ۷۰ \times ۱$ میلی‌متر باشند.

تبصره: برای انجام برخی از آزمایش‌های زیست‌شناسی (از قبیل تعیین گسترده‌ی خونی) استفاده از لام‌هایی که لبه‌های آن سنگ خورده باشد، توصیه می‌شود.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- طول و عرض لام را با کولیس و ضخامت آنرا با ریزسنج اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل برای طول و عرض باید با میزان خطای قابل قبول $\pm ۰/۱$ میلی‌متر و عدد حاصل برای ضخامت باید با میزان خطای قابل قبول $\pm ۰/۱$ میلی‌متر با اندازه‌های ذکر شده برابر باشند.

جعبه کوب‌های میکروسکوپی

تعریف




جعبه‌ای از جنس چوب و یا پلاستیک است که برای حفاظت و نگهداری نمونه‌های گیاهی و جانوری که بر روی لام‌ها نصب شده است، به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

- ۱- کوب‌ها در داخل آن جدا از هم قرار بگیرند و به هم برخورد نکنند.
- ۲- فاصله‌ی کوب‌ها به نحوی باشد که برچسب روی کوب‌ها قابل خواندن باشد.
- ۳- فاقد ترک، شکستگی و پلیسه باشد.
- ۴- در جعبه از طریق چاپ، حک نوشته یا علامت مشخص شود.
- ۵- جنس جعبه می‌تواند چوبی یا پلاستیکی باشد.
- ۶- در صورتی که از جعبه‌ی چوبی استفاده می‌شود، سطح آن دارای پوشش محافظ عابی یا رنگ یکنواخت باشد.
- ۷- محلی برای درج ویژگی‌های کوب‌ها در نظر گرفته شده باشد.
- ۸- در و بدنه‌ی جعبه کاملاً روی هم منطبق شوند.
- ۹- بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد.
- ۱۰- در جعبه به راحتی باز و بسته شود.
- ۱۱- لولاهای در محل خود ثابت و محکم باشند و لق نخورند.
- ۱۲- کلیه‌ی موارد چاپی بادوام و خوانا باشند.
- ۱۳- چفت جعبه محکم باشد.
- ۱۴- فاصله‌ی مناسبی بین لبه‌ی فوقانی کوب‌ها و سطح داخلی در جعبه در نظر گرفته شود به‌گونه‌ای که در اثر جابه‌جایی جعبه، کوب‌ها از محل خاص خود خارج نشوند.

آزمون

- ۱ تا -۸- مشاهده و یا لمس.
- ۹- جعبه را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
- ۱۰ و ۱۱- در جعبه را ۳۰ بار باز و بسته می‌کنیم، این کار باید به راحتی انجام شود و لولاهای استحکام خود را حفظ کرده و لق نزنند.
- ۱۲- با پارچه‌ی نرم ۵۰ بار بر روی موارد چاپی می‌کشیم، نوشته‌ها نباید محو شوند.
- ۱۳- با جابه‌جا کردن جعبه و یا حرکت دادن آن نباید چفت جعبه باز شود.
- ۲-۷- جعبه کوپ‌ها را ۵۰ بار در جهات مختلف تکان می‌دهیم، در نتیجه نباید:
 - الف- کوپ‌ها از محل خاص خود در جعبه خارج شوند.
 - ب- هیچ‌گونه شکستگی، لب پریدگی و جدا شدن لام از لام صورت پذیرد.
 - پ- تغییراتی در برچسب‌ها مشاهده نشود.



پایه‌ی لامپ (Lamp Holder)

تعریف

وسیله‌ای است که برای نگهداری و اتصال لامپ در مدار الکتریکی به کار می‌رود.

ویژگی‌ها


- ۱- نام وسیله روی پایه چاپ شده باشد.
- ۲- علامت مشخص‌کننده لامپ به صورت $\ominus \oplus$ روی آن چاپ شده باشد.
- ۳- مسیر مدار به طور کامل روی پایه مشخص شده باشد.
- ۴- محل اتصال سیم یا فیش به پایه با دو رزگ مختلف مشخص شده باشد.
- ۵- علائم و نوشته‌های روی پایه مشخص شده باشد.
- ۶- سطوح پایه صاف باشند.
- ۷- سطوح پایه بدون زایده و پلیسه باشند.
- ۸- محل اتصال سیم یا فیش به پایه محکم شده باشد.
- ۹- اتصال سر پیچ با پایه محکم باشد.
- ۱۰- پیچاندن لامپ در سریچ به راحتی انجام گیرد.
- ۱۱- لامپ در محل خود تکان نخورد.
- ۱۲- اتصال قطعات از زیر یا رو محکم باشد.

آزمون

۱ تا ۵- مشاهده.

* با دستمال نرم ۵۰ مرتبه روی نوشته‌ها و خطوط روی پایه می‌کشیم، نوشته‌ها و خطوط باید محو شوند.

- ۶- وسیله را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، پایه نباید لق بزند.
- ۷- مشاهده و لمس.
- ۸- با ۵۰ بار بستن و باز کردن سیم یا زدن و در آوردن فیش، نباید تغییری حاصل شود.
- ۹- با ۵۰ بار بستن و باز کردن لامپ به سرپیچ، نباید تغییری در پایه‌ی لامپ ایجاد شود.
- ۱۰- هنگام بستن لامپ در سرپیچ، نباید مشکلی وجود داشته باشد و لامپ به راحتی بسته و باز شود.
- ۱۱- پس از بستن لامپ، نباید در محل خود لق بزند.
- ۱۲- با ۵ بار قرار دادن پایه‌ی لامپ در مدار، نباید تغییری در آن ایجاد شود.



جا باتری (Battery Holder)

تعریف

وسیله‌ای است که برای نگهداری و اتصال یک یا چند باتری به کار می‌رود.


ویژگی‌ها

- ۱- نام وسیله (جا باتری) روی پایه چاپ شده باشد.
- ۲- جنس پایه از یک ماده نارسانا مثل پلاستیک و ... باشد.
- ۳- علامت مشخص‌کننده جا باتری به صورت
- ۴- مسیر مدار روی پایه به طور کامل مشخص شده باشد.
- ۵- ولتاژ باتری روی پایه مشخص شده باشد.
- ۶- تسمه‌هایی که نشانگر قطب مثبت هستند، دارای فرورفتگی باشند.
- ۷- تسمه‌هایی که نشانگر قطب منفی هستند، دارای برجستگی باشند.
- ۸- خطوط اتصال با دو رنگ مختلف مشخص شده باشند.
- ۹- علائم و نوشته‌های روی پایه کاملاً مشخص شده باشند.
- ۱۰- محل اتصال سیم به جای فیش و جای فیش به پایه، محکم باشد (در صورت داشتن جای فیش).
- ۱۱- تسمه‌های اتصال، در جای خود به طور محکم نصب شده باشند.
- ۱۲- سطوح پایه صاف و بدون زایده و پلیسه باشند.
- ۱۳- پایه‌ی جا باتری، روی سطح صاف لق نزند.
- ۱۴- تسمه‌های اتصال، خاصیت فنری لازم را داشته باشند.

آزمون

- ۱- با دستمال نرم ۵۰ مرتبه روی نوشته‌ها و یا خطوط روی پایه می‌کشیم، نوشته‌ها یا خطوط باید محو شوند.
- ۲ تا ۹- مشاهده.
- ۱۰- با فیش استاندارد، ۵۰ مرتبه استحکام جای فیش به پایه را مورد آزمایش قرار می‌دهیم.
- ۱۱- باتری یا باتری‌ها را ۵۰ مرتبه در جا باتری قرار داده و بیرون می‌آوریم، تسممه‌های اتصال باید همچنان محکم باشند.
- ۱۲- مشاهده و لمس.
- ۱۳- وسیله را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، پایه باید لق بزند.
- ۱۴- باتری یا باتری‌ها را ۵۰ مرتبه در جا باتری قرار داده و بیرون می‌آوریم، ورقه‌ها باید همچنان خاصیت فنری خود را حفظ کنند و اتصال مدار به درستی برقرار شود.

کلید قطع و وصل(کلید چاقویی) (On and Off Switch)



تعریف

وسیله‌ای است که برای قطع و
وصل کردن جریان الکتریکی در مدار
به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

- ۱- سطوح پایه صاف و بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۲- پایه و دسته‌ی کلید از جنس عایق باشد.
- ۳- نام وسیله روی پایه چاپ شده باشد.
- ۴- قطعه‌های فلزی کلید سالم و بدون زایده باشند.
- ۵- قطعه‌های فلزی به طور یکنواخت آبکاری شده باشند.
- ۶- علامت مشخص کننده کلید قطع و وصل به صورت —／— روی پایه چاپ شده باشد.
- ۷- محل اتصال سیم یا فیش به پایه و قطعه‌های کلید به پایه با یک رنگ مشخص شده باشد.
- ۸- علائم و نوشته‌های روی پایه به راحتی پاک نشوند.
- ۹- پایه روی سطح صاف لق نزند.
- ۱۰- محل اتصال سیم یا فیش به پایه و قطعه‌های کلید به پایه محکم باشد.
- ۱۱- اتصال قطعه‌ها از زیر و یا رو محکم باشد.
- ۱۲- دسته‌ی چاقویی به راحتی در جای پایه‌ی نگهدارنده خود قرار گرفته و عمل قطع و وصل به خوبی انجام گیرد.

آزمون


۱ تا ۷- مشاهده و لمس

۸- با دستمال نرم ۵۰ مرتبه روی نوشته‌ها یا خطوط روی پایه می‌کشیم، نوشته‌ها یا خطوط نباید محو شوند.

۹- وسیله را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، پایه نباید لق بزند.

۱۰ و ۱۱- کلید را ۵۰ مرتبه بسته و باز می‌کنیم، به اتصالات نباید آسیبی وارد شود.


۱۲- کلید را ۵۰ مرتبه باز و بسته می‌کنیم، قطع و وصل مدار باید به درستی صورت گیرد.

سیم رابط (Plug Lead)**تعریف**

وسیله‌ای است که برای برقراری ارتباط

الکتریکی بین اجزای یک مدار به کار برد می‌شود.

انواع: سر سوسماری (کروکودیلی) و فیش دار.

**ویژگی‌ها**

۱- قسمت فلزی سیم آبکاری شده باشد.

۲- روکش پلاستیکی سیم، نرم و قابل انعطاف باشد.

۳- سیم‌هایی با چند رنگ متفاوت وجود داشته باشد.

۴- سیم باید از نوع افسان باشد.

۵- قسمت فلزی و پلاستیکی آن بدون زایده و پلیسه باشد.

۶- بهتر است طول سیم‌های رابط ۲۵، ۵۰ و ۷۵ سانتی‌متر باشد.

۷- نمره‌ی سیم کمتر از ۱ میلی‌متر نباشد.

۸- محل اتصال سیم با فیش محکم باشد.

آزمون

۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.

۶- اندازه‌گیری با متر.

۱- اندازه‌گیری با ریزسنج.


۸- الف- آزمون اتصال سیم با فیش:

- ۱- دستگاه را مطابق شکل بالا سوار می‌کنیم.
- ۲- یک نیروسنج ۲۰ نیوتنی را به یک محل ثابت آویزان می‌کنیم.
- ۳- قسمت پلاستیکی سیم رابط را مطابق شکل به قسمت متحرک نیروسنج آویزان می‌کنیم.
- ۴- هر یک از دو سر فیش را ۵۰ مرتبه در جهت مخالف می‌کشیم، بعد از این تعداد کشش نباید سیم از فیش جدا شود.

۸- ب- آزمون اتصال فیش به ترمینال(جا فیش):

- ۱۰۰ مرتبه فیش را داخل یک ترمینال استاندارد وارد و خارج می‌کنیم، پس از این آزمون باید:
- ۱- در شکل ظاهری فیش تغییری ایجاد نشود.
 - ۲- فیش به راحتی به ترمینال وارد و از آن خارج شود.
 - ۳- اتصال برقرار باشد.
 - ۴- خاصیت فنری آن برقرار باشد و لق نخورد.

موتور الکتریکی (Electric Motor)



تعریف

وسیله‌ای است که برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

- ۱- محدوده‌ی ولتاژی که موتور با آن کار می‌کند، روی پایه مشخص شده باشد.
- ۲- نام وسیله روی نوشته شده باشد.
- ۳- مسیر اتصال سیم‌ها به موتور با دو رنگ مجزا مشخص شده باشد.
- ۴- دارای ساختمانی ساده، قابل مشاهده و با کمترین پوشش باشد.
- ۵- تمام قطعه‌ها بدون زایده و پلیسه باشند.
- ۶- سیم‌ها در محل اتصال خود محکم بسته شده باشند.
- ۷- قطعه‌های ثابت موتور در محل خود محکم نصب شده باشند.
- ۸- محور موtor به راحتی در محل خود بچرخد و به درستی کار کند.
- ۹- جاروبک‌ها با کوموتاتورها تماس داشته و خاصیت فنری داشته باشند.


آزمون

۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.

۶ و ۷- مقدار کمی نیرو به سیم‌ها و اتصال‌های دیگر وارد می‌کنیم، سیم‌ها و قطعه‌ها نباید از جای خود جدا یا شل شوند.

۸ و ۹- موتور را با ولتاژی که روی آن مشخص شده است (به عنوان مثال ۶ ولت) به مدت یک ساعت و در دو مرحله به طور مداوم به کار می‌اندازیم، پس از این مدت نباید تنظیم موتور به هم بخورد، قطعه‌های ثابت، شل و یا از محل خود جدا شوند، تماس جاروبک‌ها همچنان برقرار باشند و خاصیت فنری خود را حفظ کنند.

الکتروسکوپ (Electroscope)



تعریف

وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان:

- ۱- باردار بودن یا باردار نبودن اجسام را تشخیص داد.
- ۲- نوع بار اجسام را تعیین کرد.
- ۳- مقدار بار روی یک جسم را به طور تقریبی تعیین کرد.
- ۴- رسانایی یا نارسانایی اجسام را مشخص کرد.

ویژگی‌ها


- ۱- دو وجه جانبی آن از جنس شیشه یا باز باشد و سایر قسمت‌های آن فلزی باشد.
- ۲- روی کلاهک الکتروسکوپ، محلی برای اتصال وجود داشته باشد.
- ۳- قطعه‌های فلزی، تیز و پلیسه‌دار نباشند.
- ۴- قطعه‌های آبکاری شده پوسته پوسته نباشند.
- ۵- قطعه‌های فلزی باید دارای پوشش ضد زنگ رسانا باشند.
- ۶- دارای محلی برای اتصال به زمین باشد.
- ۷- اتصال‌ها محکم باشند.
- ۸- روی سطح صاف لق نزند.
- ۹- با حداقل بار الکتریکی، تیغه‌های الکتروسکوپ منحرف شوند.

آزمون

- ۱ تا ۶- مشاهده و یا لمس.

- ۷- سیم اتصال را ۵۰ مرتبه به الکتروسکوپ بسته و باز می‌کنیم، باید اتصال به خوبی برقرار شود و تغییر فیزیکی مشاهده نشود.
- ۸- الکتروسکوپ را روی سطح صافی قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
- ۹- قطعه‌ی نارسانایی، مانند خودکار پلاستیکی، را از طریق مالش باردار می‌کنیم. با نزدیک کردن قسمت باردار شده قطعه‌ی نارسانا به کلاهک الکتروسکوپ، صفحه‌های الکتروسکوپ باید منحرف شوند و با دور کردن جسم از کلاهک الکتروسکوپ، صفحه‌های آن باید به حالت قائم برگردند.

میله‌ای شیشه‌ای (Glass Rod)



تعریف

میله‌ای شیشه‌ای است که در فرایند باردار کردن اجسام و آموزش نیروهای الکتریکی بین بارهای الکتریکی به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

- ۱- طول میله حدود ۲۵ سانتی‌متر باشد.
- ۲- قطر خارجی میله حدود ۱۰ میلی‌متر باشد.
- ۳- سطح میله یکنواخت باشد.
- ۴- سر و ته میله گرد و فاقد لبه‌ی تیز باشد.
- ۵- در بسته‌بندی مناسب ارایه شود.

آزمون

- ۱- طول آن را با خط‌کش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول 1 ± 0.1 سانتی‌متر، برابر ۲۵ سانتی‌متر باشد.
- ۲- قطر خارجی میله را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول 10 ± 0.1 میلی‌متر، برابر ۱۰ میلی‌متر باشد.
- ۳ و ۴- مشاهده و لمس.
- ۵- بسته‌بندی آن به گونه‌ای باشد که هنگام حمل و نقل و نگهداری آسیبی به آن‌ها وارد نشود.



کلید بین راهی (Circulating Switch)

تعریف

وسیله‌ای با حفاظت جداگانه است که برای قطع و وصل جریان برق به کار می‌رود و به صورت سیار بر روی سیم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها

۱- جنس آن باید از مواد مقاوم در برابر حرارت باشد (مانند باکالیت) و بهتر است پلاستیکی نباشد.

۲- حداقل ولتاژ اسمی (بر حسب ولت) و حداقل جریان اسمی (بر حسب آمپر) روی آن نوشته شده باشد.

۳- کلیدهای بین راهی باید دارای «مهاربند»، ترجیحاً عایق باشند تا هادی‌ها در محل اتصال به ترمینال‌ها، تحت نیروی کشش اضافی ناشی از چرخش قرار نگیرند.

یادآوری: نباید تدبیر غیر اصولی مانند گره زدن سیم رابط یا درگیر کردن انتهای آن با نخ مورد استفاده قرار گیرد.

۴- در محل اتصال کنکات‌های کلید، قطعه‌های پلاستیک وجود داشته باشد تا بر اثر گرمای حاصل از اتصال جریان برق، ذوب نشوند.

آزمون




مطابق شکل مقابل، یک کلید بین راهی را به دو شاخه، یک سرپیچ و لامپ وصل می‌کنیم.

با اتصال دو شاخه به جریان برق، کلید را ۳۰ بار روشن و خاموش می‌کنیم.

در نتیجه باید:

- ۱- کلید به راحتی و نرمی کار کرده و گیر نکند.
- ۲- با روشن و خاموش کردن کلید، نوسانی در نور لامپ مشاهده نشود.
- ۳- هنگام روشن بودن لامپ، صدای جرقه‌ی حاصل از عدم اتصال کامل کتابت‌ها شنیده نشود.
- ۴- پس از باز کردن اجزای کلید، اثری از سوختگی حاصل از جرقه روی کتابت‌ها مشاهده نشود.

باتری خورشیدی (Solar Cells)



تعریف

وسیله‌ای است که انرژی تابشی (نورانی) خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

ویژگی‌ها

- ۱- صفحه‌ها دارای رنگ‌های متفاوت باشند.
- ۲- صفحه‌ای شفاف برای جلوگیری از آسیب رسیدن به صفحه‌ها روی آنها نصب شده باشد.
- ۳- طلق شفاف روی صفحه‌ها سالم باشد.
- ۴- قابلیت اتصال سری صفحه‌ها برای افزایش ولتاژ وجود داشته باشد.
- ۵- قابلیت اتصال موازی صفحه‌ها برای افزایش جریان وجود داشته باشد.
- ۶- انرژی الکتریکی تولید شده مناسب با سطح مؤثر صفحه‌ها و زاویه‌ی تابش پرتوی فرودی باشد.
- ۷- صفحه‌ها قابلیت چرخش حول محوری را داشته باشند که بتوانند همواره بر تابش‌های فرودی عمود باشند و شبیه صفحه‌ها از صفر تا ۹۰ درجه متغیر باشد.
- ۸- ابعاد تقریبی صفحه‌ها حدود $10\text{cm} \times 10\text{cm}$ یا $25\text{cm} \times 16\text{cm}$ باشد.

داده‌های عملی برای نوعی باتری خورشیدی

شدت تابش فرودی (lux)	ولتاژ بیشینه (V)	جریان بیشینه (mA)
۱۰	۵/۱	۷۰
۲۰	۵/۴	۱۵۰
۳۰	۵/۴	۳۰۰
۵۰	۵/۷	۴۰۰

آزمون

۱ تا ۳ مشاهده.

۴- دو(سه) صفحه را با هم به صورت سری می‌بندیم، باید ولتاژ دو(سه) برابر شود.

۵- دو(سه) صفحه را با هم به صورت موازی می‌بندیم، باید جریان الکتریکی دو(سه) برابر شود.

۶- صفحه‌ها را مقابل تابش خورشید یا هر منع تابش دیگری قرار می‌دهیم، باید جریانی در مدار برقرار شود. اینک سطح مؤثر صفحه‌ها و هم‌چنین زاویه‌ی تابش را تغییر می‌دهیم، باید ولتاژ خروجی تغییر کند. هر چه مساحت صفحه، بزرگ‌تر و زاویه‌ی تابش به ۹۰ درجه نزدیک‌تر شود، ولتاژ خروجی بیش‌تر می‌شود.

۷- صفحه‌ها را حول محور چرخش دوران می‌دهیم، باید صفحه‌ها بتوانند از ۰ تا ۹۰ درجه بچرخند. اینک به دو سر صفحه، ولتسنجی وصل می‌کنیم، در حالتی که پرتوی تابش عمود بر سطح صفحه است، باید ولتاژ بیشینه وجود داشته باشد.

۸- اندازه‌گیری با خط‌کش.

اتو برقی (Iron)**تعریف**

وسیله‌ای است که با استفاده از گرما(و یا بخار)، چین و چروک‌های پارچه را از بین برده و آن را صاف می‌کند و در انواع مختلف با سیم، بدون سیم، با بخار و بدون بخار ساخته می‌شود.

ویژگی‌ها

مشخصات فنی اتوهای برقی باید بر اساس ضوابط موجود در استاندارد ملی ایران به شماره‌ی ۱۵۶۲-۲-۳ (ایمنی وسایل خانگی و دستگاه‌های مشابه- قسمت سوم، اتوهای الکتریکی - مقررات ایمنی ویژه) بوده و دارای مهر استاندارد ایران باشد.

آزمون


براساس ضوابط مندرج در منبع مذکور است.

آهنربا(Magnet)

تعریف

وسیله‌ای است که دارای خاصیت مغناطیسی بوده و اطراف خود میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند.

انواع: میله‌ای، U شکل، نعل اسی، حلقه‌ای، دایره‌ای، تخت(تیغه‌ای) و



ویژگی‌ها

- ۱- قطب‌های آهنربا به صورت N و S به وسیله‌ی حک کردن و یا رنگ زدن مشخص شده باشند.
- ۲- در صورت رنگ‌آمیزی برای تشخیص دو قطب، از دو رنگ مجرماً استفاده شده باشد و رنگ‌ها یکنواخت باشند.
- ۳- در آهنرباهای نعل اسی و U شکل، دو قطب آهنربا دقیقاً در یک راستا باشند. در این آهنرباهای نیز باید تیغه‌ی فلزی(جوشن) در قطبین وجود داشته باشد.
- ۴- سطوح آهنربا صاف و یکدست باشند.
- ۵- آهنرباهای تیغه‌ای به صورت جفتی و با ابعاد یکسان باشند، طوری قرار بگیرند که قطب‌های مخالف آن‌ها مجاور یکدیگر باشند و دو تیغه‌ی فلزی(جوشن) همان‌درازه و هم‌جنس در دو طرف جفت آهنربا قرار بگیرند.
- ۶- جنس تیغه از یک ماده‌ی نشکن باشد.

- ۷- توانایی جذب حداقل ۵ گیره‌ی فلزی کاغذ متداول را داشته باشد.
- ۸- توانایی نگهداشتن خودش در اتصال به سطح عمودی را داشته باشد.
- ۹- حداقل طول آهن‌ربای تیغه‌ای (تحت) باید ۶ cm باشد.

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.

۵- ابعاد دو آهن‌ربا را با خطکش استاندارد اندازه می‌گیریم، طول آن‌ها باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر یکسان باشد.

۶- دو بار آهن‌ربا را از روی میزی به ارتفاع حدود یک متر رها می‌کنیم، آهن‌ربا باید بشکند یا ترک بردارد.

۷ و ۸- آزمایش.

۹- طول آهن‌ربای تیغه‌ای را با خطکش استاندارد اندازه می‌گیریم، طول آن باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر برابر ۶ سانتی‌متر باشد.

* برای آزمایش قدرت جذب و دفع آهن‌ربا از یک سطح شیشه‌ای تحت با ضخامت حدود ۴ میلی‌متر استفاده می‌شود، به طوری که قطب‌های همنام دو آهن‌ربا در مجاورت هم، یکدیگر را دفع و قطب‌های غیر همنام یکدیگر را جذب کنند.

قطب‌نما (Polariscope)



تعریف

وسیله‌ای است که برای جهت‌یابی روی کره زمین به کار بردہ می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- چهار جهت اصلی در آن به طور کامل مشخص باشد.
- ۲- چاپ روی صفحه قطب‌نما به طور کامل خوانا باشد.
- ۳- در عقربه مغناطیسی از دو رنگ مختلف و یکنواخت برای نشان دادن قطب‌های شمال و جنوب استفاده شده باشد.
- ۴- سطح روی قطب‌نما طلق شفاف باشد.
- ۵- سطح طلق بدون خشن، شکستگی و پلیسه باشد.
- ۶- قطب‌نما روی سطح صاف لق نخورد.
- ۷- با تکان دادن آرام و یا واژگون شدن قطب‌نما، عقربه از روی سورن جدا نشود.
- ۸- جهت‌ها را به درستی نشان دهد.
- ۹- هنگام حرکت، عقربه مغناطیسی با سطح صفحه قطب‌نما تماس نداشته باشد و هنگام چرخش روی محور خود، گیر نکند و به راحتی بچرخد.
- ۱۰- خاصیت مغناطیسی عقربه دوام داشته باشد (آهنربای دائمی).


آزمون

۱ تا ۴- مشاهده.

۵- مشاهده و لمس.

- ۶- قطب‌نما را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
- ۷- قطب‌نما را بر می‌گردانیم، فاصله‌ی قاب رویی قطب‌نما باید طوری باشد که عقربه در برابر این حرکت از محور خود جدا نشود.
- ۸- قطب‌نما را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، عقربه‌های قطب‌نما باید در جهت شمال و جنوب مغناطیسی زمین باشند.
- ۹- قطب‌نما را در راستاهای مختلف حرکت می‌دهیم، پس از گذاشتن آن روی سطح صاف، عقربه نباید به جایی گیر کرده باشد.
- ۱۰- باید با نزدیک کردن دو قطب‌نما به هم، قطب‌های همنام عقربه‌ها یکدیگر را دفع و قطب‌های ناهمنام عقربه‌ها یکدیگر را جذب کنند.

قبله‌نما (Kiblah Indicator)



تعریف

وسیله‌ای است که برای نشان دادن جهت قبله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها

- ۱۱- چهار جهت اصلی در آن به‌طور کامل مشخص باشد.
- ۱۲- چاپ روی صفحه‌ی قبله‌نما به‌طور کامل خوانا باشد.
- ۱۳- در عقربه‌ی مغناطیسی از دو رنگ مختلف و یکنواخت برای نشان دادن قطب شمال و جنوب استفاده شده باشد.
- ۱۴- سطح روی قبله‌نما طلق شفاف باشد.
- ۱۵- سطح طلق بدون خش، شکستگی و پلیسه باشد.
- ۱۶- قبله‌نما روی سطح صاف لق نخورد.
- ۱۷- با تکان دادن آرام و یا واژگون شدن قبله‌نما، عقربه از روی سوزن جدا نشود.
- ۱۸- جهت‌ها را به درستی نشان دهد.
- ۱۹- هنگام حرکت، عقربه‌ی مغناطیسی با سطح صفحه‌ی قبله‌نما تماس نداشته باشد، هنگام چرخش روی محور خود گیر نکند و به راحتی بچرخد.
- ۲۰- خاصیت مغناطیسی عقربه دوام داشته باشد (آهنربای دایمی).

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده.

۵- مشاهده و لمس.


- ۶- قبله‌نما را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، وسیله نباید لق بزند.
- ۷- قبله‌نما را بر می‌گردانیم، فاصله‌ی قاب رویی قبله‌نما باید طوری باشد که عقربه در برابر این حرکت از محور خود جدا نشود.
- ۸- قبله‌نما را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، عقربه‌های قبله‌نما باید در جهت شمال و جنوب مغناطیسی زمین بایستند.
- ۹- قبله‌نما را در راستاهای مختلف حرکت می‌دهیم، پس از گذاشتن آن روی سطح صاف، عقربه نباید به جایی گیر کرده باشد.
- ۱۰- باید با نزدیک کردن دو قبله‌نما به هم، قطب‌های همنام عقربه‌ها یکدیگر را دفع و قطب‌های ناهمنام عقربه‌ها یکدیگر را جذب کنند.



فنر (Spring)

تعریف

وسیله‌ای است که برای مشاهده حركت نوسانی، انتشار موج‌های عرضی و طولی، اندازه‌گیری جرم، ساخت نیروسنجه و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.



ویژگی‌ها

- ۱- از جنس فلز بوده و آبکاری شده باشد.
- ۲- کامل و به شکل استوانه باشد.
- ۳- جنس فنر نرم باشد.
- ۴- دو سر فنر قلاب تعییه شده باشد.
- ۵- گام‌های فنر در طول آن یکسان باشند.
- ۶- طول فنر بین ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۷- قطر مفتول استفاده شده در ساخت فنر بین $1/7$ تا ۱ میلی‌متر باشد.
- ۸- قطر خارجی فنر بین ۱۵ تا ۲۰ میلی‌متر باشد.
- ۹- ضریب سختی فنر ۲۵ نیوتون بر متر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده.
- ۶- اندازه‌گیری.
- ۷- ضخامت مفتول فنر را با ریزسنج اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/01$ میلی‌متر، بین $0/7$ تا ۱ میلی‌متر باشد.
- ۸- قطر خارجی فنر را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/1$ میلی‌متر، بین ۱۵ تا ۲۰ میلی‌متر باشد.
- ۹- وزنه‌ی $1/0$ نیوتونی به فنر آویزان می‌کنیم، افزایش طول فنر باید به بین $3/8$ تا

۴/۲ میلی‌متر باشد.



اندازه‌گیری ضریب سختی فنر

نسبت نیروی وارد شده به فنر بر افزایش طول فنر را ضریب سختی فنر می‌گویند.

۱- فنر را مطابق شکل آویزان می‌کنیم.


۲- وزنه‌ی ۰/۵ نیوتی (۵۰ گرمی) و ۱ نیوتی (۱۰۰ گرمی) را به ترتیب به فنر می‌آویزیم.

۳- نسبت وزنه‌های آویزان




شده به افزایش طول فنر در دو حالت باید یکسان و با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/1$ نیوتن بر متر، برابر ۲۵ نیوتن بر متر باشد.

سطح شیبدار (Wclined Plane)



تعریف

ماشین ساده‌ای است که باعث کاهش نیروی محرک در انجام کار می‌شود.



ویژگی‌ها

۱- سطح اصطکاک از جنس چوب، فلز، پلاستیک یا شیشه باشد.

۲- در صورت فلزی بودن سطح اصطکاک، از جنس زنگ نزن باشد یا روی آن آبکاری شده باشد.

۳- در انتهای سطح شیبدار قرقره وجود داشته باشد.

۴- مجموعه‌ی سطح شیبدار در ارتفاع‌های مختلف قابل دسترسی باشد.

۵- در صورت استفاده از گاری:

۵-۱- محلی برای قرار دادن وزنه وجود داشته باشد.

۵-۲- ابعاد گاری متناسب با پهنای سطح شیبدار باشد.

۵-۳- محلی برای اتصال گاری به قرقره وجود داشته باشد.

۵-۴- چرخ‌های گاری کاملاً صاف، یکنواخت و بدون زایده و پلیسه بوده و اصطکاک آن با سطح کم باشد.

۶- در صورت استفاده از غلتک:

۶-۱- سطح غلتک صاف و بدون پلیسه و زایده باشد.

۶-۲- غلتک به راحتی حول محور خود بجرخد و گیر نکند.

۷- سطح اصطکاک کاملاً صاف، یکنواخت و بدون زایده و پلیسه باشد.

۸- قرقره باید طوری به سطح شیبدار اتصال داشته باشد که نخ عوری از روی آن

کاملاً موازی با سطح شیبدار باشد.

۹- مجموعه‌ی سطح شیبدار نباید حرکت جانبی (لقی) داشته باشد.

۱۰- مجموعه‌ی سطح شیبدار در ارتفاع‌های مختلف، کاملاً پایدار باشد.


آزمون

۱ تا ۹- مشاهده و یا لمس.

۱۰- بعد از سوار کردن سطح شیبدار، مجموعه پایدار بوده و گاری و غلتک

به راحتی بر روی سطح حرکت کنند.

نیروسنجد (Spring Balance)



تعریف

وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری مقدار نیرو به کار می‌رود.

ویژگی‌ها


- ۱- درجه‌بندی نیروسنجد با اعداد صحیح باشد و از اعداد اعشاری استفاده نشود.
- ۲- فنر نیروسنجد بهتر است گام‌دار باشد.
- ۳- دارای دو قلاب باشد.
- ۴- کلیه قطعه‌ها (بدنه و پیچ تنظیم) بدون زایده و پلیسه باشند.
- ۵- چاپ روی نیروسنجد خوانا و بدون پخش شدگی رنگ باشد.
- ۶- شاخص به وسیله پیچ تنظیم به راحتی روی صفر تنظیم شود.
- ۷- قلاب‌ها به صورتی باشند که قدرت تحمل وزنه‌ی متناسب با نیروسنجد را داشته باشند.
- ۸- شکل قلاب‌ها به صورتی باشند که وزنه از قلاب‌ها جدا نشود.
- ۹- کشسانی فنر ثابت باشد.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- با دستمال نرم ۵۰ مرتبه روی نوشته‌ها و خطوط می‌کشیم، نوشته‌ها و خطوط نباید محو شوند.
- ۶- شاخص را توسط پیچ تنظیم روی صفر قرار داده و ۵۰ بار وزنه‌های متناسب با نیروسنجد را به آن آویزان می‌کنیم، شاخص همواره باید روی صفر بگردد.

- ۷-۸ ۵۰ بار وزنه‌های متناسب با نیروسنجه را به آن آویزان می‌کنیم. هنگام اندازه‌گیری، وزنه‌ها نباید از قلاب جدا شوند و قلاب نیز نباید آسیبی بینند.
- ۹-۱۰ ۵۰ بار وزنه‌های متناسب با نیروسنجه را به آن آویزان می‌کنیم، نیروسنجه باید وزن آن‌ها را به درستی نشان دهد و نباید فتر نیروسنجه تغییر شکل بدهد.


(Pulley) قرقره



تعریف

چرخ شیارداری است که حول محور خود می‌چرخد و ریسمانی در شیار آن جای دارد. از این وسیله به منظور تغییر جهت نیرو، افزایش نیرو و ... استفاده می‌شود.

انواع: قرقره‌ی تکی (یک طرفه و دو طرفه) و قرقره‌ی مرکب.



ویژگی‌ها

- ۱- جنس قرقره می‌تواند فلز، پلاستیک، چوب و ... باشد.
- ۲- برای جلوگیری از اصطکاک، در محل اتصال محور به قرقره واشری وجود داشته باشد.
- ۳- برای کم کردن اصطکاک آنها می‌توان از بولبرینگ استفاده کرد.
- ۴- قرقره به راحتی بچرخد.
- ۵- رنگ آن یکنواخت و بدون زدگی (در قرقره‌ی فلزی) باشد.
- ۶- قطر سوراخ وسط قرقره با قطر محور قرقره متناسب باشد.
- ۷- سطوح قرقره و داخل شیار آن صاف و بدون زایده و پلیسه باشند.
- ۸- محور قرقره بدون زایده و پلیسه و سطح آن کاملاً پرداخت شده باشد.
- ۹- دارای قلابی برای آویزان کردن باشد.
- ۱۰- در قرقره‌ی دو طرفه، قلاب‌ها در جهت‌های مخالف هم باشند و اتصال‌های دو

طرف آن قرینه‌ی یکدیگر باشند.

۱۱- قرقره‌ی آویخته شده حرکت جانی(لقی) نداشته باشد.

۱۲- قلاب قرقره در محل نصب، محکم باشد.

آزمون

۱ تا ۸- مشاهده و یا لمس.

۹ و ۱۰- هنگام استفاده، قلاب قرقره نباید شل یا جدا شود.

۱۱ و ۱۲- مطابق شکل صفحه‌ی قبل، قرقره را به تکیه‌گاه آویزان می‌کنیم.

- قرقره باید به صورت عمودی بایستد.

• به یک سر نخ، نیروسنجد و به سر دیگر آن وزنه‌ای که حداقل ۲۰۰ گرم باشد


متصل می‌کنیم.

- نیروسنجد را در امتداد قائم به طرف پایین می‌کشیم.

- نیرویی که نیروسنجد در آستانه‌ی حرکت وزنه نشان می‌دهد باید همیشه یکسان باشد.

- عددی که نیروسنجد نشان می‌دهد نباید بیشتر از ۲/۲ نیوتون باشد.

مجموعه‌ی آونگ چهارتایی (Set of 4 Pendulums)



تعریف

از این مجموعه برای تحقیق رابطه‌ی دوره(زمان تناوب) بر حسب طول آونگ، دامنه و جرم گلوله‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر این، برای نمایش پدیده‌ی «بازآوایی ساده» استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- شامل سه گلوله‌ی چوبی و یک گلوله‌ی فلزی باشد.
- ۲- گلوله‌ها، چوب افقی و پایه پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۳- قلابی بر روی هر گلوله برای بستن ریسمان نازک وجود داشته باشد.
- ۴- گلوله‌ها توسط ریسمان‌های نازکی به یک قطعه چوب افقی آویزان شده باشند.
- ۵- گیرهای برای وصل کردن میله‌ی افقی چوبی به پایه وجود داشته باشد.
- ۶- پایه‌ای با پایداری بالا برای نگه داشتن قطعه چوب افقی وجود داشته باشد.
- ۷- پایه بر روی سطح صاف لق نزند.
- ۸- محل آویز نخها به پایه حداقل اصطکاک را داشته باشد.
- ۹- طول آونگ‌ها باید $\frac{22}{5}$ ، ۹۰ و ۱۰ سانتی‌متر، به نسبت ۶، ۳ و ۱ باشد.
- ۱۰- طول میله‌ی چوبی حدود ۱ متر باشد.
- ۱۱- طول پایه حدود $\frac{1}{30}$ متر باشد.
- ۱۲- قطر گلوله‌ها یکسان و حدود ۲ سانتی‌متر باشد.

آزمون

۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.

۶- پس از سوار کردن دستگاه، قطعه چوب باید افقی باشد و وسیله پایداری لازم را داشته باشد.

۷- وسیله را روی سطح صاف فرار می‌دهیم، نباید لق بزند.

۸- هر آونگ را به صورت جداگانه به نوسان در می‌آوریم، آونگ‌ها باید تا مدت زیادی به حرکت خود ادامه دهند و سریع متوقف نشوند.


۹- آونگ چوبی با طول ۹۰ سانتی‌متر را نوسان می‌دهیم. در این حالت باید آونگ به آرامی از حرکت بایستد و آونگ فلزی با طول ۹۰ سانتی‌متر کم کم شروع به نوسان کند و این نوسان ادامه داشته باشد و سریع متوقف نشود(پدیده‌ی بازارآوایی). در این حالت گلوله‌های چوبی با طول‌های ۲۲/۵ و ۱۰ سانتی‌متر به مقدار بسیار جزیی نوسان می‌کنند.

اگر همین آزمایش را با حرکت اولیه‌ی آونگ فلزی شروع کنیم، همان پدیده‌ها باید اتفاق بیفتند(بازارآوایی).

با حرکت هر یک از آونگ‌های با طول ۱۰، ۶۰ یا ۹۰ سانتی‌متر، نباید آونگ‌هایی با طول متفاوت با آونگ اولیه، حرکت کنند.

۱۰- اندازه‌گیری با متر.

۱۱- قطر هر یک از گلوله‌ها را با کرلیس اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/1$ میلی‌متر، یکسان و برابر ۲ سانتی‌متر باشند.


بادکنک (Bladder)**تعریف****ویژگی‌ها**

- ۱- بدنی آن سالم باشد.
- ۲- از جنس انعطاف‌پذیر باشد.
- ۳- در اندازه‌ها و رنگ‌های متفاوت باشد.
- ۴- دارای تأییدیه‌ی بهداشتی باشد.

آزمون

- ۱- مشاهده و باد کردن.
- ۲- باد کردن آن به راحتی انجام پذیرد.
- ۳- مشاهده.
- ۴- مشاهده‌ی تأییدیه‌ی بهداشتی.

حلقه و گلوله (Ring and Bullet)



تعریف

وسیله‌ای است که برای نشان دادن انبساط و انقباض فلزات به کار برد می‌شود.

ویژگی‌ها


- ۱- جنس گلوله از مس یا برنج (ترجیحاً مس) باشد.
- ۲- زنجیر و میله از جنس فلز باشند.
- ۳- آبکاری حلقه یکنواخت بوده و پوسته پوسته نشده باشد.
- ۴- نام وسیله روی پایه نوشته شده باشد.
- ۵- قطر داخلی حلقه با قطر گلوله متناسب باشد، به طوری که در شرایط عادی گلوله به راحتی از حلقه عبور کند.
- ۶- دسته‌ی گلوله، عایق حرارت باشد (پلاستیک یا چوب).
- ۷- اتصال گلوله به زنجیر، زنجیر به میله‌ی دسته، حلقه به میله‌ی پایه و میله‌ی پایه به پایه محکم باشند.
- ۸- پایه تعادل داشته باشد.
- ۹- پایه روی سطح صاف لق نزد.
- ۱۰- سطوح پایه صاف و بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۱۱- طول زنجیر حدود ۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۱۲- طول دسته حدود ۷ سانتی‌متر و طول دسته و میله با هم حدود ۱۵ سانتی‌متر باشد.
- ۱۳- قطر گلوله حدود ۲۲ تا ۲۳ میلی‌متر باشد.

آزمون

۱ تا ۴ - مشاهده.

- ۵- گلوله را به مدت حداقل ۲ دقیقه بر روی شعله‌ی چراغ الکلی نگه می‌داریم، سپس گلوله را داخل حلقه می‌گذاریم، در این حالت گلوله نباید از حلقه عبور کند.
- ۶- آزمایش ۵ را ۲۰ بار تکرار می‌کنیم، دسته نباید بسوzd و یا ذوب شود.
- ۷- آزمایش ۵ را ۲۰ بار تکرار می‌کنیم، هم‌چنین مقداری نیرو به بخش‌های مختلف وسیله وارد می‌کنیم، این بخش‌ها نباید از هم جدا شوند.
- ۸- پایه را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، پایه باید تعادل داشته باشد.
- ۹- پایه را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، پایه نباید لق بزند.
- ۱۰- مشاهده و لمس.
- ۱۱ و ۱۲- اندازه‌گیری با خط‌کش.
- ۱۳- با کولیس(ریزسنج) قطر گلوله را اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $1/1 \pm 0/01$ (±۰/۰۱) بین ۲۲ تا ۲۳ میلی‌متر باشد.

چراغ بونزن (Bunsen Burner)



تعریف

وسیله‌ای است که به منظور حرارت دادن وسایل و مواد به کار می‌رود و برای سوخت آن از گاز شهری استفاده می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- دارای پایه برای استقرار روی سطح باشد.
- ۲- با شعله‌ی آبی بسوزد.
- ۳- قسمت‌های مختلف آن پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۴- سطح خارجی لوله‌ی ورودی گاز دارای شیار باشد و از قطر کم شروع شود و به تدریج قطر آن بیش‌تر شود.
- ۵- ارتفاع آن متناسب با سه پایه‌ی آزمایشگاه باشد.
- ۶- دارای پیچ تنظیم هوا باشد.
- ۷- پیچ تنظیم آن به راحتی باز و بسته شود.
- ۸- حرارت آن توسط پیچ تنظیم، قابل کنترل باشد.
- ۹- زنگ نزند.
- ۱۰- پایه‌ی آن روی سطح صاف لق نزند.
- ۱۱- طول لوله‌ی ورودی گاز حدود ۳ سانتی متر باشد.
- ۱۲- قطر خارجی لوله‌ی ورودی گاز متناسب با قطر داخلی شیلنگ گاز باشد.
- ۱۳- از بخش‌های مختلف آن نشت گاز وجود نداشته باشد.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- ارتفاع چراغ به گونه‌ای باشد که فاصله‌ی شعله‌ی چراغ تا ته ظرف روی سه پایه حدود یک سانتی‌متر باشد.
- ۶- با تنظیم پیچ، شعله و حرارت آن به راحتی قابل تنظیم باشد.
- ۷ و ۸- ۵۰ بار پیچ تنظیم را باز و بسته می‌کنیم، این عمل باید به راحتی انجام شود و تغییر شعله‌ی گاز مشهود باشد.
- ۹- چراغ را به مدت یک هفته درون آب قرار می‌دهیم، نباید زنگ بزند.
- ۱۰- چراغ را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
- ۱۱- طول لوله‌ی ورودی گاز را با خط‌کش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، برابر ۳ سانتی‌متر باشد.
- ۱۲- شیلنگ گاز را به لوله‌ی ورودی گاز وصل می‌کنیم و بست آنرا می‌بندیم، باید با اعمال نیرو، شیلنگ به خوبی در محل خود قرار بگیرد و بعد از روشن کردن چراغ نشتی گاز وجود نداشته باشد.
- ۱۳- چراغ را روشن می‌کنیم و با کف صابون محل پیچ تنظیم و اطراف آنرا امتحان می‌کنیم، نباید نشت گاز وجود داشته باشد.

مکعب‌های چگالی (Cubes, Set of)



تعریف

مکعب‌هایی از جنس‌های مختلف و به ابعاد ۱ سانتی‌متر هستند که برای تحقیق مفهوم چگالی، حجم و جرم به کار می‌روند.


ویژگی‌ها

- ۱- پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۲- جنس مکعب‌ها از سرب، آهن، مس، برنج، روی، شیشه، پلاستیک فشرده، چوب، سنگ مرمر و ... باشد.
- ۳- جنس هر مکعب روی آن مشخص شده باشد.
- ۴- داخل جعبه‌ی مناسبی قرار داشته باشند.
- ۵- ابعاد مکعب‌ها $1\text{cm} \times 1\text{cm} \times 1\text{cm}$ باشند.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده.
- ۵- اضلاع مکعب‌ها را با کولیس اندازه‌گیری می‌کنیم، عدد حاصل برای هر ضلع باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 10\%$ میلی‌متر، برابر ۱ سانتی‌متر باشد.


تحته پرس گیاهی (تحته خشک کن گیاهی) (Plant Press)



تعریف

تحته‌ای چوبی، پلاستیکی و یا فلزی (به شکل مربع یا مستطیل) به همراه تعدادی مقوایی خشک کن است که برای فشرده کردن بوته‌ها و یا سایر اجزای گیاهان به منظور خشک کردن و حفظ نمونه‌های گیاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع: پیچ و مهره‌دار و کمربنددار به همراه سگک.



ویژگی‌ها

- ۱- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۲- بین صفحه‌ها باید لایه‌های جاذب آب وجود داشته باشد.
- ۳- پیچ‌ها و مهره‌ها آبکاری شده باشند.
- ۴- مهره‌ها از نوع خروسوک باشند تا با دست کاملاً سفت شوند.
- ۵- مهره‌ها توپر باشند.
- ۶- ابعاد دو صفحه یکسان باشد.
- ۷- پیچ و مهره‌ها باید طوری باشند که دو صفحه به هم بچسبند.
- ۸- جنس آن به گونه‌ای باشد که پس از فشار، تابیدگی پیدا نکند.

آزمون


- ۱ تا ۵- مشاهده و لمس.
- ۶- ابعاد متناظر دو صفحه را با خط‌کش اندازه می‌گیریم، این اندازه‌ها باید با میزان

خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر با هم یکسان باشند.

۷- پیچ و مهره‌ها را در جای خودشان تا حد ممکن محکم می‌کنیم، بین دو صفحه نباید فضای خالی مشاهده شود.

۸- پس از ۵۰ بار باز و بسته کردن دو صفحه و گذاشتن گیاه مابین آن‌ها، نباید هیچ‌گونه تاب خورده‌گی در صفحه‌ها مشاهده شود.

استوانه‌ی مدرج (Measuring Cylinder)



تعریف


ظرف استوانه‌ای شکل با حجم‌های متفاوت است که برای اندازه‌گیری حجم مایع‌ها استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- بدون حباب، شکستگی، موج، زایده، پلیسه و لب پریدگی باشد.
- ۲- در قسمت بالای استوانه دمای مقاومت شیشه و واحد آن چاپ شده است.
- ۳- روی آن درجه‌بندی شده باشد.
- ۴- دارای دهانه‌ی مایع‌ریز باشد.
- ۵- پخش شدگی رنگ نداشته باشد.
- ۶- استوانه به خوبی بر روی پایه خود محکم شده باشد.
- ۷- بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد.
- ۸- چاپ آن پاک نشود.
- ۹- ظرفیت آن با درجه‌بندی مطابقت داشته باشد.
- ۱۰- ضخامت آن حدود ۱ میلی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
 - ۶- استوانه و پایه باید یکدست باشند و از هم جدا نشوند.
 - ۷- استوانه را بر روی سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.
 - ۷- با اسکاج خیس روی نوشته‌ها می‌کشیم، نوشته‌ها نباید پاک شوند.
- الف) حجم معینی آب را داخل استوانه می‌ریزیم و حجم را از روی درجه‌بندی آن می‌خوانیم، عدد خوانده شده باید با حجم معین مطابقت داشته باشد.



ظروف مربوطه (Communicating Vessels)

تعریف

وسیله‌ای است که برای تحقیق اصل پاسکال به کار می‌رود و از چند لوله‌ی قائم شیشه‌ای به شکل‌های متفاوت تشکیل می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- لوله‌ها پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۲- لبه‌های لوله‌ها تیز نباشند.
- ۳- بر روی پایه نصب شده باشند.
- ۴- حداقل دارای ۴ لوله‌ی قائم باشد.
- ۵- پایه بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد و لق نزند.
- ۶- ارتفاع لوله‌ها حدود ۲۰ سانتی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- وسیله را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید بیفتد و لق نزند.
- ۶- اندازه‌گیری با خط‌کش.

لوله‌ی U شکل (U- Tube)



تعریف

وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری فشار مایعات و گازها استفاده می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- پلیسه و زایده نداشته باشد.
- ۲- سطح مقطع داخلی لوله در دو طرف یکسان باشد.
- ۳- دهانه‌ی لوله، صاف و فاقد تیزی باشد.
- ۴- طول شاخه‌ها در هر دو طرف، برابر و کمتر از ۲۰ سانتی‌متر نباشد.
- ۵- قطر داخلی لوله‌ها بیش‌تر از ۵ میلی‌متر نباشد.

آزمون

- ۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.
- ۴- اندازه‌گیری با خط‌کش.
- ۵- قطر داخلی هر یک از لوله‌ها را با کولیس اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل با میزان خطای قابل قبول $1 \pm 0^{\circ}$ میلی‌متر، نباید از ۵ میلی‌متر بیش‌تر باشند.

لوله‌ی آزمایش (Test Tube)



تعریف

لوله‌ای استوانه‌ای، ته بسته و شیشه‌ای است که در حجم‌های گوناگون وجود دارد. برخی از انواع آن دارای در بوده و یا مدرج‌اند و برای انجام کارهای گوناگون در آزمایشگاه به کار بردہ می‌شوند.


ویژگی‌ها

- ۱- بدون حباب و شفاف باشد.
- ۲- لبه‌ی آن به طور کامل صاف و یکنواخت باشد.
- ۳- بدون لب پریدگی باشد.
- ۴- قطر خارجی دهانه‌ی لوله حدود ۱۶ میلی‌متر باشد.
- ۵- طول لوله حدود ۱۶۰ میلی‌متر باشد.
- ۶- ضخامت جداره‌ی لوله حدود ۲ میلی‌متر باشد.
- ۷- لوله‌های آزمایشی که برای آزمایش‌های گرمایی به کار می‌روند در برابر گرما مقاومت (تنش گرمایی) داشته و آتش‌خور (پیرکس) باشند.

آزمون

- ۱ تا ۳- مشاهده.
- ۴ تا ۶- اندازه‌گیری با کولیس و یا خط‌کش.
- ۷- لوله را تا $\frac{3}{4}$ از پارافین مایع پر کرده و روی شعله‌ی ملايم چراغ الکلی (یا چراغ گازی) قرار می‌دهیم تا دمای آن به نقطه‌ی جوش برسد، نباید هیچ‌گونه شکستگی و ترک‌خوردگی در لوله ظاهر شود.

گیره‌ی لوله‌ی آزمایش (Test Tube Holders)



تعریف

وسیله‌ای دارای دهانه‌ی انبر مانند است که برای گرفتن لوله‌ی آزمایش به منظور نگهداشتن و یا گرما دادن مواد داخل لوله به کار می‌رود و از سه قسمت دهانه، میله و دسته تشکیل شده است.

ویژگی‌ها

- ۱- یک یا دو فک متحرک داشته باشد.
- ۲- دهانه، میله و دسته‌ی آن زایده و پلیسه نداشته باشند.
- ۳- دسته‌ی آن عایق گرما باشد.
- ۴- دهانه‌ی آن به آسانی باز و بسته شود.
- ۵- دهانه‌ی از جنس استیل باشد.
- ۶- طول میله حداقل ۱۰ سانتی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ و ۲- مشاهده و یا لمس.
- ۳- با گرفتن گیره بر روی حرارت، دسته‌ی آن داغ یا ذوب نشده و نسوزد.
- ۴- دهانه‌ی آن را باز و بسته می‌کنیم، این کار به راحتی انجام شود و بدون وارد کردن آسیب به لوله آنرا نگهدارد.
- ۵- برای اطمینان از استیل بودن، روی آن هیدروکلریک اسید یا سولفوریک اسید نرمال می‌ریزیم، پس از گذشت زمان حدود یک ساعت نباید هیچ گونه واکنشی مشاهده شود.
- ۶- اندازه‌گیری با خط کش.

(Brush for Rube) (لوله شور)**تعریف**

وسیله‌ای است که برای شستشوی لوله‌های آزمایش به کار می‌رود و از دو قسمت دسته و برس تشکیل می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- برس از جنس قابل انعطاف باشد.
- ۲- قسمت انتهای برس، نخ پنبه‌ی فشرده باشد.
- ۳- طول برس بین ۸ تا ۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۴- طول دسته بین ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر باشد.
- ۵- قطر برس بین ۲ تا ۳ سانتی‌متر باشد.
- ۶- قطر حلقه‌ی دسته بین ۱/۵ تا ۲ سانتی‌متر باشد.
- ۷- دسته‌ی آن از نوع فلزی گالوانیزه باشد.

آزمون

- ۱- با خم کردن، برس به حالت اولیه برگرد.
- ۲- مشاهده.
- ۳ و ۴- اندازه‌گیری با خطکش(خطای 1 ± 1 سانتی‌متر قابل قبول است).
- ۵ و ۶- اندازه‌گیری با کولیس(خطای $1/1 \pm 0^{\circ}$ میلی‌متر قابل قبول است).
- ۷- اگر مدت ده روز در آب قرار داده شود پس از این مدت زمان نباید آثار زنگزدگی در دسته مشاهده شود.

لوله‌ی رابط (Connection Pipe)



تعریف


لوله‌ی باریک و توخالی شیشه‌ای یا پلاستیکی است که برای ارتباط دادن بعضی وسایل آزمایشگاهی مانند لوله‌ی آزمایش، ارلن، بالن و ... با یکدیگر استفاده می‌شود و دارای انواع T، U، Y شکل و لوله‌ی ساده است.

این لوله‌ها در اندازه‌های متفاوت وجود دارند که در جدول زیر شماره و اندازه‌ی ابعاد(قطر، طول و ضخامت) آن‌ها آمده است.

ردیف	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
D(mm)	۸	۸	۸	۸	۷	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	۴
H(mm)	۵۰	۴۰	۳۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۲	۲۰	۲۰	۲۰	۱۰	۱۰	۳۰
S(mm)	۱/۵	۱	۱	۱/۵	۱/۵	۱	۱/۵	۱	۱	۱/۲	۱	۱/۲	۱	۱

ردیف	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵
D(mm)	۵۰	۴۰	۴۰	۲۴	۲۲	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۶	۱۳	۱۲	۱۲	۱۰
H(mm)	۳۰	۲۰	۲۰	۵۰	۲۰	۵۰	۲۰	۲۰	۱۳	۱۳	۵۰	۲۰	۲۰	۲۰
S(mm)	۱/۸	۱/۶	۲/۳	۱/۸	۱/۲	۱/۸	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۵	۲	۲

(Tube Connecting) ساده‌ی رله‌ی رابط شیشه‌ای




ویژگی‌ها

- ۱- بدون حباب و شفاف باشد.
- ۲- بدون شکستگی و لب پریدگی باشد.
- ۳- لبه‌های آن تیز و بُرنده نباشند.
- ۴- ابعاد آن مطابق جدول مشخصات باشند.

آزمون

- ۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.
- ۴- اندازه‌گیری با خطکش یا کولیس و مقایسه اعداد حاصل با اعداد جدول (خطای ± 1 سانتی‌متر برای طول، ± 1 میلی‌متر برای قطر و ± 0.1 میلی‌متر برای ضخامت قابل قبول است).

لوله رابط شیشه‌ای با زاویه‌ی خم ۱۲۰ درجه
(Tube Connecting 120° Two-Way)



ویژگی‌ها

۱- بدون حباب و شفاف باشد.

۲- بدون شکستگی و لب پریدگی باشد.

۳- لبه‌های آن تیز و بُرنده نباشند.

۴- خم آن یکنواخت باشد.


۵- ابعاد آن مطابق شکل باشند.

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.

۵- اندازه‌گیری با خطکش یا کولیس و مقایسه‌ی اعداد حاصل با اعداد شکل
 (خطای ± 1 سانتی‌متر برای طول، 1 ± 1 میلی‌متر برای قطر و 1 ± 0.1 میلی‌متر برای ضخامت قابل قبول است).

لوله رابط شیشه‌ای با زاویه‌ی خم ۶۰ درجه
(Tube Connecting 60° Two-Way)




ویژگی‌ها

- ۱- بدون حباب و شفاف باشد.
- ۲- بدون شکستگی و لب پریدگی باشد.
- ۳- لبه‌های آن تیز و برند نباشند.
- ۴- خم آن یکنواخت باشد.
- ۵- ابعاد آن مطابق شکل باشند.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- اندازه‌گیری با خطکش یا کولیس و مقایسه‌ی اعداد حاصل با اعداد شکل (خطای ± 1 سانتی‌متر برای طول، 1 ± 0.1 میلی‌متر برای قطر و 1 ± 0.1 میلی‌متر برای ضخامت قابل قبول است).

ولهی رابط T شکل (Tube Connecting -T Shaped)




ویژگی‌ها

- ۱- بدون حباب و شفاف باشد.
- ۲- بدون شکستگی و ترک خوردنگی باشد.
- ۳- دهانه‌ی لوله‌ها حالت اولیو (Oliu) داشته باشند.
- ۴- اولیوها یکنواخت باشند.
- ۵- ابعاد آن مطابق شکل باشند.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- اندازه‌گیری با خطکش یا کولیس و مقایسه‌ی اعداد حاصل با اعداد شکل (خطای ± 1 سانتی‌متر برای طول، ± 1 میلی‌متر برای قطر و $\pm 0^{\circ}/1$ میلی‌متر برای ضخامت قابل قبول است).

لوله‌ی رابط Y شکل (Tube Connecting -Y Shaped)



ویژگی‌ها

۱- شفاف و بدون حباب باشد.

۲- بدون شکستگی و لب پریدگی باشد.

۳- لبه‌های آن تیز و بُرنده نباشند.

۴- خم‌های آن یکنواخت باشند.


۵- ابعاد آن مطابق شکل باشند.

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.

۵- اندازه‌گیری با خطکش یا کولیس و مقایسه‌ی اعداد حاصل با اعداد شکل (خطای ± 1 سانتی‌متر برای طول، ± 1 میلی‌متر برای قطر و $\pm 0/1$ میلی‌متر برای ضخامت قابل قبول است).

لوله‌ی رابط U شکل (Tube Connecting –U Shaped)




ویژگی‌ها

- ۱- شفاف و بدون حباب باشد.
- ۲- بدون شکستگی و لب پریدگی باشد.
- ۳- لبه‌ای آن تیز و بُرنده نباشد.
- ۴- خم‌های آن یکنواخت و بدون موج باشند.
- ۵- ابعاد آن مطابق شکل باشند.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- اندازه‌گیری با خطکش یا کولیس و مقایسه اعداد حاصل با اعداد شکل (خطای ± 1 سانتی‌متر برای طول، 1 ± 0.1 میلی‌متر برای قطر و 0.1 ± 0.05 میلی‌متر برای ضخامت قابل قبول است).

ارلن‌مایر (Erlenmeyer)




تعریف

ظرف شیشه‌ای مخروطی شکلی است که در حجم‌های گوناگون برای گرما دادن و یا نگهداری مایع‌ها و محلول‌های شیمیایی برای مدت کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. اrlen‌maier حجم تقریبی را نشان می‌دهد، لذا دقیق نیست. در عمل تیتراسیون نیز از اrlen‌maier استفاده می‌شود.

V(ml)	(mm) d ₁	(mm) d ₂	(mm) h ₁	(mm) h ₂	s(mm)
۲۵۰	۸۵	±۲	۵۰	± ۲	۱۴۰ ± ۳

ویژگی‌ها



- ۱- بدون حباب باشد.
- ۲- شفاف باشد.
- ۳- لبه‌ی آن پریدگی و شکستگی نداشته باشد.
- ۴- لبه‌های آن یکنواخت باشد.
- ۵- حجم آن روی بدنه، مشخص و یا مدرج شده باشد.
- ۶- بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد و لق نزند.
- ۷- چاپ روی بدنه‌ی آن ثابت باشد و پاک نشود.
- ۸- از جنس آتشخور (Pyrex) باشد.
- ۹- ابعاد آن مطابق شکل باشد.

آزمون‌ها

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.

۵- برای اندازه‌گیری حجم ارلن و بررسی درجه‌های آن، توسط بالن ژوژه حجم معینی از یک مایع را درون ارلن بربزید و آن را مقایسه کنید.

۶- ارلن را بر روی سطح صاف قرار دهید، نباید لق بزند.

۷- با کشیدن اسکاج خیس بر روی نوشته‌ها، خطوط نباید پاک شوند.

۸- ارلن را تا نیمه از پارافین مایع پر کنید، بر روی شعله‌ی ملايم گاز قرار دهید و صبر کنید تا مایع جوش آید، در این مدت نباید هیچ‌گونه ترک یا شکستگی در آن ایجاد شود.

۹- اندازه‌گیری ابعاد با خطکش و کولیس و مقایسه‌ی اعداد حاصل با شکل و جدول.


بُشْر شیشه‌ای (Glass Beaker / Beacher)



تعریف

ظرفی استوانه‌ای شکل با حجم‌های متفاوت و کاربردهای بسیار متنوع است و برای تهیه محلول‌ها، گرمایش محلول‌های شناخته شده و ... استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها



- ۱- بدون حباب باشد.
- ۲- شفاف باشد.
- ۳- لب پریدگی و شکستگی نداشته باشد.
- ۴- حجم آن روی بشر مشخص شده باشد (مدرج باشد).
- ۵- لبه‌های آن یکنواخت و صاف باشد.
- ۶- قسمت مایع ریز وسیله، طوری باشد که مایع به آسانی از آن خارج شود و از اطراف آن نریزد.
- ۷- بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد و لق نزند.
- ۸- از جنس شیشه‌ی آتش‌خور (Pyrex) باشد.
- ۹- چاپ آن به راحتی پاک نشود.
- ۱۰- ابعاد آن مطابق شکل باشد.

V(ml)	D(mm)	(mm) $\pm d$	H(mm)	(mm) $\pm h$	S(mm)
۴۰۰	۷۰	$\pm ۱/۵$	۱۳۰	± ۳	۱/۲
۶۰۰	۸۰	± ۲	۱۵۰	± ۳	۱/۳

تذکر: حجم بُشْر مورد نیاز در دوره‌ی ابتدایی ۲۰۰، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلی‌لیتر است.

آزمون

۱ تا ۶- مشاهده.

۷- با قرار دادن بشر بر روی سطح صاف نباید لق بزند.


۸- بشر را تا نیمه از پارافین پر می‌کنیم، بر روی شعله‌ی ملايم گاز قرار می‌دهیم و صبر می‌کنیم تا مایع به جوش آید، در این مدت نباید در بشر شکستگی ایجاد شود.

۹- با کشیدن سیم ظرفشویی به همراه آب بر روی بشر نباید رنگ روی آن پاک شود.

۱۰- حجم معینی از یک مایع را داخل بشر می‌ریزیم و این حجم را از درجه‌بندی روی آن می‌خوانیم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌لیتر با حجم ریخته شده یکسان باشد.


۱۱- ابعاد بشر را با کولیس و ریزسنج اندازه می‌گیریم، اندازه‌های حاصل باید با میزان خطای قابل قبول، مطابق جدول باشند.

جا لوله‌ی آزمایش استیل (Test Tube Rack)



تعریف

وسیله‌ای است که برای قرار دادن لوله‌های آزمایش در آن به کار می‌رود.



ویژگی‌ها

- ۱- زایده، پلیسه و لبه‌های بُرندۀ نداشته باشد.
- ۲- تابیدگی نداشته باشد.
- ۳- پس از قرار گرفتن روی سطح صاف، لق نزند.
- ۴- با در نظر گرفتن کف، از سه طبقه تشکیل شده باشد.
- ۵- سوراخ‌های دو طبقه‌ی بالائی روبه‌روی هم باشند.
- ۶- پس از قرار دادن لوله‌های آزمایش در یک طرف آن، جا لوله تعادل داشته باشد.
- ۷- قطر سوراخ‌ها با توجه به قطر لوله‌ی آزمایش‌ها (۱۶ میلی‌متر) طوری باشد که لوله‌ها به راحتی در آن جا بگیرند.
- ۸- جنس آن از استیل یا پلاستیک باشد.

آزمون

۱ تا ۵- مشاهده


- ۶- با قرار دادن تعدادی لوله‌ی آزمایش در سوراخ‌های یک طرف جا لوله، باید تعادل آن حفظ شود.
- ۷- گذاشتن و برداشتن لوله‌های آزمایش در سوراخ‌ها به راحتی انجام شود.
- ۸- برای اطمینان از استیل بودن جا لوله، روی آن هیدروکلریک اسید و یا سولفوریک اسید نرمال می‌ریزیم، پس از مدت زمان حدود یک ساعت نباید هیچ‌گونه واکنشی نشان دهد. هم‌چنین نباید توسط آهن‌ربا جذب شود.

قیف(Funnel)



تعریف

وسیله‌ای شیشه‌ای یا پلاستیکی مخروطی شکل است که در بخش پایین آن لوله‌ی باریکی وجود دارد. نوک این لوله، مورب و شبی بدنه‌ی قیف به طور معمول 60° است. از قیف شیشه‌ای برای انتقال محلول از ظرفی به ظرف دیگر استفاده می‌شود.



ویژگی‌ها

۱- بدنه‌ی قیف پلاستیکی بدون زایده، پلیسه و سوراخ باشد.

۲- بدنه‌ی قیف شیشه‌ای حباب، شکستگی و لب‌پریدگی نداشته باشد.

۳- سطح درونی قیف برآمدگی و فرورفتگی نداشته باشد.

۴- مواد سازنده‌ی قیف پلاستیکی از مواد بازیافت نباشد.

۵- محل اتصال لوله با بخش مخروطی به گونه‌ای باشد که مایع به راحتی از بالا به پایین حرکت کند.

۶- اندازه‌ی ابعاد قیف مطابق جدول زیر باشد.

$d_1(\text{mm})$	$S_2(\text{mm})$	$d_2(\text{mm})$	$h(\text{mm})$	$S_1(\text{mm})$
35 ± 5	$1 \pm 0/1$	6 ± 1	35 ± 5	$0/8 \pm 1$
55 ± 5	$1 \pm 0/1$	8 ± 1	55 ± 5	$1/3 \pm 1$
75 ± 5	$1 \pm 0/1$	8 ± 1	75 ± 5	$1/3 \pm 1$


آزمون

۱ تا ۴ - مشاهده.

۵- مقداری مایع داخل قیف می‌ریزیم، این مایع باید به راحتی از قیف خارج شود و
مایع داخل قیف نماند.

۶- اندازه‌گیری با خطکش و کولیس و مقایسه‌ی اندازه‌های قیف با ابعاد مندرج در
جدول.

کاغذ صافی (Filter Paper)



تعریف


کاغذهای صافی کاربردهای مختلفی نظیر صاف کردن و جداساختن رسوب‌ها، کروماتوگرافی و ... دارند و بر حسب جنس، قطر و منفذ، دارای انواع مختلفی هستند.

مشخصات ظاهری

- ۱- سالم و بدون پارگی باشد.
- ۲- ابعاد آن متناسب با قیف مورد استفاده در مجموعه باشد به گونه‌ای که $1/5$ تا $0/5$ متر از لبه قیف پایین‌تر قرار بگیرد.
- ۳- از مواد رنگی در آن استفاده نشده باشد.
- ۴- از کاغذ مخصوص استفاده شده باشد.

آزمون

- ۱- صافی را داخل قیف گذاشته و مقداری مایع از آن عبور می‌دهیم، مایع باید پس از صاف شدن از آن عبور کند.
- ۲- مشاهده.
- ۳- مخلوط آب و نشاسته را از کاغذ صافی عبور می‌دهیم و به آبی که از کاغذ صافی عبور کرده است مقداری محلول تنتور ید اضافه می‌کنیم، محلول نباید تغییر رنگ بدهد.
- ۴- پس از سوختن صافی، خاکستر بر جای نمی‌گذارد.



درپوش پلاستیکی (Plastic Stopper)

تعریف

وسیله‌ای است که برای پوشاندن درب ظروف آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- سطوح آن یکنواخت بوده و زایده و پلیسه نداشته باشند.
- ۲- از جنس پلاستیک نرم یا کائوچو انتخاب شود و خاصیت ارتجاعی داشته باشد.
- ۳- ابعاد آن مطابق جدول زیر باشد.

شماره درپوش	d_1/n	d_1	تلرانس	d_2	تلرانس	n	تلرانس
۱	۱۴۵/۲۰	۱۴۵	$\pm 0/8$	۱۰/۵	$\pm 0/8$	۲۰	± 1
۲	۱۸/۲۰	۱۸	± 1	۱۶	$\pm 0/8$	۲۰	± 1
۳	۲۲/۲۵	۲۲	± 1	۱۷	± 1	۲۵	± 1
۴	۲۴/۳۰	۲۴	± 1	۱۳	± 1	۳۰	$\pm 1/3$
۵	۳۲/۳۰	۳۲	$\pm 1/3$	۲۶	$\pm 1/3$	۳۰	$\pm 1/3$
۶	۳۵/۳۰	۳۵	$\pm 1/3$	۲۹	$\pm 1/3$	۳۰	$\pm 1/3$
۷	۳۸/۳۰	۳۸	$\pm 1/3$	۳۱	$\pm 1/3$	۳۵	$\pm 1/3$

آزمون

- ۱- مشاهده.
- ۲- با انگشت بر روی آن فشار وارد می‌کنیم تا مقدار کمی فرو رود، پس از برداشتن انگشت باید به حالت اولیه برگردد.
- ۳- مقایسه ابعاد درپوش با اعداد جدول.


شیشه‌ی ساعت (Clock Glass)



تعریف

نعلبکی‌های شیشه‌ای مقعر در ابعاد مختلف هستند که برای تعیین جرم مواد شیمیایی، گاهی ایجاد بلور و ... استفاده می‌شوند.

ویژگی‌ها



- ۱- شفاف باشد.
- ۲- موج نداشته باشد.
- ۳- ترک خوردنگی و لب پریدگی نداشته باشد.
- ۴- لبه‌ها تیز نبوده و صاف باشند.
- ۵- جنس آن از شیشه‌ی آتش‌خور(پیرکس) باشد.
- ۶- اندازه و ابعاد آن مطابق جدول زیر باشد.

قطر دهانه (mm)	خطای قابل قبول (mm)	شعاع (r) (mm)	ضخامت (S) (mm)
۷۰	±۱	۶۵	۱/۲۵

آزمون


- ۱ و ۲- مشاهده.
- ۳ و ۴- مشاهده و لمس.
- ۵- داخل یک شیشه‌ی ساعت کمی آب ریخته، بر روی شعله‌ی ملایم قرار می‌دهیم و صبر می‌کنیم تا مایع به جوش آید، در این مدت نباید در شیشه شکستگی ایجاد شود.
- ۶- اندازه‌گیری ابعاد شیشه و مقایسه با اعداد جدول.

قطره‌چکان پلاستیکی (Pipettes)



تعریف

لوله‌ای پواردار است که برای برداشتن و جابه‌جا کردن مقدار کم مایعات به کار می‌رود.



ویژگی‌ها

۱- لوله‌ی قطره‌چکان سالم و بدون زایده و پلیسه باشد.

۲- بطری آن بدون حباب و زایده باشد.

۳- پوار آن، خاصیت کشسانی داشته باشد.

۴- طول آن حدود ۵۵ میلی‌متر باشد.

۵- قطر آن حدود ۸ میلی‌متر باشد.

۶- مایع به راحتی به داخل آن مکیده و از آن خارج شود.

آزمون

۱ و ۲- مشاهده


۳- با فشردن پوار و رها کردن آن به حالت اول برگردد.

۴- اندازه‌گیری با خطکش.

۵- اندازه‌گیری با کولیس.

۶- مشاهده‌ی کشیدن مایع داخل قطره‌چکان و خروج مایع از آن.

قطره چکان شیشه‌ای (Pipettes)



تعریف

لوله‌ای شیشه‌ای و پواردار است که برای برداشتن و جابه‌جا کردن مقدار کم مایعات به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

- ۱- لوله‌ی قطره چکان سالم و بدون شکستگی باشد.
- ۲- دهانه‌ی ورودی هم راستا با لوله باشد.
- ۳- لبه‌های ابتدا و انتهای آن گرما دیده باشد و بُرنده نباشد.
- ۴- شیشه‌ی آن به طور کامل شفاف و بدون حباب باشد.
- ۵- لبه‌ی ابتدایی آن برآمدگی داشته باشد تا بتواند پوار را به خوبی نگه دارد.
- ۶- پوار آن نرم و حالت ارتقایی داشته باشد.
- ۷- طول آن حدود ۵۵ میلی‌متر باشد.
- ۸- طول پوار حدود ۲۵ میلی‌متر باشد.
- ۹- قطر دهانه پوار حدود ۷ میلی‌متر باشد.
- ۱۰- قطر خارجی لوله حدود ۸ میلی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- با فشردن پوار و رها کردن آن به حالت اول برگردد.
- ۷ و ۸- اندازه‌گیری با خط‌کش.
- ۹ و ۱۰- اندازه‌گیری با کولیس.

همزن شیشه‌ای (Glass Agitator)

تعریف

میله‌ی شیشه‌ای توپری است که برای همزدن محلول‌ها و مخلوط کردن آن‌ها استفاده می‌شود.



ویژگی‌ها

۱- صاف، یکنواخت و بدون زایده و پلیسه باشد.


۲- بی‌رنگ باشد.

۳- دو سر ابتدا و انتهای آن صاف و غیر بُرنده باشد.

۴- طول آن حدود ۲۰ سانتی‌متر باشد.

۵- قطر آن حدود ۴ میلی‌متر باشد.

۶- ابعاد سر آن مطابق شکل باشد.



آزمون

۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.

۴- طول آن را با خطکش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 سانتی‌متر، برابر ۲۰ سانتی‌متر باشد.

۵- قطر آن را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 0.1 میلی‌متر، برابر ۴ میلی‌متر باشد.

۶- ابعاد سر آن را با کولیس و نقاله اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 0.1 ، برابر اعداد شکل باشند.

آبفشار (پیست) (Washing Bottle.Wask Bottle)



تعریف

ظرف پلاستیکی استوانه‌ای با دربی دارای لوله‌ی باریک متصل به آن است که برای اضافه کردن آب و شستشوی بعضی از وسایل شیشه‌ای مانند لوله‌ی آزمایش به کار می‌رود.

ویژگی‌ها

- ۱- بدون پلیسه، زدگی و سوراخ باشد.
- ۲- بدنه‌ی آن دارای ضخامت یکسان باشد.
- ۳- طول لوله‌ی آن به اندازه‌ی کافی بلند باشد و آب به خوبی از آن بالا بیاید.
- ۴- نوک لوله‌ی خروجی آن به صورت قطره چکان باشد.
- ۵- دارای خمیدگی‌ها و زایده در قسمت‌های مختلف نباشد.
- ۶- از جنس نرم باشد به نحوی که پس از تغییر شکل، دوباره به شکل اولیه‌ی خود برگردد.
- ۷- ظرفیت آن مطابق درجه‌بندی مخزن باشد.
- ۸- درب ظرف با دهانه‌ی آن متناسب باشد و به خوبی آب‌بندی شوند.
- ۹- روی سطح صاف، تعادل داشته باشد.


آزمون‌ها

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- کشسانی آن طوری باشد که پس از آبفشاری به حالت اولیه برگردد.
- ۷- با یک وسیله‌ی مدرج، حجم آن را کترل کنید.
- ۸- درب آن باید به راحتی باز و بسته شود و پس از بستن درب آن، هنگام خروج

آب از لوله، نباید از قسمت درب و محل عبور لوله، نشتی آب مشاهده شود.
۹- با قرار گرفتن بر روی سطح صاف، نباید لق بزند.

❖ نکته: برای استفاده در دوره‌ی ابتدایی، آبغشان ۲۵۰ میلی‌لیتری پیشنهاد می‌شود.

آکواریوم(Aquarium)



تعریف

مکعب مستطیلی از جنس شیشه یا طلق شفاف بی‌رنگ است که برای حفظ و نگهداری جانداران آبری، نظیر ماهی‌ها، به کار می‌رود.


ویژگی‌ها

- ۱- جنس آن از پلاستیک یا شیشه باشد.
- ۲- ابعاد آن متناسب با جانوران مورد نظر باشد.
- ۳- روی درپوش آن، محلی برای تغذیه‌ی جانوران (نظیر ماهی‌ها) تعییه شده باشد.
- ۴- بدون شکستگی و ترک‌خوردگی باشد.
- ۵- لبه‌های آن بدون تیزی و بُرندگی باشد.
- ۶- روی درپوش آن منافذی برای ورود هوا وجود داشته باشد.
- ۷- به طور کامل آب‌بندی شده باشد.

آزمون

- ۱ تا ۶- مشاهده و یا لمس.
- ۷- نباید هیچ‌گونه نشتی آب وجود داشته باشد.

توری فلزی (Metallic Gauze)



تعریف

وسیله‌ای است که برای قرار دادن بر روی سه‌پایه و قرار گرفتن بالن و وسایل مشابه بر روی آن به منظور انتقال یکنواخت حرارت به محتویات داخل ظرف استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- توری آن یکنواخت و سالم باشد.
- ۲- توری از نوع یک لایی باشد.
- ۳- جنس آن فلزی باشد.
- ۴- در برابر حرارت مقاوم باشد.
- ۵- گوشه‌های آن به صورت نیم‌دایره‌ی برش خورده باشد.
- ۶- ابعاد توری 13×13 سانتی‌متر باشد.
- ۷- سطح توری صاف باشد.

آزمون


- ۱ تا ۵- مشاهده.
- ۴- با گذاشتن توری بر روی حرارت به مدت ۴۵ دقیقه، تغییری در شکل آن روی ندهد و توری تاب نخورد.
- ۶- ابعاد آنرا با خطکش اندازه می‌گیریم، اندازه‌های حاصل با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، برابر ۱۳ سانتی‌متر باشند.
- ۷- با قرار دادن آن بر روی سه پایه و گذاشتن بالن، بشر و ... روی آن، تعادل لازم را داشته باشد.

سه‌پایه (Tripod Attachment)



تعریف

وسیله‌ای فلزی است که برای نگه داشتن وسیله‌ها و گرم کردن آنها در بالای شعله‌ی چراغ گاز یا چراغ الکتری آزمایشگاه کاربرد دارد.



ویژگی‌ها


- ۱- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۲- سطح‌های آن به‌طور کامل صاف و یکنواخت باشند.
- ۳- سطح روی سه‌پایه با سطح افق موازی باشد.
- ۴- ارتفاع سه‌پایه باید ۱ سانتی‌متر بلندتر از بلندی چراغ الکتری باشد (سه‌پایه مخصوص چراغ الکتری).
- ۵- در انتهای پایه‌ها ته‌پوش پلاستیکی وجود داشته باشد.
- ۶- فلز به کار رفته در سه‌پایه آبکاری یا رنگ نسوز داشته باشد.
- ۷- قطر میله‌های مورد استفاده بیش از ۵ میلی‌متر باشد.
- ۸- جنس سه‌پایه از فلزی باشد که در دماهای معمول آزمایشگاه ذوب نشود.

آزمون

۱ تا ۵ مشاهده.

- ۶- اندازه‌گیری با کولیس یا ریزسنج.
- ۷ و ۸- یک ظرف آزمایشگاهی (بشر پر از آب) روی سه‌پایه قرار می‌دهیم و چراغ الکتری روشن را زیر آن می‌گذاریم، پس از حدود یک ساعت حرارت، باید رنگ آن بسوزد یا پوسته پوسته شود و میله‌های سه‌پایه ذوب شوند.

چراغ الکلی شیشه‌ای (Spzrit Lamp, Alcohol Lamp)



تعریف

وسیله‌ای شیشه‌ای یا فلزی الکل سوز است که برای گرمایش مواد در آزمایشگاه به کار می‌رود و از سه قسمت درپوش، فتیله و مخزن تشکیل شده است.

ویژگی‌ها

الف- درپوش (شیشه‌ای)

- ۱- درپوش آن حباب نداشته باشد.
- ۲- لب پریدگی و ترک خوردگی نداشته باشد.
- ۳- بی‌رنگ باشد.
- ۴- از درون لبه، سنباده زده شده باشد.
- ۵- فاصله‌ی درپوش تا فتیله، از درون، حدود ۱ سانتی‌متر باشد.
- ۶- با گذاشتن درپوش بر روی مخزن، از رسیدن هوا به شعله جلوگیری شود.

آزمون درپوش

- ۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- درپوش آن باید به گونه‌ای باشد که وقتی روی مخزن قرار داده می‌شود، به فتیله فشار وارد نشود.
- ۶- درپوش آن باید به گونه‌ای باشد که وقتی روی مخزن قرار داده می‌شود، شعله خاموش شود.

ب- فتیله و فتیله‌گیر

- ۱- فتیله از جنس نسوز باشد.
- ۲- درازای فتیله حدود ۴ سانتی‌متر از ارتفاع مخزن، بلندتر باشد.
- ۳- قطر فتیله با قطر دهانه‌ی فتیله‌گیر مطابقت داشته باشد.
- ۴- فتیله‌گیر در دهانه‌ی مخزن لق نزند.
- ۵- پس از روشن کردن، شعله آبی باشد.
- ۶- فتیله‌گیر به آسانی در دهانه‌ی مخزن جای بگیرد.

آزمون فتیله و فتیله‌گیر

- ۱- فتیله از نوعی باشد که با روشن کردن شعله به راحتی نسوزد و دوام داشته باشد.
- ۲- مشاهده و اندازه‌گیری با خطکش.
- ۳ تا ۵- مشاهده.
- ۶- فتیله‌گیر را در دهانه‌ی مخزن قرار می‌دهیم و بیرون می‌آوریم، این کار باید به آسانی انجام شود.


پ- مخزن(شیشه‌ای)

- ۱- شیشه‌ی مخزن بی‌رنگ باشد.
- ۲- لب پریدگی و ترک‌خوردگی نداشته باشد.
- ۳- در زیر سه‌پایه‌ی استاندارد آموزشی، طوری قرار گیرد که فاصله‌ی شعله تا روی سه‌پایه حدود ۱ سانتی‌متر باشد.
- ۴- مخزن بر روی سطح صاف تعادل داشته باشد و لق نزند.

آزمون مخزن

- ۱ تا ۴- مشاهده.
- ۴- مخزن را روی یک سطح صاف قرار می‌دهیم، باید تعادل داشته باشد و لق نزند.

دستگاه مقایسه‌ی چگالی مایع‌ها (آزمایش Hare's Apparatus)



تعریف

وسیله‌ای است که برای مقایسه‌ی چگالی مایع‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است در بالای آن یک تلمبه‌ی ساده یا سرنگ برای تخلیه‌ی هوا وجود داشته باشد.

ویژگی‌ها


- ۱- پلیسه و زایده نداشته باشند.
- ۲- قطر لوله‌ها در دو طرف یکسان باشد.
- ۳- طول لوله‌ها در دو طرف یکسان باشد.
- ۴- طول لوله‌ها حداقل ۲۵ سانتی‌متر باشد.
- ۵- در صورت داشتن تلمبه، دارای پیچی برای باز و بسته شدن باشد تا هنگام پایان کار بتوان آن را باز و مایع‌ها را تخلیه کرد.

آزمون

- ۱- مشاهده و لمس.
- ۲- اندازه‌گیری با کولیس.
- ۳ و ۴- اندازه‌گیری با خط‌کش.
- ۵- مشاهده.

(Pipette, Pipet) پیپت

تعریف



لوله‌ی شیشه‌ای است که توسط آن می‌توان مایع را جابه‌جا کرد. پیپت ممکن است ساده یا مدرج باشد، پیپت‌های خودکار نیز وجود دارد. نوع دیگر، پیپت‌های حباب‌دار هستند که مانع ورود ناگهانی مایع در دهان کاربر می‌شوند. صفر پیپت در بالا جای دارد.

ویژگی‌ها

- ۱- بدون حباب و شکستگی باشد.
- ۲- لبه‌ی آن بدون شکستگی و تیزی باشد.
- ۳- لبه‌ی پایین مخروط‌ها یکنواخت باشد.
- ۴- ابعاد آن مطابق شکل باشد.
- ۵- چاپ بر روی آن کامل و یکنواخت باشد و پاک نشود.
- ۶- خط نشانه‌ی آن با گنجایش پیپت مطابقت داشته باشد.
- ۷- زمان خالی کردن پیپت ۱۰ میلی‌لیتری حدود ۷ تا ۱۱ ثانیه باشد.


آزمون

- ۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.
- ۴- ابعاد آن را اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول با اعداد روی شکل یکسان باشند.
- ۵- چاپ آن به صورتی باشد که با کشیدن سیم ظرفشویی به همراه آب بر روی آن پاک نشود.
- ۶- پیپت را تا خط نشانه از آب قطر پر کنید و آن را در ظرف مدرج استاندارد

بریزید، مقدار خوانده شده باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌لیتر با گنجایش پیپت مطابقت داشته باشد.

۷- زمان تخلیه مایع درون پیپت را با زمان سنج(کرونومتر) اندازه می‌گیریم، این زمان باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 ثانیه در محدوده زمانی ۷ تا ۱۱ ثانیه قرار بگیرد.

دماسنجد الکلی (Spirit Thermometer) ۱۰°C - ۱۱۰°C



تعریف

وسیله‌ای است که برای اندازه‌گیری دمای مواد و اجسام به کار برد می‌شود.

ویژگی‌ها


- ۱- شیشه‌ی دماسنجد کاملاً یکنواخت، صاف و بدون شکستگی باشد.
- ۲- درجه‌بندی دماسنجد کاملاً خوانا و مشخص باشد.
- ۳- قسمت بالای دماسنجد به گونه‌ای طراحی شده باشد که بتوان آنرا آویزان کرد.
- ۴- درجه‌بندی دماسنجد از ۱۰ تا ۱۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.
- ۵- الکل درون دماسنجد گستته و منقطع نباشد.
- ۶- درجه‌بندی دماسنجد به گونه‌ای باشد که دمای واقعی مواد و اجسام را نشان دهد.

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده

- ۵- دماسنجد را داخل یک ظرف آب گرم قرار دهید، باید مایع داخل دماسنجد بالا رود و اگر دماسنجد را درون یک ظرف محتوی آب سرد قرار دهید، مایع درون دماسنجد پایین رود. این آزمون را ۱۰ مرتبه تکرار می‌کنیم، نتیجه باید یکسان باشد.
- ۶- برای تعیین دقیق درجه‌بندی دماسنجد، از یک دماسنجد استاندارد به عنوان شاهد استفاده می‌کنیم. دمای چند ماده یا جسم را توسط دو دماسنجد اندازه می‌گیریم، باید دمای حاصل از اندازه‌گیری دمای هر جسم توسط دو دماسنجد با میزان خطای قابل قبول ± 1 درجه برابر باشند.

دماسنجد طبی (Medical Thermometer)



تعریف

وسیله‌ای است که با تماس آن به بدن انسان، میزان دمای بدن تعیین می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- شیشه‌ی دماسنجد کاملاً یکنواخت، صاف و بدون شکستگی باشد.
- ۲- مایع داخل دماسنجد از جنس جیوه یا کریستال مایع باشد.
- ۳- درجه‌بندی دماسنجد کاملاً خوانا و مشخص باشد.
- ۴- محفظه‌ای برای حفاظت از دماسنجد وجود داشته باشد.
- ۵- در بالای مخزن یک انحنای کوچک وجود داشته باشد تا جیوه سریع به مخزن برنگردد.
- ۶- درجه‌بندی دماسنجد از ۳۵ تا ۴۲ درجه‌ی سانتی‌گراد باشد.
- ۷- سطح خارجی دماسنجد (در طرف مقابل درجه‌بندی) حالت ذره‌بینی داشته باشد تا خواندن دما راحت‌تر انجام شود.
- ۸- جیوه یا کریستال مایع درون دماسنجد گستته و منقطع نباشد.
- ۹- درجه‌بندی دماسنجد به‌گونه‌ای باشد که دمای واقعی مواد و اجسام را نشان دهد.

آزمون

۱ تا ۷- مشاهده.

- ۸- دماسنجد را داخل یک ظرف آب ولرم (با دمای بیشتر از ۳۵ و کمتر از ۴۲ درجه) قرار دهید، باید مایع داخل دماسنجد بالا رود و اگر دماسنجد را درون یک ظرف محتوى

آب سردتر از آن (در محدوده‌ی دمایی دماسنچ) قرار دهید، مایع درون دماسنچ پایین رود. این آزمون را ۱۰ مرتبه تکرار می‌کنیم، نتیجه باید یکسان باشد.

۹- برای تعیین دقیق درجه‌بندی دماسنچ، از یک دماسنچ استاندارد به عنوان شاهد استفاده می‌کنیم. دمای چند نقطه از بدن را توسط دو دماسنچ اندازه می‌گیریم، باید دمای حاصل از اندازه‌گیری دمای هر نقطه‌ی بدن توسط دو دماسنچ با میزان خطای قابل قبول ± 1 درجه برابر باشند.

گوشی پزشکی (Stethoscope)



تعریف

وسیله‌ای است که به کمک آن می‌توان صدای ضربان قلب و نبض را شنید.

ویژگی‌ها

- ۱- در صورت تولید داخلی، دارای تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم‌چنین سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران باشد.
- ۲- در صورت تولید خارجی، باید مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

آزمون

براساس ضوابط مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران باشد.

(Sphygmomanometer) دستگاه فشارسنج خون



تعریف

وسیله‌ای است که برای سنجش و تعیین فشار خون شریانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویژگی‌ها

مشخصات فنی باید بر اساس ضوابط موجود در استاندارد ملی ایران به شماره‌ی ۵۸۸ (اسباب اندازه‌گیری فشار شریانی) باشد.

آزمون

براساس ضوابط مندرج در منبع مذکور باشد.

وسایل تشریح (Dissecting Tools)




تعریف

مجموعه وسایلی هستند که برای تشریح نمونه‌های زیستی به کار می‌روند.

حداقل وسایل تشریح برای دوره‌ی ابتدایی:

- ۱- تیغه با دسته‌ی تشریح
- ۲- پنس
- ۳- قیچی
- ۴- سوزن
- ۵- سوند شیاردار
- ۶- تشتک
- ۷- کفی تشتک




ویژگی‌ها

۱- تیغه و دسته‌ی تشریح (Scalpel)

الف- تیغه‌ی تشریح

- ۱- تیغه از جنس استیل باشد.
- ۲- تیغه‌ی تشریح نمره‌ی ۲۴ (حدود ۵۰ میلی‌متر) مناسب است.
- ۳- تیغه‌ی تشریح قابل تعویض باشد.
- ۴- هر تیغه متناسب با دسته‌ی تشریح آن باشد و در جای خود لق نزند.
- ۵- تیغه‌ها بُرندگی لازم را داشته باشند.



آزمون تیغه‌ی تشریح

۱ تا ۳- مشاهده

- ۴- چند تیغه را داخل دسته‌هایشان قرار داده و بیرون می‌آوریم، این عمل باید به راحتی انجام شود، تیغه‌ها از داخل دسته‌ها خارج نشوند و در محل خود لق نزنند.
- ۵- ۵۰ نمونه‌ی زیستی را برش می‌دهیم، از بُرندگی تیغه نباید کاسته شود.

ب- دسته‌ی تیغه‌ی تشریح

- ۱- پلاستیکی یا فلزی باشد.
- ۲- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۳- طول دسته و تیغه می‌تواند متفاوت باشد.

آزمون دسته‌ی تشریح

۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.

۲- پنس تشریح (Dissection Forceps)

- ۱- جنس آن می‌تواند استیل یا پلاستیکی باشد.
- ۲- دو لبه‌ی گیرنده‌ی پنس کاملاً روی هم منطبق شوند.
- ۳- طرفین داخلی لبه‌های گیرنده‌ی پنس شیاردار باشند.
- ۴- بدون پلیسه و زایده باشد.
- ۵- در دو نوع سرکج و معمولی باشد.
- ۶- پنس به آسانی باز و بسته شود و حالت فنری داشته باشد.

آزمون پنس تشریح

۱ تا ۶- مشاهده و یا لمس.

۳- قیچی تشریح(Pair Scissors)

- ۱- جنس آن استیل باشد.
- ۲- نوع قیچی دم صاف(لبه صاف) مناسب است.
- ۳- قیچی به راحتی باز و بسته شود و به دست آسیبی وارد نکند.
- ۴- پیچ محل اتصال دو تیغه‌ی قیچی محکم باشد و دو تیغه لق نزنند.
- ۵- تیغه‌های قیچی به راحتی عمل بُرش را انجام دهند.

آزمون قیچی تشریح

- ۱ و ۲- مشاهده.
- ۳- قیچی را ۵۰ بار باز و بسته می‌کنیم، این عمل باید به راحتی انجام شود و به انگشتان دست هیچ آسیبی وارد نشود.
- ۴- قیچی را ۵۰ بار باز و بسته می‌کنیم، پیچ قیچی نباید شل شود و تیغه‌های آن نیز نباید لق بزنند.
- ۵- ۵۰ نمونه‌ی زیستی را بُرش می‌دهیم، از بُرندگی تیغه‌ها نباید کاسته شود.

۴- سوزن(Needle)**الف- سوزن تشریح مستقیم**

- ۱- دسته‌ی سوزن می‌تواند چوبی، پلاستیکی یا فلزی باشد، در صورت چوبی بودن سطح آن با سیلر یا کیلر پوشیده شده باشد و در صورت فلزی بودن، جنس آن از استیل یا فلز آبکاری شده باشد.
- ۲- سوزن و دسته‌ی آن بدون پلیسه و زایده باشند.
- ۳- آبکاری و استیل سوزن بدون زنگ زدگی و پوسته باشد.
- ۴- دسته‌ی سوزن شیاردار باشد.
- ۵- طول سوزن حدود ۱۵۰ میلی‌متر باشد.

۶- نوک سوزن از تیزی و مقاومت مناسبی برخوردار باشد.

آزمون سوزن تشریح مستقیم

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.

۵- طول سوزن را با خطکش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، برابر 150 میلی‌متر باشد.

۶- 50 بار روی نمونه زیستی از سوزن استفاده می‌کنیم، سوزن نباید گند و یا خم شود.

ب- سوزن تشریح سرکج

۱- دسته‌ی سوزن می‌تواند چوبی، پلاستیکی یا فلزی باشد، در صورت چوبی بودن سطح آن با سیلر یا کیلر پوشیده شده باشد و در صورت فلزی بودن، جنس آن از استیل یا فلز آبکاری شده باشد.

۲- سوزن و دسته‌ی آن بدون پلیسه و زایده باشند.

۳- آبکاری و استیل سوزن بدون زنگ زدگی و پوسته باشد.

۴- دسته‌ی سوزن شیاردار باشد.

۵- طول سوزن حدود 120 میلی‌متر باشد.

۶- نوک سوزن از تیزی و مقاومت مناسبی برخوردار باشد.

آزمون سوزن تشریح سرکج

مشابه آزمون سوزن تشریح مستقیم.

۵- سوند شیاردار(Channeled Probe)

۱- از جنس استیل باشد.

۲- بخش‌های مختلف آن صاف، یکنواخت و بدون زایده و پلیسه باشند.

۳- آبکاری آن بدون پوسته بوده و یکنواخت باشد.

۴- طول آن حدود ۱۴cm باشد.

آزمون سوند شیاردار تشریح

۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.

۴- طول سوند را با خطکش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، برابر ۱۴ سانتی‌متر باشد.

۶- تشتک تشریح (Dissecting Pan)

۱- بدون زایده و پلیسه باشد.

۲- بدون ترک و شکستگی باشد.

۳- لبه‌های آن کج نباشد.

۴- جنس آن استیل یا لعابی باشد، در صورت لعابی بودن لعاب آن کندگی نداشته باشد.

۵- بدون خشن و لک باشد.

۶- روی سطح صاف لق نزند.

آزمون تشتک تشریح

۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.

۶- تشتک را روی سطح صاف قرار می‌دهیم، نباید لق بزند.

۷- کفی تشتک تشریح (Dissecting Board)

۱- جنس آن از پلاستیک یا فوم باشد.


۲- سطح آن در تمامی سطوح یکنواخت باشد.

- ۳- لبه‌های آن کاملاً صاف بُریده شده باشند.
- ۴- بدون زایده و پلیسه باشد.
- ۵- با سطح داخلی تشتک تشریح چسبندگی لازم را داشته باشد.
- ۶- ضخامت آن حدود 6 میلیمتر باشد.

آزمون کفی تشتک تشریح

۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.

- ۶- ضخامت کفی را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $1 \pm 0.5\text{ میلیمتر}$ ، برابر 6 میلیمتر باشد.

مولاز (Moulage)**تعریف**

طرحی از یک جسم و یا موجود زنده به اندازه‌ی واقعی، بزرگ‌تر یا کوچک‌تر از آن است که حتی‌الامکان با رنگ و شکل طبیعی خودش ساخته می‌شود به نحوی که ممکن است برخی از قسمت‌های آن قابل جدا شدن باشد و به منظور آموزش اجزا جسم یا موجود مورد نظر به کار می‌رود.

ویژگی‌ها**۱- جنس**

- ۱-۱- نوع جنس به کار رفته در مولاز در دفترچه‌ی راهنمای قید شده باشد.
- ۱-۲- جنس مولاز در برابر تغییرات دما و رطوبت مقاوم باشد(قدرت تحمل دماهای بین ۲۰- تا ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد، با رطوبت ۶۰٪ را داشته باشد، بدون آنکه تغییر شکل دهد).
- ۱-۳- جنس به کار رفته به گونه‌ای باشد که به راحتی نشکند.

آزمون جنس

- ۱-۱- جنس به کار رفته باید با جنس قید شده در دفترچه‌ی راهنما مطابقت داشته باشد.
- ۲-۱- آزمون تأثیر دما بر مولاژ: مولاژ را به مدت ۱ هفته در محیطی با دمای ۴۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و مدت ۱ هفته در محیطی با دمای ۲۰- درجه‌ی سانتی‌گراد قرار می‌دهیم، پس از این مدت نباید هیچ‌گونه تغییر ظاهری در آن مشاهده شود.
- ۳-۱- هنگام کار کردن با مولاژ نباید قطعه‌ها بشکنند.

۲- شکل ظاهری

- ۱-۲- قطعه‌های مولاژ فاقد پلیسه و زایده باشند.
- ۲-۲- در مولاژهای چند قطعه‌ای، قطعه‌ها به طور دقیق در محل خود قرار بگیرند.
- ۳-۲- بخش‌های مختلف مولاژ با واقعیت آناتومیک نمونه‌ی مورد نظر هم خوانی داشته باشند.

آزمون شکل ظاهری

- ۱-۲- مشاهده و لمس.
- ۲-۲- هر قطعه را ۲۰ بار جدا می‌کنیم و سپس در محل خود قرار می‌دهیم، در نتیجه:
- الف- در صورت داشتن پین، هیچ یک از پین‌ها(از جمله پین‌های حلقه‌ای، پین‌های دستگیره‌ای و پین‌های میله‌ای) از محل خود جدا نشوند و در محل خود لق نزنند.
- ب- قطعه‌ها بدون تغییر شکل در محل خود قرار بگیرند.
- ۳-۲- مورد تأیید کارشناس موضوعی باشد.

۳- رنگ‌آمیزی

- ۱- رنگ‌آمیزی مولاز تا حد امکان به رنگ نمونه‌ی مورد نظر نزدیک باشد.
- ۲- رنگ‌آمیزی مولاز قاقد شرّه، لک و خراش باشد.
- ۳- رنگ هر بخش متمایز از بخش‌های دیگر باشد و بیرون‌زدگی نداشته باشد.
- ۴- رنگ به بدنه چسبندگی کافی داشته باشد.
- ۵- در دماهای بین ۲۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد و هم‌چنین رطوبت ۶۰٪، رنگ مولاز پوسته نشود و ترک بر ندارد.

آزمون رنگ‌آمیزی

- ۱-۳ تا ۳-۳ مشاهده.
- ۴-۳ با کشیدن پارچه و یا برس پلاستیکی نباید رنگ‌ها جدا شوند.
- ۵-۳ مشابه آزمون ۱-۲.


۴- اتصال‌ها

- ۱-۴ پین‌های فلزی آبکاری شده باشند.
- ۲-۴ سر پین‌ها گرد باشد.
- ۳-۴ پین‌ها فاقد زایده و پلیسه باشند.
- ۴-۴ اتصال پین (پلاستیکی و یا فلزی) به قطعه محکم باشد.
- ۵-۴ پین‌ها قدرت تحمل وزن قطعه‌ها را داشته باشند.
- ۶-۴ در استفاده‌ی مکرر، پین‌ها تغییر شکل ندهند و شکستگی پیدا نکنند.

آزمون اتصال‌ها

- ۱-۴ تا ۴-۳ مشاهده و یا لمس.
- ۲-۴ تا ۴-۶ مشابه آزمون ۲-۱.

تور حشره‌گیری (Insect Net)



تعریف

وسیله‌ای است که برای شکار و صید حشره‌ها، به‌خصوص حشره‌های در حال پرواز به‌کار می‌رود.


ویژگی‌ها

- ۱- جنس دسته از چوب نرم و سبک، بدون گره و هر گونه کجی و یا آلومینیم مقاوم و سبک (توخالی) باشد.
- ۲- دو انتهای حلقه خمیدگی داشته باشد تا به راحتی به دسته متصل شده و یا از آن جدا شود.
- ۳- دسته‌ی چوبی خراطی شده و سیلر و کیلر زده شده باشد و پلیسه و زایده نداشته باشد.
- ۴- قطر دسته بین ۲ تا ۳ سانتی‌متر و طول آن بین ۷۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر باشد.
- ۵- حلقه‌ی تور به قطر ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر و از جنس فلزی قابل انعطاف و آبکاری شده باشد.
- ۶- تور حشره‌گیری به صورت مخروطی باشد و ۱۰ الی ۲۰ سانتی‌متر اول آن به کرباس متصل شود و لبه‌ی آن تو گذاشته شود تا به راحتی داخل و خارج شود.

آزمون

- ۱ تا ۳- مشاهده و یا لمس.
- ۴ تا ۶- مشاهده و اندازه‌گیری با کولیس و متر.

تور صید جانداران کوچک (Circular Net)



تعریف

وسیله‌ای از جنس فلز یا پلاستیک، به شکل دایره، مربع و مستطیل با دسته‌ی فلزی یا پلاستیکی به طول حداقل ۱۰۰ سانتی‌متر است که توسط یک پوشش توری مانند برای صید ماهیان کوچک و سایر موجودات آبزی در آکواریوم‌ها و برکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویژگی‌ها

- ۱- طول دسته‌ی آن بین ۳۷ تا ۱۰۰ سانتی‌متر باشد.
- ۲- توری آن نازک باشد.
- ۳- عمق تور صید خیلی زیاد نباشد.
- ۴- توری روی بدنه چروک نخورده باشد.
- ۵- دوخت توری مناسب باشد.
- ۶- توری پارگی نداشته باشد.
- ۷- اگر برای آکواریوم استفاده می‌شود، توری و دسته باید مناسب اندازه‌ی آکواریوم باشد.

آزمون

- ۱- مشاهده و اندازه‌گیری با متر.
- ۲- مشاهده.

ظرف جمع آوری حشرات (دستگاه مکنده) (Aspirator)



تعریف

وسیله‌ای با مکش دهانی است که برای شکار حشرات کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.



ویژگی‌ها

- ۱- لوله‌ی آن از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف به طول ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر و به قطر ۴ تا ۵ سانتی‌متر باشد.
- ۲- لوله می‌تواند در دو نوع باشد:
 - الف- یک سر لوله بسته و سر دیگر چوب پنبه قرار داده شود. در این مورد باید دو سوراخ در دو طرف چوب پنبه (با فاصله‌ی حداقل ۷) ایجاد شده باشد و لوله‌های شیشه‌ای به طول ۵ سانتی‌متر درون این سوراخ‌ها قرار گرفته باشند.
 - ب- هر دو سر لوله توسط چوب پنبه بسته شود. در این حالت باید هر دو چوب پنبه سوراخ شده باشند و از هر سوراخ لوله‌ای شیشه‌ای به طول ۵ سانتی‌متر عبور کرده باشد.
- ۳- به سر یکی از دو لوله‌ی شیشه‌ای درون لوله‌ی اصلی، یک توری نازک همانند توری پرده نصب شود تا مانع وارد شدن حشره و یا هر چیز دیگر به داخل لوله شود.
- ۴- داخل دو لوله‌ی شیشه‌ای، دو عدد شیلنگ لاستیکی قابل انعطاف، یکی به طول ۱۰ سانتی‌متر و دیگری به طول ۳۰ سانتی‌متر، نصب شود.

آزمون

- ۱ تا ۴- مشاهده و اندازه‌گیری.

ظرف نگهداری حشرات (Collecting Bottle with Tube)



تعریف

ظرفی شیشه‌ای و یا از جنس طلق است که برای نگهداری حشرات کوچک و ریز استفاده می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- ابعاد آن حدود یک پتری دیش باشد، به نحوی که ارتفاع دو صفحه بین ۳ تا ۴ سانتی‌متر باشد و قطر هر صفحه‌ی پتری دیش بین ۸ تا ۹ سانتی‌متر باشد.
- ۲- بدنه‌ی آن شفاف باشد(اگر پلاستیک باشد بهتر است).
- ۳- روی یکی از درب‌ها یک ذره‌بین نصب شده باشد تا جزئیات حشرات مشاهده شود.
- ۴- درب دیگر(کف ظرف) دارای یک طرح شطرنجی باشد تا اندازه‌های حشرات تخمین زده شوند.
- ۵- درب روی بدنه به آسانی باز و بسته شود و لق نزند.

آزمون

- ۱- مشاهده و اندازه‌گیری.
- ۲ تا ۴- مشاهده و یا لمس.
- ۵- ۵۰ بار درب ظرف را باز و بسته می‌کنیم، این کار باید به راحتی انجام شود و درب ظرف لق نزند.

سینی تشتک (Dissecting Dish)



تعریف

سینی فلزی یا پلاستیکی که دارای لبه و دربی بر روی آن است و برای تشریح جانوران استفاده می‌شود.


ویژگی‌ها

- ۱- از جنس آلومینیوم، استیل یا پلاستیک باشد.
 - ۲- لبه‌های آن تیزی و بُرندگی نداشته باشد.
 - ۳- بدون زایده و پلیسه باشد.
 - ۴- لبه‌دار باشد.
 - ۵- درب و سینی کاملاً با یکدیگر جفت شوند.
 - ۶- می‌تواند در اندازه‌های متوسط و بزرگ باشد.
- ابعاد متوسط: ۲۳cm×۲۳cm×۵cm
- ابعاد بزرگ: ۲۹cm×۲۳cm×۵cm
- ۷- زاویه‌ی بین دیواره‌ها و کف سینی از ۹۰° بزرگ‌تر باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده و یا لمس.
- ۶- مشاهده و اندازه‌گیری با متر.
- ۷- مشاهده و اندازه‌گیری با گونیا.

(Molecular Model) مدل مولکولی



تعریف


برای نشان دادن نحوه ارتباط اتم‌ها در فضای از مدل مولکولی استفاده می‌شود. به کمک این مدل می‌توان به طور تقریبی ساختار مولکولی بسیاری از ترکیب‌ها را به راحتی نشان داد.

ویژگی‌ها

- ۱- گلوله‌ها از جنس پلاستیک رنگی باشند.
- ۲- میله‌های اتصال از جنس پلاستیک قابل انعطاف یا فنر باشند.
- ۳- رنگ گلوله‌ها متفاوت باشند.
- ۴- رنگ میله‌های اتصال متفاوت باشند.
- ۵- گلوله‌ها و میله‌های اتصال زایده یا پلیسه نداشته باشند.
- ۶- در مدل‌های ثابت، اتصال‌ها به راحتی از هم جدا نشوند.
- ۷- در مدل‌های دست‌ساز، اتصال‌ها و گلوله‌ها به راحتی وصل شوند اما از هم جدا نشوند.
- ۸- گلوله‌ها دارای یک، دو، سه و چهار محل اتصال باشند و از هر یک حداقل ۵ گلوله وجود داشته باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵ و ۸- مشاهده و یا لمس.
- ۶- با وارد کردن مقداری نیرو اتصال‌ها از هم جدا نشوند.
- ۷- گلوله‌ها و میله‌ها به راحتی به هم وصل شوند و در محل خود استقرار داشته باشند.

مکعب لسلی (Leslie's Cub)**تعریف**

وسیله‌ای است که برای مطالعه‌ی رابطه‌ی تابش گرمایی با جنس و رنگ سطح استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- به شکل مکعب مربع باشد.
- ۲- سطح‌های آن زایده و پلیسه نداشته باشند.
- ۳- لبه‌ای آن تیز و بُرنده نباشد.
- ۴- رنگ‌های سطح‌های آن یکنواخت باشند.
- ۵- رنگ و جنس سطح‌های آن به صورت زیر باشد:
الف) سیاه ب) فلز براق پ) سفید
ت) فلز غیر براق
- ۶- دارای یک همزن باشد.
- ۷- محلی برای ریختن آب به داخل مکعب و همزندن آب تعییه شده باشد.
- ۸- مکعب سالم باشد و منفذی برای خروج آب از بدنه‌ی آن وجود نداشته باشد.
- ۹- ابعاد مکعب حدود $10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 10\text{cm}$ باشد.


آزمون

- ۱ تا ۶- مشاهده و یا لمس.
- ۷- محل ریختن آب به داخل مکعب باید به گونه‌ای باشد که این کار به سادگی انجام شود و همزن بتواند داخل مکعب حرکت کند.

۸- مقداری آب درون مکعب می‌ریزیم تا پر شود، باید آب از بدنه‌ی آن خارج شود.

۹- ابعاد مکعب را با خطکش اندازه می‌گیریم، اندازه‌ی هر ضلع آن باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، برابر ۱۰ سانتی‌متر باشد.

(Convection Apparatus) دستگاه همرفتی



تعریف

لوله‌ی شیشه‌ای مستطیل شکل است که مایع از قسمت بالای آن داخل لوله ریخته می‌شود. از این دستگاه برای نمایش چگونگی انتقال گرما در مایعات(روش همرفتی) استفاده می‌شود.

ویژگی‌ها

- ۱- از جنس شیشه‌ی شفاف و بدون حباب باشد.
- ۲- شکستگی، لب پریدگی، پلیسه و زایده نداشته باشد.
- ۳- مستطیل شکل باشد.
- ۴- بسته‌بندی آن مناسب باشد.
- ۵- قطر خارجی لوله در تمام نقاط یکسان و حدود ۳ سانتی متر باشد.
- ۶- مقاومت گرمایی آن مناسب باشد.
- ۷- طول و عرض آن به ترتیب حدود ۴۵ و ۳۰ سانتی متر باشند.
- ۸- لوازم زیر به همراه وسیله وجود داشته باشد:
 - آ) پایه؛
 - ب) میله فولادی ۶۰ الی ۹۰ سانتی متری؛
 - پ) گیره‌ی چنگکی؛
 - ت) گیره‌ی دوبل؛
 - ث) پودر رنگی (نظیر پرمنگنات پتابسیم)؛
 - ج) توری سیمی؛
 - چ) چراغ گاز بوتن.

آزمون

۱ تا ۴- مشاهده و یا لمس.

۵- با استفاده از کولیس قطر خارجی لوله را در نقاط مختلف اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/1$ میلی‌متر، برابر ۳ سانتی‌متر باشند.

۶- داخل لوله مقداری آب می‌ریزیم و آن را روی شعله قرار می‌دهیم تا آب جوش آید. سپس آنرا در آب سرد فرو می‌بریم، لوله باید بشکند.

۷- طول و عرض لوله را با خطکش اندازه می‌گیریم، اعداد حاصل برای طول و عرض باید با میزان خطای قابل قبول ± 1 میلی‌متر، به ترتیب برابر ۴۵ و ۳۰ سانتی‌متر باشند.

۸- مشاهده.

دستگاه انتقال فشار مایعات

(Apparatus for Transmission of Pressurd in Liquids)

تعریف

وسیله‌ای برای انتقال فشار در مایعات است. با فشار دادن پیستون به داخل لوله، فشار به صورت یکسان انتقال می‌یابد و از تمام سوراخ‌ها به‌طور مساوی در تمام جهت‌ها افشاره می‌کند.

ویژگی‌ها

- ۱- لوله و پیستون دارای زایده و پلیسه نباشد.
- ۲- پیستون دارای دسته‌ی مخصوص باشد.
- ۳- پیستون با جدار داخلی لوله(سیلندر) آب‌بندی شده باشد.
- ۴- قطر داخلی سوراخ‌ها یکسان باشد.
- ۵- پیستون درون لوله به‌راحتی حرکت کند.
- ۶- لوله ترک و شکستگی نداشته باشد.
- ۷- درآوردن و داخل کردن پیستون به درون لوله(سیلندر) به‌راحتی انجام شود.
- ۸- طول وسیله، در حالتی که پیستون به‌طور کامل داخل لوله است، باید حدود ۳۵ سانتی‌متر باشد.
- ۹- قطر لوله حدود $7/5$ سانتی‌متر باشد.

آزمون

- ۱ و ۲- مشاهده و یا لمس.
- ۳- مقداری آب درون لوله ریخته و پیستون را ۲۰ مرتبه فشار می‌دهیم، باید آب از کناره‌های پیستون خارج شود.
- ۴- مقداری آب درون لوله ریخته و پیستون را جابه‌جا می‌کنیم، باید آب به‌طور

یکسان از تمام سوراخ‌ها و در تمام جهت‌ها افشاره کند.

۵- با اعمال نیروی کم، پیستون را داخل لوله جابه‌جا می‌کنیم، این عمل باید به راحتی انجام شود.


۶- مقداری آب درون لوله ریخته و پیستون را فشار می‌دهیم، نباید آب از بدنه‌ی لوله خارج شود.

۷- ۳۰ بار پیستون را از لوله خارج کرده و داخل آن قرار می‌دهیم، این عمل باید به راحتی صورت پذیرد.

۸- پیستون را تا انتهای لوله برد و طول وسیله را با خطکش اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/2$ سانتی‌متر، برابر ۳۵ سانتی‌متر باشد.

۹- قطر لوله را با کولیس اندازه می‌گیریم، عدد حاصل باید با میزان خطای قابل قبول $\pm 0/1$ میلی‌متر، برابر $7/5$ میلی‌متر باشد.

سنگ‌ها و کانی‌ها (Rocks and Minerals)



تعریف

جعبه‌ای حاوی سنگ‌ها و کانی‌ها با ابعاد مشخص و متناسب با سنگ‌ها است طوری که سنگ‌ها به هم برخورد نمی‌کنند و برای آموزش و معرفی آن‌ها استفاده می‌شوند.

ویژگی‌ها

- ۱- ابعاد سنگ‌ها و کانی‌ها به گونه‌ای باشد که بعد از تکرار استفاده و فرسایش از بین نروند.
- ۲- روی هر سنگ یا کانی شماره‌ی آن نوشته شده باشد.
- ۳- دفترچه‌ی راهنما وجود داشته باشد.
- ۴- شماره‌های سنگ‌ها و کانی‌ها با شماره‌های داخل دفترچه‌ی راهنما هماهنگ باشند.
- ۵- تعداد سنگ‌ها و کانی‌ها حداقل ۱۲ عدد باشد.
- ۶- سنگ‌ها و کانی‌ها از نظر علمی مورد تأیید کارشناس موضوعی مربوطه باشند.
- ۷- سنگ‌ها و کانی‌ها منطبق با محتوای کتاب‌های درسی باشند.

آزمون

- ۱- $\frac{1}{3}$ سنگ‌ها یا کانی‌های موجود در جعبه را به صورت تصادفی بر می‌داریم، سپس هر سنگ را ۵۰ بار برداشته و پس از جابه‌جایی بین دو دست سر جای خود قرار می‌دهیم، نباید اتفاق خاصی برای سنگ‌ها یا کانی‌ها پیش بیاید (برچسب روی آن‌ها جدا

نشود، فرایش نداشته باشند، پودر نشوند و ...)

۲ تا ۵ - مشاهده.

۶- تأیید علمی و انطباق با محتوای کتاب‌های درسی توسط کارشناس موضوعی.

(Fossils) فسیل‌ها



تعریف

نمونه‌هایی از جنس پلاستیک، خمیر و یا طبیعی هستند که برای نشان دادن اجزای برگ گیاهان و موجودات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ویژگی‌ها

- ۱- تعداد فسیل‌ها برای دوره‌ی راهنمایی حداقل ۶ عدد باشد.
- ۲- رنگ آمیزی آن‌ها طبیعی باشد.
- ۳- در صورت مصنوعی بودن نمونه‌ها، از جنس پلاستیک، گچ و یا خمیر خشک شده باشد.
- ۴- روی هر فسیل شماره و یا اسم آن با برچسب نصب شده باشد.
- ۵- در داخل مجموعه‌ی فسیل‌ها، دفترچه‌ی راهنما وجود داشته باشد.
- ۶- شماره و اسم فسیل‌ها با شماره و اسم آن‌ها در داخل دفترچه‌ی راهنما هماهنگ باشد.
- ۷- ویژگی‌های ظاهری آن توسط کارشناس موضوعی تأیید شده باشد.

آزمون

- ۱ تا ۵- مشاهده، شمارش و یا لمس.
- ۶- مشاهده و بازدید دفترچه.
- ۷- مورد تأیید کارشناس موضوعی باشد.

معرفهای شناسایی

تعریف

رنگ‌هایی هستند که برای سنجش PH محلول‌ها به کار می‌روند. با تغییر مقدار یون‌های H⁺ موجود در یک محلول، تغییری در آرایش مولکول‌های معرف‌ها پدید می‌آید و در نتیجه رنگ آن‌ها تغییر می‌کند.

انواع معرف‌ها برای دوره‌ی راهنمایی: بندیکت، فل فتالین، کاغذ تورنسل و متیل اورانز.

ویژگی‌ها

۱- معرف‌ها باید بتوانند اجزای زیستی را که در حالت معمولی شفاف و نامرئی هستند، مرئی سازند.

۲- معرف‌های حساس به نور و اکسیژن، حتماً در ظروف شیشه‌ای یا پلاستیکی رنگی و مخصوص نگهداری شوند.

۳- روی همه‌ی ظروف شیشه‌ای یا پلاستیکی، برچسبی که به راحتی پاک و جدا نشود با مشخصات زیر وجود داشته باشد:

الف) نام معرف؛

ب) شرایط نگهداری؛

پ) مقدار معرف موجود در ظرف؛

ت) عالیم هشدار دهنده با زمینه‌ی رنگ نارنجی و چاپ مشکی؛

ث) نام شرکت تولیدکننده؛

ج) شماره سریال، کد یا بارکد؛

چ) وزن مولکولی (در مورد جامدات) و درصد (در مورد مایعات).

آزمون

۱ تا ۳- همه‌ی موارد ذکر شده باید مورد تأیید کارشناس موضوعی قرار بگیرند.

تذکر: مواد شیمیایی که به حالت محلول استفاده می‌شوند و خواص خود را در این حالت برای مدت کوتاهی حفظ می‌کنند، باید به صورت پودر باشند.

بسته‌بندی

برای بسته‌بندی به جزووهای سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(از جمله جزووهای استاندارد شماره‌های ۱۲۸۸، ۱۲۸۶، ۲۲۴۱، ۱۱۳۰، ۱۴۰۸ و ۳۳۳۱) مراجعه شود.

معرف فتل فتالین(Phnol Phtalain)



تعریف

- ۱- پودر زرد کم رنگی به فرمول $(C_6H_4OH)_2C_6O_2C_6H_4$ است.
- ۲- در محلول‌های اسید یا خشی، بی‌رنگ است اما در مجاورت قلیا، تشکیل رنگ ارغوانی می‌دهد.
- ۳- در الکل، اتر و قلیاها حل می‌شود، اما در آب نامحلول است.


روش شناسایی

- ۱- یک قطره فتل فتالین را در محلول سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) می‌ریزیم، رنگ آن ارغوانی می‌شود.
- ۲- به این محلول چند قطره هیدروکلریک اسید می‌افزاییم، رنگ ارغوانی از بین می‌رود اما اگر باز بیافزاییم دوباره به رنگ ارغوانی در می‌آید.

روش بسته‌بندی

- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۴- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.

معرف کاغذ تورنسل(کاغذ لیتموس) (Litmus paper, Tournecol)



تعریف

پودر آبی رنگی است که به طور معمول آنرا به صورت قالب‌های کوچک یا نوار(کاغذی)

متراکم می‌کنند، این پودر در آب محلول است. این معرف در $\text{PH}=4/5$ به رنگ سرخ و در $\text{PH}=8/3$ به رنگ آبی است. در آزمایشگاه کاغذ تورنسل به رنگ‌های آبی و قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش شناسایی

- ۱- در یک لوله‌ی آزمایش مقداری محلول رقیق هیدرولکلریک اسید می‌ریزیم. اگر کاغذ تورنسل آبی را وارد محلول اسید کنیم، کاغذ سرخ می‌شود و در صورتی که محلول تورنسل را وارد محلول اسیدی کنیم، محلول سرخ رنگ می‌شود.
- ۲- در یک لوله‌ی آزمایش مقداری محلول رقیق سود می‌ریزیم. اگر کاغذ تورنسل سرخ را وارد محلول بازی کنیم، کاغذ آبی می‌شود و در صورتی که محلول تورنسل را وارد محلول بازی کنیم، محلول آبی رنگ می‌شود.

روش بسته‌بندی

- ۱- در نوعی کاغذ ویژه یا کیسه نایلونی بسته‌بندی شود.
- ۲- نام ماده به زبان فارسی و لاتین بر روی بسته نوشته شده باشد.
- ۳- آدرس و تلفن تولیدکننده روی بسته چاپ شده باشد.



معرف بندیکت



تعریف

ماده‌ای که نشان دهنده و معرف گلوکز است.

روش تهیه

۱۷۳ گرم نیترات سدیم و ۱۰۰ گرم کربنات سدیم بی‌آب را به کمک حرارت در ۸۰۰ میلی‌لیتر آب حل می‌کنیم و در صورت لزوم از صافی عبور می‌دهیم. سپس حجم را به ۸۵۰ میلی‌لیتر می‌رسانیم.

اینک به طور جداگانه ۱۷/۳ گرم سولفات مس را در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب حل می‌کنیم. سپس آنرا در حالی که مرتبأ هم می‌زنیم، در محلول اول می‌ریزیم و حجم آنرا به یک لیتر می‌رسانیم.

آزمون

۵ میلی‌لیتر از محلول بندیکت را بر روی یک سانتی‌متر مکعب از محلول قندی می‌ریزیم و محلول حاصل را کمی می‌جوشانیم در نتیجه به رنگ قرمز آجری رسوب می‌کند که نشان دهنده متوساکارید است.



آنٹیکورهای گروههای خونی

تعریف

محلول‌هایی هستند که در شیشه‌های مجرزا و به رنگ‌های مختلف نگهداری می‌شوند و برای مشخص کردن گروههای خونی انسان و نوع آن‌ها(مثبت و منفی) استفاده می‌شوند.

ویژگی‌ها

- ۱- دارای سه نوع محلول(آنٹیکور) با سه رنگ مختلف باشند.
- ۲- محلول‌ها در ظرف‌های شیشه‌ای شفاف باشند.
- ۳- شیشه‌ها دارای برچسب باشند.
- ۴- نوع آنٹیکور، مشخصات و نحوه نگهداری آن‌ها روی برچسب ذکر شده باشد.
- ۵- درب هر یک از شیشه‌ها دارای قطره چکان باشد.
- ۶- برچسب‌ها به راحتی با کشیدن دست پاک نشوند.

آزمون

۱ تا ۵- مشاهده.

- ۶- ۵۰ بار با پارچه‌ی نرم و مرطوب بر روی هر یک از برچسب‌ها می‌کشیم، نوشته‌های روی برچسب‌ها نباید محو شوند.

الکل چراغ الکلی (الکل تقلیبی) (Denatured Alcohol)



تعریف

الکلی است که به آن مواد مجاز تقلیب‌کننده اضافه می‌شود، لذا خلوص آن از بین رفته و مصرف آن به عنوان یک الکل طبی و خالص غیر مناسب است. اتیل الکل که به طور کامل تقلیب شده باشد، درجه‌ی الکلی آن ۹۰٪ است. این الکل برای مصارف سوختی، لاک الکل و سایر صنایع به کار می‌رود و ممکن است رنگی و یا بی‌رنگ باشد.

شناسایی الکل صنعتی

الکل صنعتی و آب را مخلوط می‌کنیم، چند قطره از آنرا روی شیشه‌ی ساعت می‌چکانیم و از لحظه قابلیت اشتعال آنرا بررسی می‌کنیم. مخلوط اتانول و آب که اتانول موجود در آن کمتر از ۵۰ درصد باشد، نمی‌سوزد. اکنون در لوله‌ی آزمایش به مخلوط الکل و آب، به تدریج سدیم تیوسولفات اضافه می‌کنیم و این کار را آن قدر ادامه می‌دهیم تا با تکان دادن لوله، مقداری از نمک به صورت حل نشده باقی بماند. مشاهده می‌کنیم که مایع داخل لوله به دو لایه تقسیم شده است. چند قطره از مایع لایه‌ی بالایی در شیشه‌ی ساعت به آسانی مشتعل می‌شود و شعله‌ی آن آبی رنگ است. از طریق نمک‌گیری، یک ماده‌ی حل شده (اتانول)، از طریق ماده‌گیری سدیم تیوسولفات، از محلول بیرون می‌آید. محلول نمکی چگال‌تر، به طرف پایین می‌رود و اتانول ۹۰٪ حاصل می‌شود.

آزمون

الکل را در یک استوانه‌ی ۱۰۰cc می‌ریزیم و الکل‌سنج را داخل آن قرار می‌دهیم. هر درجه‌ای که الکل‌سنج بر روی آن ثابت شد، درجه‌ی الکلی یا درصد خلوص الکل است.

بسته‌بندی

- ۱- جنس ظرف از نوع شیشه‌ای یا پلاستیکی باشد.
- ۲- درپوش آن محکم و آب‌بندی شده باشد.
- ۳- بر روی برچسب،
الف- نوع الكل و ماده‌ی تقلیب‌کننده ذکر شده باشد.
- ب- رنگ علامت، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- پ- حجم، جرم مولکولی، درجه‌ی خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین
نوشته شده باشد.
- ت- اسم تولیدکننده و آدرس نوشته شده باشد.
- ث- چاپ علامت هشدار ماده‌ی مشتعل شونده به آسانی
قابل رؤیت باشد.
- ج- نام ماده به فارسی و لاتین نوشته شده باشد.



الکل اتیلیک(اتانول)(Ethil Alcohol / Ethanol)



تعریف

مایعی بسیار فرار، بی‌رنگ، با بوی نسبتاً مطبوع، مزه‌ی گس، سوزان و چگالی آن در دمای ۱۵ درجه‌ی سانتی‌گراد برابر ۰/۷۹۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب است.

روش شناسایی

۱ میلی‌لیتر اتانول را با ۱۰ میلی‌لیتر آب رقیق کرده، چند قطره سدیم هیدروکسید(سود سوزآور) به آن می‌افزاییم و گرم می‌کنیم. سپس ۱ فاشق محلول پتاسیم یدید را به ازای ۱۰ میلی‌لیتر آب اضافه می‌کنیم تا رنگ زرد ایجاد شود. محلول را دوباره گرما می‌دهیم تا بی‌رنگ شود آنگاه آنرا زیر آب شیر خنک می‌کنیم تا رسوب سفید مایل به زرد در ته ظرف تشکیل شود. این رسوب تری یدومتان است که بوی ویژه‌ی آنرا می‌توانیم استشمam کنیم.



آزمون

در یک استوانه‌ی مدرج ۱۰۰CC الکل اتیلیک می‌ریزیم و الکل‌سنچ را درون آن قرار می‌دهیم، عددی که الکل‌سنچ نشان می‌دهد درصد خلوص الکل یا درجه‌ی الکل آن است.



روش بسته‌بندی

۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.

۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.

۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.

- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

سدیم بی‌کربنات (جوش شیرین) (Sodium Bicarbonate)



تعریف و مشخصات ظاهری

پودر یا بلوری سفیدرنگ، بی‌بو و بی‌طعم است که محلول آن دارای خاصیت بازی ضعیف می‌باشد و جاذب رطوبت و بوگیر است.

روش شناسایی

در یک بشر مقداری آب می‌ریزیم، سپس مخلوط سیتریک اسید و جوش شیرین را به آب اضافه می‌کنیم. این مواد بر یکدیگر اثر می‌کنند و گاز کربن دی‌اکسید حاصل می‌شود. اگر گاز حاصل را به محلول زلال آب آهک وارد کنیم، رنگ محلول کدر می‌شود.

روش آزمون


در حدود ۵ گرم از نمونه را به دقت وزن کرده و در آبی که تازه جوشیده و خنک شده است، بدون تکان دادن زیاد، حل می‌کنیم. سپس آن را در بالن ۲۵۰ میلی‌لیتری به حجم می‌رسانیم. ۲۰ میلی‌لیتر از این محلول را توسط پیپت در ارلن‌مایر مناسب می‌ریزیم. آنگاه محلول را در ارلن‌مایر با محلول سولفوریک اسید استاندارد و متیل اورانز مخلوط می‌کنیم.

$$\text{NaHCO}_3 = \frac{W}{105VN}$$

V = حجم محلول سولفوریک اسید استاندارد لازم برای عمل

N = مقدار نرمال سولفوریک اسید استاندارد

W = جرم بی‌کربنات به کار رفته در آزمون (بر حسب گرم)

روش بسته‌بندی

- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- درپوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

نمک خوراکی (Sodium Chlorid)



تعریف و مشخصات ظاهری

سدیم کلرید یا نمک معمولی به فرمول NaCl ، پودری سفیدرنگ با مزه‌ی شور است که در آب و گالیسروول محلول و در الكل به مقدار کم حل می‌شود.

روش شناسایی

مقداری پودر سدیم کلرید را بر روی یک شیشه ساعت می‌ریزیم، یک میله‌ی آهنی نازک را مرطوب کرده و به نمک آغشته می‌کنیم آنگاه میله را روی شعله‌ی آبی چراغ گاز قرار می‌دهیم، شعله زرد رنگ می‌شود.

روش آزمون

مواد لازم: محلول شناساگر دی کلروفلورسین

۱۰۰ میلی‌گرم دی کلروفلورسین را در ۶۰ میلی‌لیتر الكل ۹۶ درجه حل می‌کنیم. $\frac{2}{5}$ میلی‌لیتر سدیم هیدروکسید ۱/۰ نرمال اضافه کرده و با آب مقطر تا حجم ۱۰۰۰ میلی‌لیتر رقیق می‌کنیم.

محلول آئوژین y

۵۰ میلی‌گرم آئوژین y را در ۱۰ میلی‌لیتر آب حل می‌کنیم.

نیترات نقره ۱/۰ نرمال (۱۶/۹۹ گرم در ۱۰۰۰ میلی‌لیتر)

حدود ۱۷/۵ گرم نقره را در ۱۰۰۰ میلی‌لیتر آب حل می‌کنیم و محلول را مطابق روش زیر استاندارد می‌کنیم:

حدود ۱۰۰ میلی‌گرم سدیم کلرور خالص آزمایشگاهی را در دمای ۱۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد به مدت ۲ ساعت خشک کرده و به دقت وزن می‌کنیم. سپس آنرا داخل

یک بشر ۱۵۰ میلی‌لیتری ریخته و در ۵ میلی‌لیتر آب حل می‌کنیم. ۵۷ میلی‌لیتر استیک اسید، ۵۰ میلی‌لیتر متانول و سه قطره آئوژین ۶ به آن می‌افزاییم. آنگاه ماده‌ی حاصل را با همزن مغناطیسی هم می‌زنیم و با محلول نقره نیترات تیتر می‌کنیم تا زردی آن به رنگ صورتی در آید.

ضریب تصحیح محلول نقره نیترات تقریباً دسی نرمال برابر است با:

$$F = \frac{10 \times W}{5844n}$$

W = جرم سدیم کلرید توزین شده.

n = تعداد میلی‌لیتر محلول نقره نیترات مصرف شده در سنجش.

روش آزمون

حدود ۲۵۰ میلی‌گرم نمونه را به دقت وزن کرده و آن را به یک کپسول چینی منتقل می‌کنیم. سپس ۱۴۰ میلی‌لیتر آب و یک میلی‌لیتر محلول شناساگر دی‌کلرو فلورسین به آن اضافه می‌کنیم. آنگاه آنرا با نقره نیترات ۱/۰ نرمال تیتر می‌کنیم تا رسوب نقره کلرید و مخلوط حاصل به رنگ صورتی کم رنگ در آید.

روش محاسبه

هر میلی‌لیتر نقره تقریباً دسی نرمال که در بالا تهیه شد معادل $\frac{n}{W}$ گرم سدیم کلرید است.

$$\frac{\text{low}}{n.m(100-H)}$$

روش بسته‌بندی

- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف به گونه‌ای باشد که کاملاً بسته شود و هوا نکشد.

۳- مشخصات و آدرس تولیدکننده روی ظرف نوشته شده باشد.



۴- نام ماده به فارسی و لاتین روی ظرف نوشته شده باشد.

۵- علامت به رنگ نارنجی با چاپ مشکی باشد.

۶- چاپ علامت هشداردهنده به راحتی قابل دیدن باشد.

۷- حجم، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین روی
ظرف نوشته شده باشد.

سولفور(گوگرد)(Sulfur, sulphur)



تعریف و مشخصات ظاهری

به صورت بلور یا پودر زرد رنگ است که در آب، نامحلول؛ در الکل، کم محلول و در کربن دی‌سولفید و تترا کلرید کربن، محلول است.

روش شناسایی

۴ گرم گوگرد و ۷ گرم آهن را خوب ساییده و مخلوط می‌کنیم. مخلوط حاصل را در لوله‌ی آزمایش می‌ریزیم، لوله را با گیره گرفته و روی چراغ گازی آزمایشگاه گرما می‌دهیم. مخلوط سیاه رنگ گوگرد سولفید ایجاد می‌شود.

روش آزمون

تعیین درجه‌ی خلوص با استفاده از روش جرمی

مواد شیمیایی لازم

- ۱- محلول آب اکسیژنه ۳٪ جرمی (۱۰ حجم)؛
- ۲- محلول پتانس الکلی ۱۰٪ (الکل مورد استفاده از مخلوط ۵۰ میلی‌لیتر الکل ۹۶ درجه و ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر حاصل می‌شود)؛
- ۳- هیدروکلریدریک اسید غلیظ؛
- ۴- محلول باریم کلرید ۱۲٪ در آب مقطر.

روش کار

- ۱- یک گرم گوگرد که به مدت ۴ ساعت روی سیلیکاژل خشک شده است را درون یک بشر حاوی ۵۰ میلی‌لیتر محلول پتانس الکلی می‌ریزیم.
- ۲- آن را می‌جوشانیم تا محلول، شفاف و گوگرد به طور کامل حل شود.

- ۳- آن را سرد کرده، وارد یک بالن نشانه‌دار ۲۵۰ میلی‌لیتری می‌ریزیم و با آب مقطر حجم را کامل می‌کنیم.
- ۴- ۲۵ میلی‌لیتر از این محلول را با دقیقت تمام برداشته و آن را در یک بشر ۴۰ میلی‌لیتری می‌ریزیم.
- ۵- به آرامی حدود ۵۰ میلی‌لیتر محلول آب اکسیژنه ۱۰ حجمی به آن می‌افزاییم تا تمام گوگرد اکسید شود(گاهی اوقات مقدار بیشتری آب اکسیژنه لازم است تا اکسایش کامل شود).
- ۶- آن را به مدت ۱ ساعت روی حمام آب، گرما می‌دهیم و سپس محلول را سرد کرده و با هیدروکلریک اسید، اسیدی می‌کنیم.
- ۷- محلول را با ۲۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر رقیق کرده و می‌جوشانیم و در حال جوش به آن قطره قطره محلول باریم کلرید می‌افزاییم تا دیگر رسوبی تشکیل نشود.
- ۸- به مدت ۱ ساعت آن را روی حمام آب، گرما می‌دهیم. سپس آنرا کنار می‌گذاریم تا رسوب به طور کامل تهشین شود(حدود ۱۲ ساعت).
- ۹- رسوب حاصل را با کاغذ صافی ۴۲ جدا کرده و چندین بار با آب مقطر شست و شو می‌دهیم تا محلول‌های صاف شده دیگر به آزمون کلریدها پاسخ مثبت ندهد.
- ۱۰- رسوب و کاغذ صافی را درون یک بوته(کروزه)ی چینی که از پیش آن را در دمای ۷۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد خشک و توزین کرده‌ایم، قرار می‌دهیم.
- ۱۱- نخست آن را روی اجاق الکتریکی می‌سوزانیم و سپس در کوره‌ی الکتریکی، در دمای ۷۰۰ تا ۷۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار می‌دهیم تا جرم ثابت خاکستر به دست آید(یک شاهد نیز عیناً در شرایط بالا می‌گذاریم).
- از رابطه‌ی زیر مقدار درصد گوگرد محاسبه می‌شود:
- $$M_d = \frac{M_s \times 1374}{M_s + 1374}$$
- M_d = جرم خاکستر به دست آمده از محلول شاهد.
- M_d = جرم خاکستر به دست آمده از محلول آزمودنی.

تعیین درجهٔ خلوص گوگرد با روش تبدیل گوگرد به تیوسولفات مواد شیمیایی لازم

- ۱- سدیم سولفید متبلور $\text{Na}_2\text{S}\cdot\text{VH}_2\text{O}$ ؛
- ۲- محلول فرم آلدھید ۳۵٪ جرمی؛
- ۳- متانول؛
- ۴- محلول ۰/۱ نرمال ید؛
- ۵- محلول استیک اسید ۲۰٪ حجمی؛
- ۶- محلول نشاسته.

روش کار


- ۱ ۲۵۰ میلی‌گرم گوگرد را در یک بالن در سمباده‌ای ۳۰۰ میلی‌لیتری با خنک‌کن برگردان ریخته و با ۲۵ میلی‌لیتر متانول آنرا خیس می‌کنیم.
یادآوری: مقدار ۳۰ تا ۴۰ میلی‌لیتر آب و ۵ گرم سدیم سولفات به آن اضافه می‌کنیم، تا حل شدن گوگرد آنرا به ملایمت گرما می‌دهیم و سپس به مدت ۲ تا ۳ ساعت محلول را جوشانیده و گاهی آنرا هم می‌زنیم.
- ۲ پس از خنک کردن، محلول را داخل بالن ۲۵۰ میلی‌لیتری می‌ریزیم و آن را به حجم می‌رسانیم. محلول را صاف کرده، ۱۰۰ میلی‌لیتر از محلول صاف شده را در بالن ۱۰۰۰ میلی‌لیتری می‌ریزیم و ۵۱۲ میلی‌لیتر فرم آلدھید به آن می‌افزاییم.
- ۳ به مدت ۵ دقیقه آن را به حال خود می‌گذاریم. سپس ۱۰ میلی‌لیتر استیک اسید ۲۰٪ به آن می‌افزاییم و فوری آن را با ۰/۱ نرمال، در مجاورت شناساگر نشاسته اندازه‌گیری می‌کنیم. از رابطهٔ زیر مقدار درصد گوگرد مشخص می‌شود:

$$\frac{\text{W}}{\text{T} \times ۰/۰۸۰۲} = \text{مقدار درصد گوگرد}$$

$\text{T} = \text{وزن ید ۰/۱ نرمال مصرفی بر حسب میلی‌لیتر}$


$\text{W} = \text{جرم نمونه به گرم}$

روش بسته‌بندی



- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- درپوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

هیدروکلریک اسید(جوهر نمک) (Hydrochloride Acid)



تعریف

اسیدی بی‌رنگ یا زرد روشن، دارای بخارهای تند و خورنده، دارای گاز بی‌رنگ، با نقطه‌ی ذوب ۱۱۴/۱۹- و نقطه‌ی جوش ۸۵- درجه‌ی سانتی‌گراد و قابل حل در آب به هر نسبتی است و ضمن حل شدن گرما تولید می‌شود.

روش شناسایی

حدود یک گرم نیترات نقره را وزن کرده و در آب حل می‌کنیم. اگر در حال هم‌زدن به آهستگی هیدروکلریک به آن بیافزاییم، رسوب سفید رنگ نقره کلرید ایجاد می‌شود.

روش تست

حدود ۰/۵ تا ۱/۵ گرم از اسید را برداشته و درون یک اrlen مایر سر سمباده‌ای ۵۰۰ میلی‌لیتری می‌ریزیم. با اختیاط به آن ۲۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر می‌افزاییم و محلول رقیق شده‌ی اسید را در مقابل شناساگر متیل سرخ تیتر می‌کنیم.
با فرض این‌که در این عمل a میلی‌لیتر از محلول سود نرمال مصرف شده باشد مقدار کل سولفوریک نمونه(A) طبق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$A = \frac{E}{5 \times a}$$

A = درصد جرمی بر حسب هیدروکلریک.

A = حجم سود نرمال مصرف شده بر حسب میلی‌لیتر.

E = جرم نمونه‌ی مصرف شده بر حسب گرم.

روش بسته‌بندی

- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.



کلسیم اکسید(آهک زنده)(Calcium Oxide / Quicklime)



تعریف و مشخصات

این ماده به صورت قطعه‌های نامنظم به رنگ‌های سفید، زرد کمرنگ و قهوه‌ای کمرنگ است که رطوبت هوا را به راحتی جذب می‌کند.

روش‌های شناسایی

(الف)

- ۱- ۵ میلی‌لیتر آب را به همراه یک نوک قاشق آهک داخل یک اrlen می‌ریزیم، محلوطی شیر مانند درست می‌شود که به آن شیر آهک نیز می‌گویند.
- ۲- پس از ایجاد رسوب سفید رنگ در کف اrlen، شیر آهک را صاف می‌کنیم.
- ۳- مایعی که از صافی می‌گذرد، کلسیم هیدروکسید است.
- ۴- یک قطره از مایع صاف شده را روی کاغذ یونیورسال یا کاغذ لیتموس(تورنسل) سرخ می‌چکانیم، رنگ آبی تیره ظاهر می‌شود.
- ۵- کمی از آب آهک(کلسیم هیدروکسید) را بر روی شیشه‌ی ساعت ریخته و آن را یک روز کنار می‌گذاریم.
- ۶- پس از این مدت، یک لایه‌ی نازک بر روی آن تشکیل می‌شود.

(ب)


محلول به دست آمده از آزمایش بالا در یک شیشه‌ی ساعت می‌ریزیم و به آن می‌دمیم، رنگ آب آهک کدر می‌شود.

روش بسته‌بندی



- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجه‌ی خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

پودر آهن (Iron Powder)



مشخصات ظاهری

پودر طوسی پر رنگ است که توسط آهنرا جذب می‌شود.


روش شناسایی

- ۱- مقداری پودر آهن را در لوله‌ی آزمایش ریخته و چند قطره پتاسیم هگزاسیانوآهن (II) پتاسیم هگزاسیانوفرات (II) به آن می‌افزاییم، رنگ آبی ایجاد می‌شود.
- ۲- مقداری پودر آهن را بر روی شیشه‌ی ساعت می‌ریزیم، با نزدیک کردن آهنرا باید همه‌ی پودر آهن جذب آهنرا شود.

روش تست

از روش طیف‌سنجدی استفاده می‌کنیم.

روش بسته‌بندی



- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- درپوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجه‌ی خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

مس(II) سولفات متببور (Copper(II) Sulfate)



مشخصات ظاهری

مس(II) سولفات متببور یا کات کبود، ماده‌ای جامد است که از بلورهای آبی نیلی تا سبز متمایل به آبی تشکیل شده است.

روش‌های شناسایی

(الف)

- ۱- با یک قاشقک، مس(II) سولفات را در ۱۰ میلی‌لیتر آب حل کرده و یک قاشقک پودر روی به آن می‌افزاییم.
- ۲- لوله‌ی آزمایش را با درپوش می‌بندیم و به شدت تکان می‌دهیم.
- ۳- پس از ۲۰ تا ۳۰ ثانیه رنگ آبی مس(II) سولفات ناپدید می‌شود و رسوب سرخ قهوه‌ای بر روی فلز روی تشکیل می‌شود.
- ۴- محتوی لوله‌ی آزمایش به طور محسوس گرم می‌شود.

(ب)

- ۱- داخل لوله‌ی آزمایش حدود ۵ میلی‌لیتر محلول مس(II) سولفات ریخته و یک میخ آهنی بلند را داخل این محلول قرار می‌دهیم.
- ۲- پس از چند ثانیه، میخ با لایه‌ای به رنگ سرخ قهوه‌ای پوشیده می‌شود.

توجه: مس(II) سولفات (CuSO_4)، سفید رنگ و کات کبود یا مس (II) سولفات ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)، آبی رنگ است.

روش بسته‌بندی



- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

سدیم هیدروکسید (Sodium Hydroxide)



تعریف

ماده‌ای جامد به صورت دانه، ساچمه و شمش با چگالی ۲/۱۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب، نقطه‌ی ذوب ۳۲۸ درجه‌ی سانتی‌گراد و نقطه‌ی جوش ۱۳۹ درجه‌ی سانتی‌گراد است که به صورت محلول در آب مصرف می‌شود.

روش شناسایی

چند قطره سدیم هیدروکسید(سود سوزآور) در محلول آهن سولفات(II) می‌ریزیم، رسوب سبز آهن(II) هیدروکسید(Fe(OH)_2) تشکیل می‌شود که به تدریج به علت اکسایش و تشکیل Fe(OH)_3 به رنگ قهوه‌ای در می‌آید.

روش تعیین درصد خلوص


توسط پیپت ۵ میلی‌لیتری، ۵ میلی‌لیتر از محلول را با دقیقت به یک اrlen منتقل می‌کنیم. حدود ۵ میلی‌لیتر آب مقطر و ۵ قطره متیل اورانثر به اrlen حاوی نمونه‌ی آزمایش می‌افراییم. با محلول استاندارد هیدروکلریک اسید نرمال با بورت تا تغییر رنگ محلول از زرد به نارنجی تیتر می‌کنیم.

$$A = V \times \frac{1000}{50} \times \frac{100}{m} \times 0.04 \times \frac{V}{m}$$

V = حجم محلول استاندارد هیدروکلریک اسید نرمال مصرفی در تیتراسیون بر حسب میلی‌لیتر.

m = جرم نمونه برای تهیه محلول اصلی.

روش بسته‌بندی



۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.

۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.

۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.

۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.

۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.

۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

بده (Iodin)**تعریف و مشخصات ظاهری**

- ۱- در شرایط متعارفی به شکل برگه‌های تیره با درخشش فلزی است.
- ۲- در دمای 184°C ، به صورت بخارهای بنفش، به حالت گاز در می‌آید.
- ۳- با گرما دادن شدید و با احتیاط، بدون مایع شدن به گاز تبدیل می‌شود (تصعید یا فرازش).
- ۴- بخارهای ید می‌توانند مستقیماً جامد شوند (چگالش).

روش‌های شناسایی

(الف)

- ۱- مقداری نشاسته را در یک لوله‌ی آزمایش که تانیمه از آب پر شده است، می‌ریزیم.
- ۲- آن را گرما می‌دهیم تا قدری بجوشد و فرصت می‌دهیم تا خنک شود.
- ۳- با افزودن یک قطره محلول ید، رنگ محتویات داخل لوله آبی پر رنگ می‌شود.
- ۴- در صورت گرما دادن، رنگ آبی ناپدید می‌شود.

(ب)


- یک قطره محلول ید در آب را روی یک تکه نان خیس می‌ریزیم، رنگ آبی مشاهده می‌کنیم.

روش بسته‌بندی



- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.
- ۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

اسید استیک / اتانویک اسید(Acetic Acid / Ethanoic Acid)



تعریف و مشخصات ظاهری


اسید استیک، یک اسید آلی در حالت مایع، با بوی تند، بی‌رنگ، زلال و مزه‌ای ترش است که دارای فرمول CH_3COOH ، نقطه ذوب $16/7^\circ\text{C}$ و نقطه جوش $118/1^\circ\text{C}$ است.

خواص شیمیایی

استیک اسید خالص (اسید گلاسیال یخی شکل) کاملاً با آب، الکل، اتر و کربن تراکلرید قابل امتزاج است اما در کربن دی سولفید نامحلول است.


روش شناسایی

- ۱- مس(II) اکسید را با استیک اسید محلوط می‌کنیم. محلوط را گرماده و سپس صاف می‌کنیم تا مس(II) حل نشده از آن جدا شود.
- ۲- محلول دارای رنگ سبز متمایل به آبی و دارای مس(II) استات است.



روش بسته‌بندی


- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلی اتیلن بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.
- ۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.



۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.

۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.

آب اکسیژنه (H_2O_2) (Hydrogen Peroxide)



تعریف

مایع نارواني که مانند آب، بی‌رنگ (کمی آب رنگ) و بی‌بو است، مزه‌ی تلخی دارد، کمی اسیدی است و در آب و الکل حل می‌شود.

ویژگی‌ها

به مرور آب اکسیژنه تجزیه و تبدیل به آب و اکسیژن می‌شود. این عمل تجزیه در محیط بازی، سریع‌تر و در محیط اسیدی، کندتر از محیط خشی صورت می‌گیرد. اگر آب اکسیژنه را برای مدت طولانی انبار کنیم، ممکن است تجزیه و تبدیل به آب شود. اثر برخی مواد بر روی آب اکسیژنه، نظیر گرد بی‌اکسید منگنز و گرد فلز، عمل تخریب تسريع می‌شود.

روش‌های آزمون

(الف)

ابتدا داخل یک لوله‌ی آزمایش چند سانتی‌متر مکعب محلول بی‌کرومات پتابسیم و مقداری سولفید اسید رقیق ریخته و آب اکسیژنه به آن می‌افزاییم. در نتیجه رنگ آبی تند ظاهر می‌شود و سپس این رنگ تبدیل به سبز می‌شود.

(ب)

در یک اrlen، ۱۰ میلی‌لیتر آب به همراه چند قطره محلول نقره نیترات می‌ریزیم و کمی سدیم هیدروکسید به آن می‌افزاییم، رسوب قهوه‌ای تیره‌ی نقره اکسید Ag_2O ایجاد می‌شود. پس از افزودن آب اکسیژنه، پودر نقره جدا شده و اکسیژن به صورت جوشان از محلول خارج می‌شود.



روش تست

از روش طیف‌سنجی استفاده می‌شود.

روش بسته‌بندی

۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.


۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.

۳- رنگ علامت روی ظرف، نارنجی با چاپ مشکی باشد.


۴- حجم، نام ماده، جرم مولکولی، درجهٔ خلوص و چگالی به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.

۵- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.

۶- محل چاپ علامت هشدار در جایی باشد که به آسانی قابل دیدن باشد.



آب مقطّر (H₂O) (Distilled Water)



تعریف

آبی خالص، بدون املاح، بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است.

ویژگی‌ها

این مایع جریان برق را از خود عبور نمی‌دهد و پس از تبخیر کامل هیچ‌گونه املاحی بر جای نمی‌گذارد.

آزمون

مقداری آب مقطّر را روی شیشه ساعتی ریخته و می‌جوشانیم. پس از تبخیر کامل نباید هیچ‌گونه املاحی باقی بماند.

(Starch) نشاسته**تعریف و مشخصات ظاهری**

نشاسته ترکیبی از گروه کربوهیدرات‌ها است که دارای رنگ سفید و مزه و بوی ویژه خود است و برحسب منشأ تهیه، شکل میکروسکوپی و اندازه‌ی مشخص دارد.

روش شناسایی

مقداری پودر نشاسته را در لوله‌ای می‌ریزیم، به آن آب می‌افزاییم و می‌جوشانیم. پس از خنک شدن، یک قطره محلول ید یا تنتور ید به آن می‌افزاییم، رنگ آبی مشاهده شده دلیل وجود نشاسته است.

روش آزمون**۱- رطوبت****روش کار**

۱- مقدار $\frac{3}{2}$ گرم از نمونه‌ی یکتواخت شده را در ظرف توزین(کپسول چینی) که از پیش به جرم ثابت رسیده و پس از خنک کردن در دسیکاتور، توزین شده است، با دقیق یک هزارم گرم وزن می‌کنیم.

۲- نمونه یا ظرف توزین را در اتو(euve - فرانسه) یا کوره(Oven - انگلیسی) با دمای 100 ± 5 درجه‌ی سانتی‌گراد قرار می‌دهیم تا به جرم ثابت برسد.

۳- نمونه و ظرف را از اتو خارج کرده و در دسیکاتور خشک و توزین می‌کنیم.

مقدار درصد جرمی رطوبت از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\frac{(B-A)}{\text{جرم نمونه}} \times 100 = \text{درصد رطوبت}$$

$B = \text{جرم ظرف و نمونه پس از خروج از اتو}(گرم)$ $A = \text{جرم ظرف}(گرم)$

۲- سولفوروانیدرید**روش کار**

- ۱- مقدار $\frac{3}{2}$ گرم از نمونه یکنواخت شده را توزین کرده و داخل یک بالن ۱۰۰۰ میلی‌لیتری می‌ریزیم.
- ۲- به آن ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر می‌افزاییم.
- ۳- دستگاه رابط را به سر دو بالن وصل می‌کنیم.
- ۴- روی رابط شیشه‌ای قیف قرار داده و در آن ۱ میلی‌لیتر هیدروکلریک اسید غلیظ می‌ریزیم.
- ۵- مقدار ۲۵ میلی‌لیتر ید یک دهم نرمال داخل دو ارلن ۳۰۰ میلی‌لیتری به‌طور جداگانه می‌ریزیم. یکی از آن‌ها را زیر مبرد قرار داده و دیگری را برای آزمون شاهد نگهداری می‌کنیم.
- ۶- همزمان با قرار دادن شعله، دارای قیف را به محلول درون بالن می‌افزاییم.
- ۷- عمل تقطیر را آنقدر ادامه می‌دهیم تا محتوای ارلن به حدود ۱۵۰ میلی‌لیتر برسد.
- ۸- محتوای ارلن را در مجاورت چسب نشاسته با سدیم تیوسولفات تا بی‌رنگ شدن محلول تیتر می‌کنیم.

آزمایش شاهد

- ۱- ارلن ۳۰۰ میلی‌لیتری دومی را که دارای ۲۵ میلی‌لیتر ید یک دهم نرمال است در مجاورت چسب نشاسته با سدیم تیوسولفات تا بی‌رنگ شدن محلول تیتر می‌کنیم.
- محاسبه**

$$\text{هر یک میلی‌لیتر محلول ید } \frac{1}{\text{نرمال معادل }} \text{ } \frac{3}{2} \text{ گرم } \text{SO}_4 \text{ است. بنابراین:}$$

$$(p.p.m) = \frac{(B-A)}{\text{جرم نمونه}} \times 100$$

$A =$ مقدار سدیم تیوسولفات یک دهم نرمال مصرفی برای شاهد.

B = مقدار سدیم تیوسولفات یک دهم نرمال مصرفی برای نمونه.

۳- پروتئین

روش کار

۱- مقدار ۵ تا ۷ گرم از نمونه یکنواخت شده را به طور دقیق وزن کرده و در یک بالن تقطری می‌ریزیم. سپس به آن ۲۰ میلی‌لیتر سولفوریک اسید غلیظ و ۵ گرم کاتالیزور (۳ گرم سولفات، یک گرم پتاسیم سولفات و یک گرم سلنیم دی اکسید) می‌افراییم و روی گاز با ملایمت گرما می‌دهیم.

۲- آنگاه آنرا به مدت نیم تا یک ساعت، تا ظاهر شدن رنگ سبز شفاف، استراحت می‌دهیم.

۳- پس از این‌که محلول سرد شد، توسط ۱۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر به بالن تقطری منتقل می‌کنیم.

۴- محتوای بالن را همراه با سود ۵۰ درصد تا ظاهر شدن رنگ قهوه‌ای تیره به ملایمت گرما می‌دهیم و ضمن گرمادان، بخارهای به دست آمده را در ظرفی که در آن ۵۰ میلی‌لیتر اسید کلریدریک یک دهم نرمال ریخته شده است، جمع‌آوری می‌کنیم.

۵- چند قطره محلول متیل ید ۵ درصد اضافه کرده و عمل تقطری را ادامه می‌دهیم (حدود ۲۰۰ الی ۲۵۰ میلی‌لیتر).

۶- محلول نهایی را با سدیم هیدروکسید (سود سوزآور) یک دهم نرمال تیتر می‌کنیم.

محاسبه

$$(B - S) \times 14 / F$$

جرم نمونه

B = حجم سود مصرف شده برای شاهد.

S = حجم سود مصرف شده برای نمونه.
F در نشاسته‌ی گندم ۵/۷، در نشاسته‌ی سیب‌زمینی ۶/۲ و در نشاسته‌ی ذرت ۶/۲ است.
(مجموع درصد گوگرد دی اکسید و درصد پروتئین و درصد رطوبت باید ۱۰۰ باشد).

روش بسته‌بندی

- ۲- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۳- در پوش ظرف به گونه‌ای باشد که کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۴- درجه‌ی خلوص به زبان فارسی و لاتین روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۵- مشخصات و آدرس تولیدکننده روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۶- نام ماده به فارسی و لاتین روی ظرف نوشته شده باشد.

وازلین (Retrolatum, Vaselen, Vaseline)



تعریف و مشخصات ظاهری

۱- وازلین باید به شکل توده‌ی نرم، نیمه شفاف، در تماس با پوست چرب بوده و این ویژگی‌ها در طول زمان نگهداری و پس از ذوب و سرد شدن دوباره تغییر نکند. هم‌چنین پس از ذوب شدن، در نور خاصیت فلورسانس بسیار ناچیزی داشته باشد.

۲- حلالیت: وازلین باید در آب و الکل، نامحلول و در کلروفروم و اتر، محلول باشد.

۳- رنگ: رنگ این ماده سفید تا کرمی رنگ است.

۴- بو: چنانچه وازلین بر روی پوست مالیده شود، در اتاق بدون بو است اما وقتی به مدت ۳۰ دقیقه روی حمام آب با دمای ۹۵ تا ۹۸ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گیرد، باید بوی نامطلوب داشته باشد.

روش آزمون

۱- مقداری وازلین را در حالی که هم می‌زنیم به آرامی ذوب می‌کنیم و دمای آن را به ۹۰ درجه‌ی سانتی‌گراد می‌رسانیم. سپس گرما را قطع کرده و می‌گذاریم نمونه‌ی ذوب شده تا دمای ۸ تا ۱۰ درجه‌ی سانتی‌گراد بالای نقطه‌ی ذوب (۳۸ تا ۶۰ درجه) سرد شود.

۲- حباب دماسنج (ترموومتر) را تا ۵ درجه‌ی سانتی‌گراد سرد می‌کنیم به‌طوری‌که تقریباً نصف حباب غوطه‌ور شود، فوراً آن را بیرون آورده و به طور عمودی دور از گرما نگه می‌داریم تا سطح نمونه تیره شود، سپس آنرا به مدت ۵ دقیقه در حمام آبی که دمای آن بیش از ۱۶ °C نباشد غوطه‌ور می‌کنیم. دماسنج را داخل یک لوله‌ی

آزمایش، در حمام آب 16°C معلق نگه داشته و دما را به تدریج ($\text{هر دقیقه}، 2^{\circ}\text{C}$) بالا می‌بریم تا به دمای 30°C برسد. سپس سرعت افزایش دما را به ۱ درجه در دقیقه کاهش می‌دهیم، آنگاه دمایی را که در آن نخستین قطره‌ی نمونه‌ی ذوب شده از دماستن جدا می‌شود، یادداشت می‌کنیم. آزمایش را ۲ بار دیگر با نمونه‌ی تازه ذوب شده تکرار می‌کنیم، چنانچه اختلاف در سه اندازه‌گیری کمتر از ۱ درجه باشد، میانگین آن سه عدد به عنوان نقطه‌ی ذوب گزارش می‌شود. اگر اختلاف در سه اندازه‌گیری بیش از ۱ درجه باشد، ۲ بار دیگر اندازه‌گیری را تکرار و میانگین ۵ بار آزمون را گزارش می‌کنیم.

روش بسته‌بندی

- ۱- در ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی بسته‌بندی شود.
- ۲- در پوش ظرف کاملاً بسته شود و هوا نکشد.
- ۳- حجم و نام ماده به زبان فارسی و لاتین بر روی ظرف نوشته شده باشد.
- ۴- آدرس و تلفن تولیدکننده روی ظرف چاپ شده باشد.

فهرست منابع

- ۱- فرهنگ علوم تجربی و ریاضی، گروهی از کارشناسان وزارت آموزش و پرورش و استادان دانشگاه، جمع آوری و تدوین حسن دانش فر، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۲.
- ۲- فرهنگ مصور شیمی، سید رضا آقابور مقدم، انتشارات اطلس، ۱۳۷۳.
3. Science Education Equipment and Materials Company: PHILIP HARRIS.
4. Equipment for the Teaching of Science and Technology(consultants and manufacturers).Company: PHYWE
5. General catalogue physics Company: LEYBOLD